

## 令和2年度橋梁点検結果一覧表

| 道路橋名     | フリカナ      | 路線名    | 架設年次<br>(西暦) | 橋長<br>(m) | 幅員<br>(m) | 管理者名 | 点検記録   |           |  | 備考 |
|----------|-----------|--------|--------------|-----------|-----------|------|--------|-----------|--|----|
|          |           |        |              |           |           |      | 点検実施年度 | 橋梁全体の判定区分 | 所見等<br>※変状・損傷の概要<br>※判定区分Ⅱ以上を記載              |    |
| 1 湯淵沢橋   | ユブチサワハシ   | ぶな森線   | 1972         | 15.5      | 4.8       | 仙北市  | R2     | Ⅲ         | A2橋台の胸壁に剥離がみられる。鋼部材全体に腐食がみられる。               |    |
| 2 男神橋    | オガミハシ     | 小和瀬線   | 1988         | 430.0     | 6.7       | 仙北市  | R2     | Ⅲ         | 主桁(床版)に遊離石灰を伴うひびわれがみられる。A2橋台の橋座部に剥離がみられる。    |    |
| 3 岩ノ目橋   | イワノメハシ    | 小和瀬線   | 1980         | 80.0      | 6.2       | 仙北市  | R2     | Ⅱ         | 主桁に剥離・鉄筋露出、横桁PC定着部のPC鋼棒に露出、床版に遊離石灰がみられる。     |    |
| 4 濁沢橋    | ニゴリサワハシ   | 小和瀬線   | 1985         | 20.7      | 6.2       | 仙北市  | R2     | Ⅱ         | 主桁全体に結露がみられる。防護柵に著しい変形がみられる。                 |    |
| 5 川崎橋    | カワサキハシ    | 湯淵線    | 1986         | 81.0      | 5.2       | 仙北市  | R2     | Ⅱ         | 横桁の定着部にひびわれ、うきがみられる。                         |    |
| 6 諸石沢橋   | モロイシザワハシ  | 湯淵線    | 1990         | 15.1      | 6.2       | 仙北市  | R2     | Ⅰ         |  |    |
| 7 くろたきはし | クロタキハシ    | 湯淵線    | 1980         | 15.0      | 9.8       | 仙北市  | R2     | Ⅰ         |  |    |
| 8 中山橋    | ナカヤマハシ    | 耳除中山線  | 1973         | 18.0      | 4.5       | 仙北市  | R2     | Ⅲ         | 鋼部材全体に腐食がみられる。P1橋脚の基礎部に亀裂がみられる。              |    |
| 9 吉田橋    | ヨシダハシ     | 吉田下田線  | 1984         | 34.0      | 8.5       | 仙北市  | R2     | Ⅱ         | A1橋台にひびわれがみられる。排水管に腐食、一部欠損がみられる。             |    |
| 10 吉田跨線橋 | ヨシダコセンキョウ | 吉田下田線  | 1975         | 28.5      | 4.8       | 仙北市  | R2     | Ⅱ         | 前回点検以降、補修・補強工事済である。P2橋脚の補修・補強部に漏水・遊離石灰がみられる。 |    |
| 11 相沢橋   | アイザワハシ    | 吉田下田線  | 2012         | 14.6      | 6.2       | 仙北市  | R2     | Ⅰ         |  |    |
| 12 下田橋   | シモダハシ     | 吉田下田線  | 1969         | 40.9      | 4.8       | 仙北市  | R2     | Ⅱ         | 鋼部材全体に防食機能の劣化がみられる。P1橋脚にひびわれがみられる。           |    |
| 13 馬橋    | ウマハシ      | 山口相内線  | 1966         | 20.0      | 6.8       | 仙北市  | R2     | Ⅲ         | 鋼部材全体に腐食、防食機能の劣化がみられる。床版にひびわれ、遊離石灰がみられる。     |    |
| 14 長戸呂橋  | ナガトロハシ    | 久保菅谷線  | 1979         | 50.2      | 6.0       | 仙北市  | R2     | Ⅲ         | 主桁端部下フランジ及び垂直補剛材、支承に腐食がみられる。                 |    |
| 15 石神橋   | イシガミハシ    | 造道石神線  | 1966         | 80.0      | 6.8       | 仙北市  | R2     | Ⅲ         | 支承に腐食が見られ、アンカーボルトの欠損がみられる。主桁端部に剥離、うきがみられる。   |    |
| 16 田沢湖橋  | タザワコハシ    | 生保内中央線 | 1980         | 162.0     | 15.0      | 仙北市  | R2     | Ⅱ         | 主桁に遊離石灰を伴うひびわれがみられる。橋脚に遊離石灰がみられる。            |    |

| 道路橋名     | フリカナ       | 路線名    | 架設年次<br>(西暦) | 橋長<br>(m) | 幅員<br>(m) | 管理者名 | 点検記録   |           |  | 備考 |
|----------|------------|--------|--------------|-----------|-----------|------|--------|-----------|--|----|
|          |            |        |              |           |           |      | 点検実施年度 | 橋梁全体の判定区分 | 所見等<br>※変状・損傷の概要<br>※判定区分Ⅱ以上を記載                |    |
| 17 桧木内橋  | ヒノキナイハシ    | 生保内中央線 | 1962         | 20.0      | 10.3      | 仙北市  | R2     | Ⅲ         | 主桁下フランジ、支承アンカーボルトに著しい腐食がみられる。                  |    |
| 18 生保内川橋 | オボナイガワハシ   | 向生保内線  | 1993         | 100.2     | 10.8      | 仙北市  | R2     | Ⅲ         | 支承に傾斜がみられる。防護柵に変形(浮き上がり)がみられる。                 |    |
| 19 長内沢橋  | オサナイザワハシ   | 向生保内線  | 1961         | 28.7      | 5.1       | 仙北市  | R2     | Ⅱ         | PC鋼棒の定着部に腐食がみられる。地覆の広範囲に欠損がみられる。               |    |
| 20 屋敷沢橋  | ヤシキザワハシ    | 向生保内線  | 1961         | 25.1      | 5.1       | 仙北市  | R2     | Ⅲ         | A1橋台に剥離がみられる。路面全体に凹凸がみられる。                     |    |
| 21 四十程橋  | シタホドハシ     | 四十程田向線 | 1980         | 60.1      | 6.0       | 仙北市  | R2     | Ⅲ         | P2橋脚に著しい剥離・鉄筋露出がみられる。床版には遊離石灰がみられる。            |    |
| 22 栃木橋   | トチノキハシ     | 栃木六本杉線 | 2005         | 58.5      | 10.5      | 仙北市  | R2     | Ⅰ         |  |    |
| 23 大石古川橋 | オオイシフルカワハシ | 栃木六本杉線 | 2004         | 28.8      | 8.2       | 仙北市  | R2     | Ⅰ         |  |    |
| 24 館下橋   | タテシタハシ     | 栃木六本杉線 | 2007         | 19.7      | 8.2       | 仙北市  | R2     | Ⅰ         |  |    |
| 25 門屋橋   | カドヤハシ      | 栃木六本杉線 | 2004         | 137.5     | 10.8      | 仙北市  | R2     | Ⅱ         | 耐候性鋼材の表層にうろこ状の錆がみられる。床版には遊離石灰を伴うひびわれがみられる。     |    |
| 26 小原木橋  | コハラギハシ     | 荒町堀之内線 | 1975         | 130.0     | 9.0       | 仙北市  | R2     | Ⅱ         | 主桁に遊離石灰を伴うひびわれがみられる。横桁に定着部の異常、A1橋台に剥離、うきがみられる。 |    |
| 27 山宮橋   | ヤマミヤハシ     | 神代西明寺線 | 1982         | 23.8      | 8.2       | 仙北市  | R2     | Ⅱ         | 橋台胸壁に主桁の接触がみられる。支承には腐食がみられる。                   |    |
| 28 地蔵橋   | ジゾウハシ      | 岡崎線    | 1994         | 28.5      | 8.2       | 仙北市  | R2     | Ⅰ         |  |    |
| 29 都野橋   | ミヤコノハシ     | 都野線    | 1981         | 23.0      | 8.2       | 仙北市  | R2     | Ⅰ         |  |    |
| 30 塞の神橋  | サイノカミハシ    | 後川線    | 1977         | 26.2      | 6.2       | 仙北市  | R2     | Ⅱ         | 主桁添接部ボルトの破断がみられる。支承に腐食がみられる。                   |    |
| 31 新川橋   | シンカワハシ     | 神代中央線  | 1974         | 22.7      | 6.0       | 仙北市  | R2     | Ⅲ         | 鋼部材全体に腐食がみられ、主桁端部は板厚減少を伴う。                     |    |
| 32 梨田橋   | ナシダハシ      | 神代中央線  | 1973         | 37.0      | 5.3       | 仙北市  | R2     | Ⅲ         | 鋼部材全体に腐食がみられる。P1橋脚に剥離・鉄筋露出、うきがみられる。            |    |
| 33 新梨田橋  | シンナシダハシ    | 神代中央線  | 2011         | 38.5      | 12        | 仙北市  | R2     | Ⅰ         |  |    |

| 道路橋名      | フリカナ      | 路線名    | 架設年次<br>(西暦) | 橋長<br>(m) | 幅員<br>(m) | 管理者名 | 点検記録   |           |   | 備考 |
|-----------|-----------|--------|--------------|-----------|-----------|------|--------|-----------|---|----|
|           |           |        |              |           |           |      | 点検実施年度 | 橋梁全体の判定区分 | 所見等<br>※変状・損傷の概要<br>※判定区分Ⅱ以上を記載             |    |
| 34 神代橋    | ジンダイハシ    | 神代中学校線 | 1972         | 20.6      | 5.3       | 仙北市  | R2     | Ⅲ         | 橋台胸壁に主桁の接触がみられる。支承アンカーボルトの破断がみられる。          |    |
| 35 鹿ノ狩橋   | カノカリハシ    | 神代抱返り線 | 1980         | 25.0      | 6.2       | 仙北市  | R2     | Ⅱ         | 鋼部材全体に腐食がみられる。床版、A2橋台胸壁にひびわれがみられる。          |    |
| 36 電気橋    | デンキハシ     | 神代抱返り線 | 1987         | 20.0      | 10.2      | 仙北市  | R2     | Ⅱ         | 鋼部材全体に腐食がみられる。床版に剥離、路面に凹凸がみられる。             |    |
| 37 堀内沢橋   | ホリウチザワハシ  | 堀内黒崎森線 | 1999         | 32.0      | 8.2       | 仙北市  | R2     | Ⅰ         |   |    |
| 38 道明橋    | ドウミョウハシ   | 小波内線   | 1998         | 25.1      | 6.2       | 仙北市  | R2     | Ⅱ         | 耐候性鋼材の表層にうろこ状の錆がみられる。                       |    |
| 39 落合橋    | オチアイハシ    | 山口大台野線 | 2002         | 17.8      | 8.2       | 仙北市  | R2     | Ⅰ         |   |    |
| 40 大台野橋   | オオダイノハシ   | 山口大台野線 | 2006         | 48.2      | 8.2       | 仙北市  | R2     | Ⅰ         |   |    |
| 41 袖野橋    | ソデノハシ     | 山崎小白川線 | 1983         | 21.8      | 6.2       | 仙北市  | R2     | Ⅱ         | 鋼部材全体に腐食がみられる。                              |    |
| 42 後川橋    | ウシロカワハシ   | 赤ハケ落合線 | 1978         | 26.2      | 6.2       | 仙北市  | R2     | Ⅲ         | 主桁添接部ボルト(F11T)の破断、支承の機能障害がみられる。床版には空洞がみられる。 |    |
| 43 落合橋    | オチアイハシ    | 赤ハケ落合線 | 1975         | 37.5      | 5.8       | 仙北市  | R2     | Ⅲ         | 鋼部材全体に腐食がみられる。沓座モルタル欠損によるアンカーボルトの露出がみられる。   |    |
| 44 平和橋    | ヘイワハシ     | 小松線    | 2006         | 56.0      | 5.2       | 仙北市  | R2     | Ⅱ         | 耐候性鋼材の表層にうろこ状の錆がみられる。床版にはひびわれがみられる。         |    |
| 45 小和瀬1号橋 | コワセ1ゴウハシ  | 宝仙台線   | 1988         | 86.3      | 6.2       | 仙北市  | R2     | Ⅱ         | P1橋脚にひびわれがみられる。                             |    |
| 46 小和瀬2号橋 | コワセ2ゴウハシ  | 宝仙台線   | 1987         | 19.7      | 6.2       | 仙北市  | R2     | Ⅱ         | 路面に凹凸がみられる。                                 |    |
| 47 湯ノ又1号橋 | ユノマタ1ゴウハシ | 宝仙台線   | 1986         | 100.0     | 5.2       | 仙北市  | R2     | Ⅱ         | 橋脚にひびわれ、路面の凹凸がみられる。                         |    |
| 48 羽根板橋   | ハネイタハシ    | 下田羽根板線 | 1973         | 60.0      | 4.0       | 仙北市  | R2     | Ⅲ         | 鋼部材全体に腐食がみられる。床版、下部工に剥離がみられる。               |    |
| 49 大谷地橋   | オオヤチハシ    | 先達大谷地線 | 1972         | 51.0      | 4.3       | 仙北市  | R2     | Ⅲ         | 鋼部材全体に腐食、床版に剥離・鉄筋露出、うきが広範囲にみられる。            |    |
| 50 先達橋    | センダツハシ    | 先達線    | 1964         | 34.3      | 7.7       | 仙北市  | R2     | Ⅱ         | 主桁下面に遊離石灰を伴うひびわれがみられる。                      |    |

| 道路橋名 | フリカナ   | 路線名         | 架設年次<br>(西暦) | 橋長<br>(m) | 幅員<br>(m) | 管理者名 | 点検記録   |           |                                 | 備考  |  |
|------|--------|-------------|--------------|-----------|-----------|------|--------|-----------|---------------------------------|---|--|
|      |        |             |              |           |           |      | 点検実施年度 | 橋梁全体の判定区分 | 所見等<br>※変状・損傷の概要<br>※判定区分Ⅱ以上を記載 |   |  |
| 51   | 女神橋    | メガミハシ       | 女神線          | 1989      | 147.8     | 5.2  | 仙北市    | R2        | I                               |   |  |
| 52   | 先達川橋   | センダツカワハシ    | 鶴の湯線         | 1969      | 21.5      | 4.7  | 仙北市    | R2        | Ⅲ                               | 橋台胸壁に主桁の接触がみられる。支承の機能障害、下部工には剥離、亀裂がみられる。        |  |
| 53   | 小先達橋   | コセンダツハシ     | 小先達線         | 1970      | 15.8      | 1.1  | 仙北市    | R2        | Ⅱ                               | 主桁に漏水、床版に遊離石灰がみられる。防護柵に脱落がみられる。                 |  |
| 54   | 下檜木内川橋 | シモヒノキナイハシ   | 生保内堂ノ前線1号線   | 1986      | 15.0      | 5.2  | 仙北市    | R2        | I                               |   |  |
| 55   | 山居橋    | サンキョハシ      | 山居線          | 1984      | 90.5      | 5.2  | 仙北市    | R2        | Ⅱ                               | 主桁側面に遊離石灰を伴うひびわれがみられる。                          |  |
| 56   | 六枚沢橋   | ロクマイサワハシ    | 六枚沢線         | 1965      | 30.0      | 7.8  | 仙北市    | R2        | Ⅲ                               | 鋼部材全体に腐食が見られ、主桁端部は板厚減少を伴う。下部工に剥離、うきがみられる。       |  |
| 57   | 堂田橋    | ドウデンハシ      | 赤石1号線        | 1978      | 20.0      | 5.0  | 仙北市    | R2        | Ⅱ                               | 鋼部材全体に腐食がみられる。                                  |  |
| 58   | 生保内橋   | オボナイハシ      | 生保内船場2号線     | 1962      | 61.9      | 5.0  | 仙北市    | R2        | Ⅲ                               | 主桁、床版にうき、剥離・鉄筋露出がみられる。                          |  |
| 59   | 大沢川1号橋 | オオサワガワ1ゴウハシ | 渦大沢1号線       | 2003      | 15.6      | 6.2  | 仙北市    | R2        | I                               |   |  |
| 60   | 山伏峠橋   | ヤマブシトウゲハシ   | 山伏峠線         | 1940      | 44.1      | 3.5  | 仙北市    | R2        | Ⅲ                               | 上下部工全体に遊離石灰を伴うひびわれ、剥離がみられる。                     |  |
| 61   | 真崎野橋   | マサキノハシ      | 上真崎野線        | 1970      | 21.0      | 3.7  | 仙北市    | R2        | Ⅱ                               | 鋼部材全体に腐食がみられる。橋台背面に路面の凹凸がみられる。                  |  |
| 62   | 都野2号橋  | ミヤコノ2ゴウハシ   | 上卒田線         | 1973      | 21.5      | 3.6  | 仙北市    | R2        | Ⅲ                               | A2橋台胸壁に主桁の接触がみられる。沓座モルタルの欠損、地覆の著しい剥離・鉄筋露出がみられる。 |  |
| 63   | 中通り橋   | ナカドオリハシ     | 野中清水線        | 1959      | 30.0      | 2.2  | 仙北市    | R2        | Ⅲ                               | P2橋脚パイルベントに鉛直及び水平方向のひびわれがみられる。                  |  |
| 64   | 中屋敷橋   | ナカヤシキハシ     | 卒田中屋敷線       | 1979      | 25.1      | 5.0  | 仙北市    | R2        | Ⅱ                               | 鋼部材全体に腐食が見られ、床版にはひびわれがみられる。橋台胸壁に欠損がみられる。        |  |
| 65   | 才津川橋   | サイツガワハシ     | 梅沢後村線        | 1991      | 25.9      | 7.2  | 仙北市    | R2        | I                               |   |  |
| 66   | 朴田橋    | ホノキダハシ      | 朴田線          | 1978      | 29.5      | 5.2  | 仙北市    | R2        | Ⅲ                               | 鋼部材全体に腐食が見られ、床版にはひびわれがみられる。P1橋脚に剥離がみられる。        |  |
| 67   | 高橋     | タカハシ        | 小松本町1号線      | 1966      | 56.2      | 4.5  | 仙北市    | R2        | Ⅲ                               | 主桁に橋軸方向の遊離石灰を伴うひびわれがみられる。                       |  |

| 道路橋名       | フリカナ          | 路線名    | 架設年次<br>(西暦) | 橋長<br>(m) | 幅員<br>(m) | 管理者名 | 点検記録   |           |                                       | 備考 |
|------------|---------------|--------|--------------|-----------|-----------|------|--------|-----------|---------------------------------------|----|
|            |               |        |              |           |           |      | 点検実施年度 | 橋梁全体の判定区分 | 所見等<br>※変状・損傷の概要<br>※判定区分Ⅱ以上を記載       |    |
| 68 霞田橋     | カスミダハシ        | 霞田線    | 1973         | 33.0      | 3.7       | 仙北市  | R2     | Ⅲ         | 主桁端部下フランジ及び垂直補剛材、支承に腐食がみられる。          |    |
| 69 築地橋     | チクジハシ         | 築地線    | 1977         | 25.0      | 4.8       | 仙北市  | R2     | Ⅲ         | 鋼部材全体に腐食がみられ、床版にはひびわれがみられる。           |    |
| 70 小山寺橋    | コサンジハシ        | 小山寺線   | 1965         | 23.0      | 6.8       | 仙北市  | R2     | Ⅱ         | 鋼部材に腐食、床版に剥離・鉄筋露出、うきがみられる。路面の凹凸がみられる。 |    |
| 71 中袖野橋    | ナカソデノハシ       | 袖野小倉見線 | 2000         | 14.6      | 7.2       | 仙北市  | R2     | Ⅰ         |                                       |    |
| 72 大台野開4号橋 | オオダイノヒラキ4ゴウハシ | 吉田下田線  | 1983         | 2.0       | 6.7       | 仙北市  | R2     | Ⅱ         | 床版に一部浮き、漏水がみられる。                      |    |
| 73 久保3号橋   | クボ3ゴウハシ       | 吉田下田線  | 1958         | 2.0       | 7.0       | 仙北市  | R2     | Ⅰ         |                                       |    |
| 74 小沢口橋    | コサワグチハシ       | 栃木六本杉線 | 1984         | 3.0       | 4.5       | 仙北市  | R2     | Ⅰ         |                                       |    |
| 75 中村橋     | ナカムラハシ        | 荒町堀之内線 | 1978         | 3.1       | 5.9       | 仙北市  | R2     | Ⅰ         |                                       |    |
| 76 東前郷橋    | ヒガシマエゴウハシ     | 西木線    | 不明           | 4.5       | 5.0       | 仙北市  | R2     | Ⅱ         | 床版に漏水と遊離石灰がみられる。A1土留壁に傾きがある。          |    |
| 77 新関橋     | シンゼキハシ        | 西木線    | 1957         | 3.9       | 4.7       | 仙北市  | R2     | Ⅰ         |                                       |    |
| 78 赤平橋     | アカヒラハシ        | 西木線    | 不明           | 2.5       | 5.0       | 仙北市  | R2     | Ⅰ         |                                       |    |
| 79 古堀田1号橋  | コボタ1ゴウハシ      | 漆原道目木線 | 1977         | 3.0       | 4.5       | 仙北市  | R2     | Ⅰ         |                                       |    |
| 80 古堀田3号橋  | コボタ3ゴウハシ      | 漆原道目木線 | 1976         | 4.5       | 4.5       | 仙北市  | R2     | Ⅰ         |                                       |    |
| 81 八卦橋     | ハツケハシ         | 赤平線    | 不明           | 2.5       | 10.1      | 仙北市  | R2     | Ⅰ         |                                       |    |
| 82 下道2号橋   | シタミチ2ゴウハシ     | 赤平線    | 1974         | 3.3       | 2.9       | 仙北市  | R2     | Ⅱ         | 洗堀や鉄筋露出がみられる。                         |    |
| 83 下道1号橋   | シタミチ1ゴウハシ     | 赤平線    | 1974         | 2.2       | 7.8       | 仙北市  | R2     | Ⅰ         |                                       |    |
| 84 下道橋     | シタミチハシ        | 赤平線    | 1954         | 2.4       | 3.5       | 仙北市  | R2     | Ⅰ         |                                       |    |

| 道路橋名       | フリカナ          | 路線名    | 架設年次<br>(西暦) | 橋長<br>(m) | 幅員<br>(m) | 管理者名 | 点検記録   |           |                                 | 備考 |
|------------|---------------|--------|--------------|-----------|-----------|------|--------|-----------|---------------------------------|----|
|            |               |        |              |           |           |      | 点検実施年度 | 橋梁全体の判定区分 | 所見等<br>※変状・損傷の概要<br>※判定区分Ⅱ以上を記載 |    |
| 85 大沼1号橋   | オオヌマ1ゴウハシ     | 神代西明寺線 | 不明           | 4.6       | 7.4       | 仙北市  | R2     | Ⅲ         | 床版裏鉄筋露出がみられる。ガードレール補修を要する。      |    |
| 86 大沼2号橋   | オオヌマ2ゴウハシ     | 神代西明寺線 | 不明           | 4.5       | 6.5       | 仙北市  | R2     | I         |                                 |    |
| 87 中屋敷橋    | ナカヤシキハシ       | 神代西明寺線 | 1973         | 2.0       | 5.5       | 仙北市  | R2     | I         |                                 |    |
| 88 田屋1号橋   | タヤ1ゴウハシ       | 神代西明寺線 | 1972         | 2.6       | 5.5       | 仙北市  | R2     | I         |                                 |    |
| 89 烏川堰橋    | カラスガワゼキハシ     | 神代西明寺線 | 1971         | 4.8       | 6.5       | 仙北市  | R2     | I         |                                 |    |
| 90 四ツ田沢橋   | ヨツタザワハシ       | 岡崎線    | 不明           | 2.0       | 9.0       | 仙北市  | R2     | Ⅱ         | 床版(BOX)継ぎ目より漏水がみられる。            |    |
| 91 森腰橋     | モリコシハシ        | 東田鎌川線  | 1960         | 4.0       | 3.5       | 仙北市  | R2     | I         |                                 |    |
| 92 大船2号橋   | オオフネ2ゴウハシ     | 東田鎌川線  | 不明           | 3.0       | 4.4       | 仙北市  | R2     | I         |                                 |    |
| 93 都野1号橋   | ミヤコノ1ゴウハシ     | 都野線    | 1978         | 3.9       | 7.0       | 仙北市  | R2     | I         |                                 |    |
| 94 稻荷田橋    | イナリタハシ        | 山崎西荒井線 | 1965         | 3.7       | 4.6       | 仙北市  | R2     | I         |                                 |    |
| 95 新関橋     | シンゼキハシ        | 後川線    | 不明           | 5.4       | 4.5       | 仙北市  | R2     | I         |                                 |    |
| 96 与助橋     | ヨスケハシ         | 神代中学校線 | 1974         | 3.0       | 6.0       | 仙北市  | R2     | Ⅱ         | 流路土砂堆積がみられる。                    |    |
| 97 大台野開1号橋 | オオダイノビラキ1ゴウハシ | 大台野開線  | 1981         | 3.3       | 4.5       | 仙北市  | R2     | I         |                                 |    |
| 98 大台野開2号橋 | オオダイノビラキ2ゴウハシ | 大台野開線  | 1981         | 3.1       | 4.5       | 仙北市  | R2     | I         |                                 |    |
| 99 久保4号橋   | クボ4ゴウハシ       | 山口大台野線 | 1958         | 2.0       | 7.6       | 仙北市  | R2     | I         |                                 |    |
| 100 越道沢橋   | コシミチサワハシ      | 夏瀬線    | 不明           | 2.6       | 3.5       | 仙北市  | R2     | Ⅱ         | 地覆に割れがみられる。                     |    |
| 101 広瀬沢橋   | ヒロセサワハシ       | 夏瀬線    | 1957         | 4.5       | 5.1       | 仙北市  | R2     | I         |                                 |    |

| 道路橋名 | フリガナ     | 路線名          | 架設年次<br>(西暦) | 橋長<br>(m) | 幅員<br>(m) | 管理者名 | 点検記録   |           |                                 | 備考              |  |
|------|----------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|--------|-----------|---------------------------------|-----------------|--|
|      |          |              |              |           |           |      | 点検実施年度 | 橋梁全体の判定区分 | 所見等<br>※変状・損傷の概要<br>※判定区分Ⅱ以上を記載 |                 |  |
| 102  | ヒロ沢橋     | ヒロサワハシ       | 夏瀬線          | 不明        | 3.5       | 3.2  | 仙北市    | R2        | Ⅱ                               | 地覆に一部欠損がみられる。   |  |
| 103  | 道目木2号橋   | ドウメキ2ゴウハシ    | 道目木上門屋線      | 1984      | 2.5       | 5.5  | 仙北市    | R2        | Ⅰ                               |                 |  |
| 104  | 田屋2号橋    | タヤ2ゴウハシ      | 山崎小白川線       | 1972      | 5.0       | 6.7  | 仙北市    | R2        | Ⅱ                               | 床版剥離、地覆われがみられる。 |  |
| 105  | 上荒井2号橋   | カミアライ2ゴウハシ   | 山崎小白川線       | 1999      | 5.2       | 7.0  | 仙北市    | R2        | Ⅰ                               |                 |  |
| 106  | 山袖橋      | ヤマソデハシ       | 山崎小白川線       | 1984      | 2.0       | 4.5  | 仙北市    | R2        | Ⅰ                               |                 |  |
| 107  | 第2中道橋    | ダイ2ナカミチハシ    | 若神子線         | 不明        | 2.3       | 5.5  | 仙北市    | R2        | Ⅰ                               |                 |  |
| 108  | 上生田1号橋   | カミショウデン1ゴウハシ | 生田中道線        | 不明        | 5.0       | 6.3  | 仙北市    | R2        | Ⅰ                               |                 |  |
| 109  | 上生田2号橋   | カミショウデン2ゴウハシ | 生田中道線        | 不明        | 2.0       | 4.5  | 仙北市    | R2        | Ⅰ                               |                 |  |
| 110  | 川原2号橋    | カワラ2ゴウハシ     | 川原堂ノ沢1号線     | 不明        | 2.7       | 9.0  | 仙北市    | R2        | Ⅰ                               |                 |  |
| 111  | 竹原橋      | タケワラハシ       | 川原堂ノ沢2号線     | 不明        | 3.2       | 6.7  | 仙北市    | R2        | Ⅰ                               |                 |  |
| 112  | 小勝田中橋    | オガタナカハシ      | 小勝田中村線       | 1976      | 4.9       | 3.5  | 仙北市    | R2        | Ⅰ                               |                 |  |
| 113  | 第3下川原橋   | ダイ3シモカワラハシ   | 下ノ川南線        | 不明        | 3.7       | 2.9  | 仙北市    | R2        | Ⅰ                               |                 |  |
| 114  | 第1下川原橋   | ダイ1シモカワラハシ   | 小勝田下川原1号線    | 不明        | 4.2       | 5.3  | 仙北市    | R2        | Ⅰ                               |                 |  |
| 115  | 川原1号橋    | カワラ1ゴウハシ     | 川原堂ノ沢3号線     | 不明        | 2.3       | 9.0  | 仙北市    | R2        | Ⅰ                               |                 |  |
| 116  | 小勝田前田4号橋 | オガタマエダ4ゴウハシ  | 小勝田前田4号線     | 不明        | 4.0       | 5.5  | 仙北市    | R2        | Ⅰ                               |                 |  |
| 117  | 小勝田上村橋   | オガタカミムラハシ    | 小勝田上村線       | 不明        | 4.0       | 7.7  | 仙北市    | R2        | Ⅰ                               |                 |  |
| 118  | 黒倉1号橋    | クロクラ1ゴウハシ    | 黒倉線          | 不明        | 3.8       | 2.8  | 仙北市    | R2        | Ⅰ                               |                 |  |

| 道路橋名      | フリガナ        | 路線名       | 架設年次<br>(西暦) | 橋長<br>(m) | 幅員<br>(m) | 管理者名 | 点検記録   |           |                                 | 備考 |
|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------|--------|-----------|---------------------------------|----|
|           |             |           |              |           |           |      | 点検実施年度 | 橋梁全体の判定区分 | 所見等<br>※変状・損傷の概要<br>※判定区分Ⅱ以上を記載 |    |
| 119 黒倉2号橋 | クロクラ2ゴウハシ   | 黒倉線       | 不明           | 4.5       | 5.5       | 仙北市  | R2     | Ⅱ         | 一部で鉄筋露出がみられる。                   |    |
| 120 戸狩野橋  | トカリノハシ      | 真崎戸狩野線    | 不明           | 2.0       | 6.0       | 仙北市  | R2     | Ⅰ         |                                 |    |
| 121 白旗橋   | シラハタハシ      | 神代駅抱返り1号線 | 不明           | 2.5       | 3.0       | 仙北市  | R2     | Ⅰ         |                                 |    |
| 122 若宮橋   | ワカミヤハシ      | 若宮線       | 不明           | 2.3       | 3.8       | 仙北市  | R2     | Ⅰ         |                                 |    |
| 123 無名橋16 | ムメイハシ16     | 内村線       | 不明           | 2.3       | 4.2       | 仙北市  | R2     | Ⅰ         |                                 |    |
| 124 中村橋   | ナカムラハシ      | 梅沢中村1号線   | 1983         | 2.6       | 4.5       | 仙北市  | R2     | Ⅱ         | 地覆われ、Grφがみられる。                  |    |
| 125 白旗1号橋 | シラハタ1ゴウハシ   | 戸狩野白旗線    | 不明           | 3.0       | 3.8       | 仙北市  | R2     | Ⅰ         |                                 |    |
| 126 後村橋   | ウシロムラハシ     | 梅沢後村線     | 不明           | 2.0       | 3.4       | 仙北市  | R2     | Ⅰ         |                                 |    |
| 127 珍重屋敷橋 | チンチョウヤシキハシ  | 珍重屋敷線     | 不明           | 2.0       | 3.7       | 仙北市  | R2     | Ⅰ         |                                 |    |
| 128 荒広1号橋 | アラヒロ1ゴウハシ   | 荒広線       | 不明           | 3.0       | 2.9       | 仙北市  | R2     | Ⅰ         |                                 |    |
| 129 戸伏橋   | トブセハシ       | 戸伏松原1号線   | 不明           | 3.0       | 5.5       | 仙北市  | R2     | Ⅰ         |                                 |    |
| 130 柏林川橋  | カシワバヤシカワハシ  | 柏林1号線     | 1976         | 4.0       | 2.5       | 仙北市  | R2     | Ⅲ         | 床版われがみられる。                      |    |
| 131 上生田橋  | カミショウデンハシ   | 上生田線      | 不明           | 3.0       | 3.5       | 仙北市  | R2     | Ⅰ         |                                 |    |
| 132 生田中村橋 | ショウデンナカムラハシ | 生田中村1号線   | 不明           | 3.0       | 5.6       | 仙北市  | R2     | Ⅰ         |                                 |    |
| 133 中生田橋  | ナカショウデンハシ   | 生田中村1号線   | 1996         | 3.5       | 5.6       | 仙北市  | R2     | Ⅰ         |                                 |    |
| 134 板橋    | イタハシ        | 六丁野線      | 1969         | 2.5       | 3.8       | 仙北市  | R2     | Ⅰ         |                                 |    |
| 135 中関橋   | ナカゼキハシ      | 中関1号線     | 不明           | 3.0       | 2.7       | 仙北市  | R2     | Ⅰ         |                                 |    |



| 道路橋名       | フリカナ       | 路線名      | 架設年次<br>(西暦) | 橋長<br>(m) | 幅員<br>(m) | 管理者名 | 点検記録   |           |                                 | 備考 |
|------------|------------|----------|--------------|-----------|-----------|------|--------|-----------|---------------------------------|----|
|            |            |          |              |           |           |      | 点検実施年度 | 橋梁全体の判定区分 | 所見等<br>※変状・損傷の概要<br>※判定区分Ⅱ以上を記載 |    |
| 136 中関2号橋  | ナカゼキ2ゴウハシ  | 中関2号線    | 不明           | 4.5       | 3.8       | 仙北市  | R2     | I         |                                 |    |
| 137 熊ノ林橋   | クマノバヤシハシ   | 熊ノ林線     | 不明           | 2.9       | 5.0       | 仙北市  | R2     | Ⅱ         | 地覆欠損あり、鉄筋がみられる。                 |    |
| 138 国館橋    | クニダテハシ     | 熊ノ林線     | 不明           | 3.3       | 4.9       | 仙北市  | R2     | Ⅱ         | 床版剥離あり、Grに変形あり補修を要する。           |    |
| 139 七佐戸橋   | ナナサドハシ     | 七佐戸線     | 不明           | 2.9       | 4.0       | 仙北市  | R2     | Ⅱ         | 床版、遊離石灰 地覆、A1欠損がみられる。           |    |
| 140 本町橋    | モトマチハシ     | 小松本町1号線  | 不明           | 2.5       | 4.8       | 仙北市  | R2     | I         |                                 |    |
| 141 山崎橋    | ヤマザキハシ     | 小松山崎線    | 不明           | 5.4       | 2.6       | 仙北市  | R2     | I         |                                 |    |
| 142 真木口橋   | サキグチハシ     | 小松本町2号線  | 不明           | 5.4       | 4.0       | 仙北市  | R2     | Ⅱ         | 床版部に鉄筋露出がみられる。                  |    |
| 143 古畑橋    | フルハタハシ     | 古畑線      | 不明           | 5.3       | 4.0       | 仙北市  | R2     | Ⅱ         | 地覆欠損箇所がみられる。                    |    |
| 144 柳持橋    | ヤナギモチハシ    | 古畑線      | 不明           | 4.2       | 5.1       | 仙北市  | R2     | Ⅱ         | 地覆欠損箇所がみられる。橋台A1,A2より漏水がみられる。   |    |
| 145 石川原野橋  | イシカワラノハシ   | 谷地中線     | 不明           | 2.5       | 4.5       | 仙北市  | R2     | I         |                                 |    |
| 146 太田1号橋  | オオタ1ゴウハシ   | 太田線      | 2002         | 2.5       | 4.5       | 仙北市  | R2     | I         |                                 |    |
| 147 太田2号橋  | オオタ2ゴウハシ   | 太田線      | 1969         | 4.2       | 4.0       | 仙北市  | R2     | Ⅱ         | 橋台より漏水がみられる。                    |    |
| 148 徳田橋    | トクダハシ      | 東前郷線     | 不明           | 4.2       | 4.1       | 仙北市  | R2     | I         |                                 |    |
| 149 荒川尻橋   | アラカワジリハシ   | 荒川尻線     | 不明           | 3.0       | 2.5       | 仙北市  | R2     | I         |                                 |    |
| 150 上院内橋   | カミンナイハシ    | 三嶋線      | 不明           | 2.0       | 3.8       | 仙北市  | R2     | I         |                                 |    |
| 151 七佐戸古畑橋 | ナナサドフルハタハシ | 七佐戸古畑線   | 不明           | 5.3       | 4.4       | 仙北市  | R2     | I         |                                 |    |
| 152 無名橋18  | ムメイハシ18    | 真崎蟹沢口1号線 | 不明           | 2.6       | 2.5       | 仙北市  | R2     | I         |                                 |    |

| 道路橋名        | フリカナ          | 路線名       | 架設年次<br>(西暦) | 橋長<br>(m) | 幅員<br>(m) | 管理者名 | 点検記録   |           |                                 | 備考 |
|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------|--------|-----------|---------------------------------|----|
|             |               |           |              |           |           |      | 点検実施年度 | 橋梁全体の判定区分 | 所見等<br>※変状・損傷の概要<br>※判定区分Ⅱ以上を記載 |    |
| 153 東上戸沢橋   | ヒガシカミトザワハシ    | 東上戸沢線     | 1983         | 3.8       | 3.5       | 仙北市  | R2     | I         |                                 |    |
| 154 寺村1号橋   | テラムラ1ゴウハシ     | 上檢木内寺村1号線 | 1981         | 2.0       | 5.5       | 仙北市  | R2     | Ⅱ         | 床版継ぎ目より漏水がみられる。                 |    |
| 155 堀内2号橋   | ホリナイ2ゴウハシ     | 綿沢線       | 1981         | 2.0       | 5.5       | 仙北市  | R2     | I         |                                 |    |
| 156 小滝3号橋   | コダキ3ゴウハシ      | 小滝2号線     | 1959         | 2.0       | 3.5       | 仙北市  | R2     | I         |                                 |    |
| 157 小滝4号橋   | コダキ4ゴウハシ      | 小滝2号線     | 1959         | 4.0       | 5.9       | 仙北市  | R2     | Ⅲ         | 床版剥離、鉄筋露出あり、A1橋台に浮きがみられる。       |    |
| 158 小滝1号橋   | コダキ1ゴウハシ      | 小滝1号線     | 1959         | 2.5       | 4.4       | 仙北市  | R2     | I         |                                 |    |
| 159 小滝2号橋   | コダキ2ゴウハシ      | 小滝1号線     | 1959         | 3.0       | 4.4       | 仙北市  | R2     | I         |                                 |    |
| 160 橋掛橋     | ハシカケハシ        | 松葉橋掛線     | 1992         | 2.8       | 3.7       | 仙北市  | R2     | I         |                                 |    |
| 161 大台野開3号橋 | オオダイノビラキ3ゴウハシ | 大台野大森線    | 1984         | 3.5       | 3.5       | 仙北市  | R2     | I         |                                 |    |
| 162 久保2号橋   | クボ2ゴウハシ       | 檢木内久保線    | 1976         | 4.4       | 3.7       | 仙北市  | R2     | I         |                                 |    |
| 163 相沢1号橋   | アイザワ1ゴウハシ     | 相沢線       | 1980         | 2.6       | 3.5       | 仙北市  | R2     | I         |                                 |    |
| 164 川岱1号橋   | カワダイ1ゴウハシ     | 小山寺下田線    | 1958         | 2.3       | 3.7       | 仙北市  | R2     | Ⅱ         | 剥離、鉄筋露出がみられる。                   |    |
| 165 川岱2号橋   | カワダイ2ゴウハシ     | 小山寺下田線    | 1958         | 3.6       | 3.8       | 仙北市  | R2     | I         |                                 |    |
| 166 川岱4号橋   | カワダイ4ゴウハシ     | 小山寺下田線    | 1959         | 5.0       | 3.9       | 仙北市  | R2     | Ⅱ         | A2ひびわれがみられる。                    |    |
| 167 川岱5号橋   | カワダイ5ゴウハシ     | 小山寺下田線    | 1960         | 5.0       | 3.8       | 仙北市  | R2     | I         |                                 |    |
| 168 無名橋19   | ムメイハシ19       | 西木大台野東線   | 不明           | 2.0       | 7.4       | 仙北市  | R2     | I         |                                 |    |
| 169 長戸呂農道橋  | ナガトロノウドウハシ    | 長戸呂3号線    | 不明           | 5.4       | 3.5       | 仙北市  | R2     | I         |                                 |    |

| 道路橋名        | フリカナ         | 路線名      | 架設年次<br>(西暦) | 橋長<br>(m) | 幅員<br>(m) | 管理者名 | 点検記録   |           |                                 | 備考 |
|-------------|--------------|----------|--------------|-----------|-----------|------|--------|-----------|---------------------------------|----|
|             |              |          |              |           |           |      | 点検実施年度 | 橋梁全体の判定区分 | 所見等<br>※変状・損傷の概要<br>※判定区分Ⅱ以上を記載 |    |
| 170 六郎沢橋    | ロクロウサワハシ     | 八津鎌足線    | 1999         | 3.6       | 3.5       | 仙北市  | R2     | I         |                                 |    |
| 171 鎌足1号橋   | カマタリ1ゴウハシ    | 八津鎌足線    | 1973         | 3.8       | 3.3       | 仙北市  | R2     | I         |                                 |    |
| 172 八津橋     | ヤツハシ         | 八津停車場線   | 1977         | 2.0       | 4.3       | 仙北市  | R2     | Ⅲ         | 床版及び橋台に剥離や鉄筋露出が数カ所みられる。         |    |
| 173 佐曾田2号橋  | サソダ2ゴウハシ     | 桜田佐曾田線   | 1976         | 2.2       | 9.5       | 仙北市  | R2     | I         |                                 |    |
| 174 堂村2号橋   | ドウムラ2ゴウハシ    | 堂村線      | 1980         | 2.0       | 5.3       | 仙北市  | R2     | I         |                                 |    |
| 175 堂村1号橋   | ドウムラ1ゴウハシ    | 堂村線      | 1983         | 3.7       | 3.8       | 仙北市  | R2     | Ⅱ         | A1剥離、地覆われがみられる。                 |    |
| 176 開橋      | ヒラキハシ        | 西明寺荒町東線  | 2002         | 3.0       | 4.7       | 仙北市  | R2     | I         |                                 |    |
| 177 下久保田橋   | シモクボタハシ      | 下久保田線    | 1979         | 2.3       | 3.5       | 仙北市  | R2     | Ⅱ         | Gr破損がみられる。                      |    |
| 178 上門屋橋    | カミカドヤハシ      | 大野関上門屋線  | 1979         | 3.1       | 3.5       | 仙北市  | R2     | I         |                                 |    |
| 179 沢口橋     | サワグチハシ       | 沢口小原木線   | 1972         | 4.5       | 3.6       | 仙北市  | R2     | I         |                                 |    |
| 180 大野関堰2号橋 | ダイノセキゼキ2ゴウハシ | 新屋小倉見線   | 1967         | 4.0       | 7.8       | 仙北市  | R2     | I         |                                 |    |
| 181 西野寺村橋   | ニシノテラムラハシ    | 西野寺村線    | 1979         | 3.5       | 4.7       | 仙北市  | R2     | I         |                                 |    |
| 182 大野関堰3号橋 | ダイノセキゼキ3ゴウハシ | 西荒井古堀田線  | 1967         | 5.4       | 6.3       | 仙北市  | R2     | I         |                                 |    |
| 183 清水川原橋   | シミズカワラハシ     | 小淵野山崎1号線 | 1984         | 3.0       | 3.5       | 仙北市  | R2     | I         |                                 |    |
| 184 八ツ川橋    | ヤツカワハシ       | 塚野腰線     | 不明           | 3.6       | 2.1       | 仙北市  | R2     | Ⅱ         | 床版部、橋台より漏水がみられる。                |    |
| 185 七ツ関橋    | ナナツセキハシ      | 塚野腰線     | 1975         | 2.3       | 5.6       | 仙北市  | R2     | Ⅱ         | 地覆われ、鉄筋露出がみられる。                 |    |
| 186 下道橋     | シタミチハシ       | 塚野腰線     | 不明           | 4.1       | 3.5       | 仙北市  | R2     | Ⅱ         | 地覆われ、鉄筋露出がみられる。                 |    |

| 道路橋名       | フリカナ      | 路線名    | 架設年次<br>(西暦) | 橋長<br>(m) | 幅員<br>(m) | 管理者名 | 点検記録       |               |                                 | 備考 |
|------------|-----------|--------|--------------|-----------|-----------|------|------------|---------------|---------------------------------|----|
|            |           |        |              |           |           |      | 点検実施<br>年度 | 橋梁全体の<br>判定区分 | 所見等<br>※変状・損傷の概要<br>※判定区分Ⅱ以上を記載 |    |
| 187 日月田橋   | ニチガツデンハシ  | 日月田線   | 1974         | 3.5       | 3.7       | 仙北市  | R2         | Ⅱ             | 地覆欠落がみられる。                      |    |
| 188 曲屋橋    | マガリヤハシ    | 後川山崎線  | 1975         | 3.5       | 4.5       | 仙北市  | R2         | Ⅲ             | 剥離、鉄筋露出がみられる。                   |    |
| 189 古堀田農道橋 | コボタノウドウハシ | 古堀田3号線 | 不明           | 5.3       | 3.5       | 仙北市  | R2         | Ⅰ             |                                 |    |