

令和3年度橋梁点検結果一覧表

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	
1 黒森橋	クロモリハシ	山谷川崎黒沢線	1981	22.0	6.0	仙北市	R3	Ⅲ	主桁、横桁、支承部に腐食がみられる。	
2 黒沢橋	クロサワハシ	山谷川崎黒沢線	1969	48.0	4.5	仙北市	R3	Ⅱ	主桁、横桁、支承部に腐食がみられる。	
3 雫田橋	シズクタハシ	野田雫田線	1973	27.0	3.6	仙北市	R3	Ⅱ	主桁、横桁、支承部に腐食がみられる。	
4 古寺橋	フルテラハシ	北沢線	1978	16.0	5.0	仙北市	R3	Ⅱ	主桁、支承部に腐食がみられる。	
5 新若神子橋	シンワカミゴハシ	赤平線	1990	43.0	7.0	仙北市	R3	Ⅱ	主桁、床版に漏水がみられる。	
6 赤平橋	アカヒラハシ	赤平線	1974	125.0	4.0	仙北市	R3	Ⅱ	床版にひび割れがみられる。	
7 鎌川橋	カマカワハシ	神代西明寺線	1974	31.0	7.0	仙北市	R3	Ⅱ	床版に漏水、遊離石灰がみられる。	
8 内川橋	ウチカワハシ	田町荒屋敷線	1977	156.0	6.0	仙北市	R3	Ⅲ	主桁、横桁、床版に剥離、鉄筋露出がみられる。	
内川橋(歩道部)	ウチカワハシ	田町荒屋敷線	1977	156.0	1.5	仙北市	R3	Ⅲ	主桁、横桁、下部構造に腐食がみられる。	
9 勝楽跨線橋	カツラクコセンキョウ	小館菅沢線	1994	222.0	11.6	仙北市	R3	Ⅱ	主桁に剥離・鉄筋露出あり。下部構造にひび割れがみられる。	
10 上花園大橋	カミハナゾノオオハシ	堂野口線	1982	139.0	8.3	仙北市	R3	Ⅱ	横桁に漏水・遊離石灰あり。下部構造にひび割れがみられる。	
11 新堂野口線	シンドウノグチセン	堂野口線	1982	15.0	8.3	仙北市	R3	Ⅱ	床版に漏水・遊離石灰がみられる。	
12 館山橋	タテヤマハシ	北白岩入角線	1996	15.0	7.0	仙北市	R3	Ⅱ	主桁にひび割れあり。支承部に変形・欠損がみられる。	
13 上野橋	ウワノハシ	山谷川崎上野線	1996	32.0	3.0	仙北市	R3	Ⅱ	主桁、横桁、支承部に腐食がみられる。	
14 安久戸橋	アクドハシ	若神子線	1970	24.0	3.0	仙北市	R3	Ⅲ	主桁、横桁、支承部に腐食がみられる。	
15 横町橋	ヨコマチハシ	小倉山校線	1977	148.0	5.0	仙北市	R3	Ⅱ	横桁、下部構造に剥離・鉄筋露出がみられる。	

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	
横町橋(歩道部)	ヨコマチハシ	小倉山校線	1977	148.0	2.0	仙北市	R3	Ⅲ	主桁、横桁、床版、支承部に腐食がみられる。	
16 碓メ石橋	イカメイシハシ	碓メ石線	1973	31.0	2.1	仙北市	R3	Ⅱ	主桁、横桁、支承部に腐食がみられる。	
17 上花園橋	カミハナゾノハシ	釣田上花園線	1979	32.0	5.0	仙北市	R3	Ⅱ	主桁、横桁、支承部に腐食がみられる。	
18 田中橋	タナカハシ	雲然田中線	1972	58.0	4.0	仙北市	R3	Ⅱ	主桁、横桁、支承部に腐食がみられる。	
19 大瀬蔵野橋	オオセゾノハシ	大瀬蔵野線	1970	64.0	3.6	仙北市	R3	Ⅲ	主桁、横桁、支承部に腐食がみられる。	
20 山谷2号橋	ヤマヤ2ゴウハシ	山谷線	1991	23.0	4.0	仙北市	R3	Ⅰ		
21 山谷橋	ヤマヤハシ	大黒沢山谷1号線	1993	25.0	5.0	仙北市	R3	Ⅱ	下部構造にひびわれ・漏水がみられる。	
22 高屋橋	コウヤハシ	山谷川崎高屋上野線	1928	47.0	2.5	仙北市	R3	Ⅱ	主桁、横桁に腐食がみられる。	
23 鰻瀬橋	カジカセハシ	西野川原2号線	1972	16.0	3.6	仙北市	R3	Ⅲ	主桁、横桁、支承部に腐食がみられる。	
24 若神子橋	ワカミゴハシ	赤平1号線	1972	43.0	4.0	仙北市	R3	Ⅱ	主桁、横桁、支承部に腐食がみられる。	
25 岩渕橋	イワブチハシ	岩見沢線	1974	15.0	3.5	仙北市	R3	Ⅱ	下部構造に剥離・鉄筋露出がみられる。	
26 五郎兵衛橋	ゴロベイハシ	中泊古寺線	1981	15.0	2.2	仙北市	R3	Ⅰ		
27 熊堂橋	クマドウハシ	熊堂5号線	1986	15.0	4.5	仙北市	R3	Ⅰ		
28 西長野橋	ニシナガノハシ	熊堂鬼壁線	1985	22.0	6.5	仙北市	R3	Ⅱ	主桁に剥離・鉄筋露出がみられる。	
29 郷野八景橋	ゴウノハツケイハシ	西川原明通り線	1982	63.0	3.0	仙北市	R3	Ⅲ	主桁、支承部に腐食がみられる。	
30 舟場山田2号橋	フナバヤマダ2ゴウハシ	舟場山田線	不明	15.0	1.8	仙北市	R3	Ⅰ		
31 入角橋	イリスミハシ	寺後入角線	不明	21.0	3.4	仙北市	R3	Ⅱ	主桁、横桁、支承部に腐食がみられる。	

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	
32 西上花園橋	ニシカミハナゾノハシ	新花園西上花園線	不明	31.0	2.0	仙北市	R3	Ⅱ	主桁、横桁、支承部に腐食がみられる。	
33 誓願橋	セイガンハシ	抱返り夏瀬線	2007	43.0	1.4	仙北市	R3	Ⅰ		
34 抱返り6号橋	ダキガエリ6ゴウハシ	抱返り夏瀬線	不明	25.0	1.8	仙北市	R3	Ⅱ	主桁、支承部に腐食がみられる。	
35 抱返り8号橋	ダキガエリ8ゴウハシ	抱返り夏瀬線	不明	15.0	1.6	仙北市	R3	Ⅱ	主桁に腐食がみられる。	
36 抱返り10号橋	ダキガエリ10ゴウハシ	抱返り夏瀬線	2001	17.0	1.4	仙北市	R3	Ⅱ	主桁に腐食がみられる。	
37 抱返り12号橋	ダキガエリ12ゴウハシ	抱返り夏瀬線	不明	34.0	1.7	仙北市	R3	Ⅱ	主桁に腐食がみられる。	
38 東下戸沢橋	ヒガシシモトザワハシ	東下戸沢線	1978	18.0	4.2	仙北市	R3	Ⅰ		
39 鳥屋森橋	トヤモリハシ	鳥屋森線	1978	26.0	4.0	仙北市	R3	Ⅱ	支承部に腐食がみられる。	
40 福田橋	フクダハシ	桁沢福田線	1973	22.0	4.0	仙北市	R3	Ⅱ	支承部に腐食がみられる。	
41 寺村橋	テラムラハシ	上検木内寺村1号線	2019	26.0	6.2	仙北市	R3	Ⅰ		
42 左通橋	サドオリハシ	左通線	1973	34.0	3.0	仙北市	R3	Ⅱ	床版に漏水・遊離石灰がみられる。下部構造にひび割れがみられる。	
43 鷺ヶ台橋	ワシガダイハシ	鷺ヶ台線	1966	32.2	3.0	仙北市	R3	Ⅰ		
44 玉川温泉橋	タマガワオンセンハシ	玉川温泉線	不明	8.0	4.0	仙北市	R3	Ⅰ		
45 前郷沢橋	マエゴウサワハシ	田沢線	1965	12.0	5.5	仙北市	R3	Ⅱ	支承部に腐食がみられる。	
46 無名橋2	ムメイハシ2	田沢線	不明	9.0	5.5	仙北市	R3	Ⅰ		
47 滝沢橋	タキサワハシ	生保内中央線	1991	11.0	10.0	仙北市	R3	Ⅰ		
48 内黒沢野新橋	ウチクロサワノシンハシ	生保内中央線	不明	10.0	11.9	仙北市	R3	Ⅱ	床版に漏水・遊離石灰がみられる。	

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	
49 柳沢川3号橋	ヤナギサワガワ3ゴウハシ	武蔵野大杉沢線	不明	7.0	7.5	仙北市	R3	I		
50 相内川橋	アイナイカワハシ	向生保内線	1960	11.0	10.2	仙北市	R3	Ⅲ	主桁、横桁に剥離・鉄筋露出がみられる。	
51 大沢川橋	オオサワガワハシ	向生保内線	不明	12.0	7.0	仙北市	R3	Ⅱ	主桁にひび割れあり。横桁に剥離・鉄筋露出がみられる。	
52 赤石橋	アカイシハシ	四十程田向線	1968	13.0	7.0	仙北市	R3	Ⅱ	主桁にひびわれあり。床版に漏水・遊離石灰がみられる。	
53 谷地川橋	ヤチガワハシ	神代西明寺線	1974	13.0	7.0	仙北市	R3	Ⅱ	床版に漏水・遊離石灰がみられる。	
54 山宮古橋	ヤマミヤフルハシ	神代西明寺線	1975	13.0	7.0	仙北市	R3	I		
55 大船1号橋	オオフネ1ゴウハシ	東田鎌川線	不明	6.0	5.5	仙北市	R3	Ⅱ	床版、下部構造に漏水・遊離石灰がみられる。	
56 小影沢橋	コカゲサワハシ	神代抱返り線	不明	10.0	7.0	仙北市	R3	I		
57 希望橋	キボウハシ	小先達町田線	不明	14.0	7.0	仙北市	R3	Ⅱ	下部構造にひびわれがみられる。	
58 頭無橋	カシラナシハシ	大沢田子ノ木線	2001	8.0	3.5	仙北市	R3	I		
59 小和瀬3号橋	コワセ3ゴウハシ	宝仙台線	1987	14.0	5.0	仙北市	R3	Ⅱ	床版に漏水・遊離石灰がみられる。	
60 無名橋11	ムメイハシ11	鎧端猫乳線	不明	6.0	5.0	仙北市	R3	I		
61 蟹沢口橋	カニサワグチハシ	鎧端蟹沢口1号線	不明	6.0	4.0	仙北市	R3	I		
62 打野2号橋	ウチノ2ゴウハシ	打野2号線	不明	12.0	3.2	仙北市	R3	Ⅱ	主桁にひびわれがみられる。	
63 田沢沢口1号橋	タザワサワグチ1ゴウハシ	打野田沢々口1号線	1958	14.0	3.4	仙北市	R3	I		
64 田沢沢口2号橋	タザワサワグチ2ゴウハシ	打野田沢々口1号線	1965	12.0	3.0	仙北市	R3	Ⅱ	下部構造に漏水・遊離石灰がみられる。	
65 上前田橋	カミマエダハシ	上前田開元線	不明	14.0	4.0	仙北市	R3	I		

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	
66 下田橋	シモダハシ	下田羽根板線	不明	7.0	3.0	仙北市	R3	I		
67 先達1号橋	センダツ1ゴウハシ	先達線	不明	7.0	5.8	仙北市	R3	Ⅲ	主桁、床版、下部構造に剥離・鉄筋露出がみられる。	
68 無名橋12	ムメイハシ12	沼田東前3号線	不明	7.0	3.0	仙北市	R3	I		
69 無名橋13	ムメイハシ13	田沢下田5号線	不明	9.0	3.0	仙北市	R3	I		
70 石黒沢橋	イシグロサワハシ	鶴の湯線	1979	10.0	4.0	仙北市	R3	I		
71 湯の沢橋	ユノサワハシ	鶴の湯線	1979	14.0	4.0	仙北市	R3	Ⅱ	主桁、横桁、支承部に腐食がみられる。	
72 水沢橋	ミズサワハシ	下高田水沢線	不明	9.0	8.6	仙北市	R3	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出がみられる。	
73 黒沢川橋	クロサワガワハシ	中生保内1号線	1970	11.0	6.5	仙北市	R3	I		
74 浮世坂橋	ウキヨザカハシ	浮世坂武蔵野線	不明	8.0	7.0	仙北市	R3	I		
75 柳沢川2号橋	ヤナギサワガワ2ゴウハシ	武蔵野東5号線	1980	6.0	4.8	仙北市	R3	Ⅱ	下部構造にひびわれがみられる。	
76 明平2号橋	アケヒラ2ゴウハシ	刺巻明平1号線	不明	8.0	4.0	仙北市	R3	I		
77 大又川橋	オオマタガワハシ	大沢田子ノ木線	2001	9.0	4.7	仙北市	R3	I		
78 荒沢橋	アラサワハシ	潟大沢5号線	1970	7.0	3.5	仙北市	R3	Ⅱ	床版に漏水・遊離石灰がみられる。	
79 無名橋15	ムメイハシ15	神代駅抱返り4号線	不明	10.0	3.0	仙北市	R3	Ⅱ	床版に漏水・遊離石灰がみられる。	
80 上刺市橋	カミサシイチハシ	刺市線	1985	14.0	5.0	仙北市	R3	Ⅱ	床版に漏水・遊離石灰がみられる。	
81 下刺市橋	シモサシイチハシ	刺市線	不明	8.0	4.0	仙北市	R3	I		
82 間の谷地橋	マノヤチハシ	間の谷地線	1970	11.0	4.0	仙北市	R3	I		

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	
83	田中橋	タナカハシ	梅沢田中線	1950	9.0	3.0	仙北市	R3	Ⅲ	主桁に剥離・鉄筋露出あり。床版に漏水・遊離石灰がみられる。
84	天正寺橋	テンショウジハシ	手習石1号線	1974	9.0	4.0	仙北市	R3	Ⅱ	床版、下部構造に漏水・遊離石灰がみられる。
85	寺沢橋	テラサワハシ	岡本線	2004	11.0	4.0	仙北市	R3	Ⅰ	
86	仁王堂橋	ニオウドウハシ	仁王堂線	2004	16.0	3.0	仙北市	R3	Ⅰ	
87	無名橋17	ムメイハシ17	舟山2号線	1996	8.0	4.1	仙北市	R3	Ⅰ	
88	木田1号橋	キダ1ゴウハシ	田子ノ木1号線	1969	6.0	3.5	仙北市	R3	Ⅰ	
89	大沢川2号橋	オオサワガワ2ゴウハシ	渦大沢2号線	1972	11.0	4.0	仙北市	R3	Ⅱ	経過観察とし、変状進展時に詳細調査を実施する必要がある。
90	前川橋	マエカワハシ	生保内中央線	1971	3.0	9.0	仙北市	R3	Ⅱ	床版に鉄筋露出、下部工に漏水、路面に凹凸がみられる。
91	柏沢橋	カンワサワハシ	生保内中央線	1991	3.0	6.5	仙北市	R3	Ⅱ	床版に漏水、鉄筋露出、下部工に洗掘がみられる。
92	町田橋	マチダハシ	生保内中央線	1971	2.0	6.5	仙北市	R3	Ⅱ	床版に鉄筋露出、下部工01、02に洗掘、歩道部の路面にひび割れがみられる。
93	滝沢川橋	タキサワガワハシ	柏山線	1961	5.0	6.5	仙北市	R3	Ⅱ	下部構造に漏水、遊離石灰、地覆に鉄筋露出、路面の凹凸がみられる。
94	大橋川橋	オオハシカワハシ	武蔵野横町線	1973	2.0	6.4	仙北市	R3	Ⅱ	主桁、床版に鉄筋露出、下部工に剥離がみられる。
95	武蔵野橋	ムサシノハシ	武蔵野線	1981	5.0	9.0	仙北市	R3	Ⅱ	床版に漏水、遊離石灰、下部工に鉄筋露出、路面の凹凸、地覆、防護柵に変形・欠損がみられる。
96	大杉沢橋	オオスギサワハシ	武蔵野大杉沢線	1981	4.0	6.8	仙北市	R3	Ⅱ	床版の一部に鉄筋露出がみられる。
97	役場南橋	ヤクバミナミハシ	田沢湖駅前宮ノ前線	1972	2.0	19.2	仙北市	R3	Ⅱ	床版に漏水、遊離石灰、鉄筋露出、下部工に漏水、鉄筋露出がみられる。
98	無名橋4	ムメイハシ4	田沢湖駅前宮ノ前線	1991	3.0	11.5	仙北市	R3	Ⅱ	床版に鉄筋露出、漏水、目地抜け、下部工に漏水、路面に舗装のひび割れがみられる。
99	下相内端橋	シモアイナイバタハシ	向生保内線	1997	4.0	6.4	仙北市	R3	Ⅱ	床版に漏水、鉄筋露出、下部工に変形・欠損、地覆に鉄筋露出がみられる。

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考	
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載		
100	無名橋5	ムメイハシ5	向生保内線	1997	2.0	6.6	仙北市	R3	I		
101	野村橋	ノムラハシ	向生保内線	1964	5.0	7.0	仙北市	R3	Ⅲ	床版に広範囲のうきがみられる。また、下部工に変形・欠損がみられる。	
102	田向橋	タムカイハシ	四十程田向線	1981	2.0	6.5	仙北市	R3	Ⅱ	下部工目地部からの漏水が見られ、それが原因と思われる路面の凹凸も見られる。	
103	柴倉5号橋	シバクラ5ゴウハシ	柴倉線	不明	2.0	3.5	仙北市	R3	Ⅱ	A2橋台に漏水・遊離石灰及び鉄筋露出、路面全体に土砂詰まりがみられる。	
104	相内端橋	アイナイバタハシ	手倉野四十程線	1961	3.0	8.3	仙北市	R3	Ⅱ	床版に鉄筋露出、下部工に漏水、路面の凹凸、地覆の鉄筋露出がみられる。	
105	若神子橋	ワカミゴハシ	館下若神子線	1972	2.0	4.0	仙北市	R3	Ⅱ	床版目地部からの漏水がみられる。	
106	耳除橋	ミミヨケハシ	耳除1号線	1961	3.0	2.6	仙北市	R3	I		
107	打野1号橋	ウチノ1ゴウハシ	打野1号線	1969	2.0	5.5	仙北市	R3	Ⅱ	床版目地部及び下部工目地部に漏水がみられる。	
108	打野3号橋	ウチノ3ゴウハシ	打野2号線	1951	2.0	3.6	仙北市	R3	Ⅱ	下部工01、02に漏水、地覆に変形・欠損、路面に土砂詰まりがみられる。	
109	馬形橋	ウマカタハシ	先達馬形線	1951	4.0	3.5	仙北市	R3	I		
110	上町田橋	カミマチダハシ	町田線	1984	3.0	6.5	仙北市	R3	Ⅱ	床版に漏水及び鉄筋露出、路面に凹凸及び土砂詰まりがみられる。	
111	上町田1号橋	カミマチダ1ゴウハシ	町田線	1981	5.0	7.0	仙北市	R3	Ⅱ	床版に漏水、路面に土砂詰まりがみられる。	
112	大川端1号橋	オオカワバタ1ゴウハシ	中村大川端3号線	2020	3.0	4.0	仙北市	R3	I		
113	大川端3号橋	オオカワバタ3ゴウハシ	大川端中村線	1966	3.0	3.5	仙北市	R3	Ⅱ	下部工にひび割れ・遊離石灰、変形欠損、路面に土砂詰まりがみられる。	
114	新田橋	ニッタハシ	生保内堂ノ前1号線	1977	2.0	5.3	仙北市	R3	Ⅱ	床版の一部に鉄筋露出、目地部からの漏水がみられる。	
115	黒沢野橋	クロサワノハシ	黒沢野3号線	1961	4.0	4.0	仙北市	R3	Ⅱ	下部工に変形・欠損がみられる。	
116	山居1号橋	サンキョ1ゴウハシ	山居線	1983	3.0	4.0	仙北市	R3	I		

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考	
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載		
117	横町橋	ヨコマチハシ	生保内横町3号線	1951	3.0	2.2	仙北市	R3	I		
118	街道ノ上橋	カイドウノウエハシ	街道ノ上2号線	1991	2.0	11.1	仙北市	R3	Ⅱ	床版及び下部工に漏水、路面の凹凸がみられる。	
119	東2号橋	ヒガシ2ゴウハシ	武蔵野東2号線	1981	4.0	5.3	仙北市	R3	Ⅱ	床版にひび割れ、路面の凹凸、防護柵に腐食がみられる。	
120	大杉沢2号橋	オオスギサワ2ゴウハシ	武蔵野住宅7号線	1968	4.0	3.5	仙北市	R3	Ⅱ	床版に鉄筋露出、路面の凹凸、地覆に変形・欠損がみられる。	
121	大杉沢3号橋	オオスギサワ3ゴウハシ	武蔵野住宅8号線	1968	3.0	3.5	仙北市	R3	Ⅱ	床版上面(路面)に路面の凹凸、地覆に鉄筋露出がみられる。	
122	大杉沢4号橋	オオスギサワ4ゴウハシ	大杉沢団地1号線	1968	4.0	6.4	仙北市	R3	Ⅱ	床版に鉄筋露出、漏水、路面の凹凸、地覆に変形・欠損がみられる。	
123	大杉沢5号橋	オオスギサワ5ゴウハシ	大杉沢団地2号線	1968	4.0	3.5	仙北市	R3	Ⅱ	床版にひび割れ、漏水、下部工に変形・欠損、路面の凹凸、地覆の鉄筋露出がみられる。	
124	大杉沢6号橋	オオスギサワ6ゴウハシ	大杉沢団地3号線	1968	4.0	3.5	仙北市	R3	I		
125	大杉沢7号橋	オオスギサワ7ゴウハシ	大杉沢団地4号線	1968	3.0	6.3	仙北市	R3	Ⅱ	床版の一部に軽微な欠損、路面の凹凸、土砂詰まり、地覆の鉄筋露出が見られるものの、橋梁としては健全である。	
126	浮世坂2号橋	ウキヨサカ2ゴウハシ	浮世坂1号線	1994	2.0	4.5	仙北市	R3	I		
127	船場橋	フナバハシ	生保内船場1号線	1996	4.0	5.5	仙北市	R3	Ⅱ	床版にひび割れ、路面の凹凸がみられる。	
128	明平3号橋	アケヒラ3ゴウハシ	刺巻明平1号線	1971	2.0	5.7	仙北市	R3	Ⅱ	下部構造に鉄筋露出、地覆に鉄筋露出がみられる。	
129	六枚1号橋	ロクマイ1ゴウハシ	六枚1号線	1991	4.0	4.0	仙北市	R3	Ⅱ	床版及び下部工目地部に抜け、漏水、遊離石灰、路面の凹凸、防護柵の変形がみられる。	
130	六枚3号橋	ロクマイ3ゴウハシ	六枚1号線	1991	2.0	4.0	仙北市	R3	Ⅱ	床版に漏水及び遊離石灰、下部工に漏水、路面に凹凸がみられる。	
131	無名橋14	ムメイハシ14	中宿線	2020	3.0	3.6	仙北市	R3	I		