

令和4年度橋梁点検結果一覧表

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	
1 冷水沢橋	ヒヤミスハシ	玉川温泉線	1980	6.6	3.7	仙北市	R4	Ⅱ	床版・橋台に剥離・鉄筋露出がみられる。	
2 無名橋1	ムメイハシ1	ぶな森線	不明	5.8	7.7	仙北市	R4	Ⅱ	床版に遊離石灰、A1橋台にひびわれがみられる。	
3 せんの橋	センハシ	ぶな森線	不明	5.6	6.6	仙北市	R4	Ⅱ	床版間詰め部に遊離石灰、両橋台にひびわれがみられる。	
4 比内沢橋	ヒナイザワハシ	比内沢線	1975	13.0	6.7	仙北市	R4	Ⅱ	G7主桁に遊離石灰を伴うひびわれ、床版につらら状の遊離石灰がみられる。	
5 菅谷橋	スガタニハシ	吉田下田線	2014	8.5	6.2	仙北市	R4	Ⅱ	両橋台胸壁上部・A2橋台縦壁にひびわれがみられる。	
6 相沢古橋	アイザワフルハシ	吉田下田線	1971	10.5	4.8	仙北市	R4	Ⅱ	G1主桁に剥離、床版に遊離石灰がみられる。	
7 山口橋	ヤマグチハシ	山口相内線	1995	14.3	7.2	仙北市	R4	Ⅱ	A1橋台にひびわれ、A2橋台にひびわれ・遊離石灰がみられる。	
8 堀川橋	ホリカワハシ	長戸呂線	1977	4.0	6.9	仙北市	R4	Ⅱ	A2橋台に剥離、うきが見られ、対策が必要。	
9 高沢橋	タカザワハシ	長戸呂線	1978	10.4	5.6	仙北市	R4	Ⅱ	床版間詰め部につらら状の遊離石灰がみられる。	
10 八木沢1号橋	ヤキザワ1ゴウハシ	向生保内線	不明	7.1	4	仙北市	R4	Ⅰ		
11 八木沢2号橋	ヤキザワ2ゴウハシ	向生保内線	不明	7.1	4	仙北市	R4	Ⅱ	A1橋台・P1橋脚に遊離石灰がみられる。	
12 八木沢3号橋	ヤキザワ3ゴウハシ	向生保内線	不明	7.1	4	仙北市	R4	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出がみられ、A1橋台のひびわれに進展がみられる。	
13 柴倉1号橋	シバクラ1ゴウハシ	柴倉線	1945	13.5	4	仙北市	R4	Ⅱ	鋼部材に腐食が広範囲にみられる。また、両橋台に伸縮部からの漏水が生じている。	
14 柴倉2号橋	シバクラ2ゴウハシ	柴倉線	不明	10.5	4.0	仙北市	R4	Ⅱ	鋼部材に腐食が広範囲にみられる。	
15 柴倉3号橋	シバクラ3ゴウハシ	柴倉線	不明	8.4	5.2	仙北市	R4	Ⅰ		
16 柴倉4号橋	シバクラ4ゴウハシ	柴倉線	不明	9.4	4.0	仙北市	R4	Ⅱ	橋台の一部に剥離等の損傷がみられ、予防保全の観点から補修の検討が必要がある。	

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	
17 大石橋	オオイシハシ	栃木六本杉線	2001	10.6	8.2	仙北市	R4	Ⅱ	主桁床版に鉄筋露出、A2橋台に鉄筋露出がみられる。	
18 大野堰1号橋	オオノセキ1ゴウハシ	西木線	1965	7.3	6.5	仙北市	R4	Ⅱ	床版間詰め部に遊離石灰がみられる。	
19 宮田堰橋	ミヤタセキハシ	西木線	1955	6.3	5.5	仙北市	R4	Ⅲ	主桁および横桁に著しい鉄筋露出がみられる。また、床版に遊離石灰を伴うひび割れが広範囲にみられる。	
20 古堀田2号橋	コホラ2ゴウハシ	漆原道目木線	1974	5.5	5	仙北市	R4	Ⅱ	橋台縦壁に擦り減り(豆板)が広範囲にみられる。	
21 西中橋	サイナカハシ	西中高野線	1983	11.1	5.7	仙北市	R4	Ⅱ	橋台に伸縮部からの漏水がみられる。	
22 抱返り橋	ダキカエリハシ	神代抱返り線	1987	4.0	20.1	仙北市	R4	Ⅱ	床版に鉄筋露出、床版ひびわれが見られ、対策が必要である。	
23 後村大堰橋	ウシロムラオオセキハシ	広久内抱返り線	不明	6.9	5.1	仙北市	R4	Ⅱ	P1橋脚にひびわれがみられる。	
24 内沢橋	ウチザワハシ	広久内抱返り線	1983	10.6	6	仙北市	R4	Ⅱ	主桁下フランジに橋軸方向のひびわれがみられる。	
25 下木松橋	シモキマツハシ	広久内抱返り線	1986	11.5	6	仙北市	R4	Ⅰ		
26 大町橋	オオマチハシ	大町通線	不明	7.7	16.0	仙北市	R4	Ⅱ	床版に鉄筋露出、縦壁に剥離が見られる。	
27 無名橋6	ムメイハシ6	北白岩入角線	不明	6.2	8.2	仙北市	R4	Ⅱ	床版に床版ひびわれ、A1橋台に剥離がみられる。	
28 新入角橋	シンイリスミハシ	北白岩入角線	1999	23.8	7	仙北市	R4	Ⅱ	床版間詰め部および橋台に一部で遊離石灰がみられる。	
29 一の渡橋	イチノワタリハシ	大沢田子ノ木線	不明	5.6	4.8	仙北市	R4	Ⅱ	床版に床版ひびわれ、橋台にひびわれがみられる。	
30 道目木1号橋	ドウメキ1ゴウハシ	道目木上門屋線	1984	5.7	5	仙北市	R4	Ⅱ	両橋台に伸縮部からの漏水が広範囲に生じている。	
31 小白川橋	コジラカワハシ	山崎小白川線	1973	12.0	5.1	仙北市	R4	Ⅲ	桁下フランジにひびわれが広範囲に生じておりASRと推察される。	
32 中村橋	ナカムラハシ	小勝田線	1970	12.5	4.1	仙北市	R4	Ⅱ	主桁、横桁、支承は防食機能の劣化による腐食が見られる。	
33 桜見橋	サクラミハシ	小勝田線	不明	9.0	5.6	仙北市	R4	Ⅱ	床版に鉄筋露出、縦壁、地覆に剥離が見られる。	

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	
34 下ノ川橋	シタノカワハシ	八割大沢線	1976	7.0	5.6	仙北市	R4	Ⅱ	床版にうき・鉄筋露出がみられる。	
35 勝楽橋	カツラクハシ	勝楽団地2号線	不明	5.7	6	仙北市	R4	Ⅱ	床版にかぶり不足による鉄筋露出、橋台胸壁の天端にひびわれが見られる。	
36 下川原2号橋	シタカワラ2ゴウハシ	大中島1号線	1969	5.0	5	仙北市	R4	Ⅱ	A1橋台に鉄筋露出が見られ、対策が必要である。	
37 雫田1号橋	シズタ1ゴウハシ	雫田1号線	不明	8.3	4.7	仙北市	R4	Ⅱ	主桁に軽微な剥離、橋台に漏水、路面に凹凸が見られる。	
38 雫田2号橋	シズタ2ゴウハシ	雫田1号線	不明	7.3	4.7	仙北市	R4	Ⅱ	主桁、橋台胸壁に剥離、地覆に鉄筋露出が見られる。	
39 古河橋	フルカワハシ	山谷線	1981	5.5	4	仙北市	R4	Ⅱ	橋台中央部の縦壁に洗堀がみられる。	
40 小黒沢橋	コグロサワハシ	大黒沢小黒沢線	不明	8.5	3.6	仙北市	R4	Ⅱ	両橋台に伸縮部からの漏水が広範囲に生じている。	
41 第4黒沢橋	ダイ4クロサワハシ	黒沢大黒沢線	不明	8.5	3.5	仙北市	R4	Ⅱ	床版間詰め部に遊離石灰が見られる。	
42 社橋	ヤシロハシ	山谷川崎黒沢2号線	不明	8.5	4	仙北市	R4	Ⅱ	床版間詰め部に遊離石灰が広範囲にみられる。	
43 第2黒沢橋	ダイ2クロサワハシ	黒沢小黒沢線	不明	9.5	4	仙北市	R4	Ⅱ	主桁下フランジの一部に欠損がみられる。	
44 水平橋	ミスヒラハシ	水平上萩ノ台線	不明	7.7	3.6	仙北市	R4	Ⅱ	床版に鉄筋露出が広範囲にみられる。	
45 無名橋7	ムメイハシ7	小勝田大川原2号線	不明	4.0	6	仙北市	R4	Ⅱ	床版に遊離石灰を伴うひびわれが見られる。	
46 川下田橋	カワゲタハシ	岩ノ下線	1976	8.4	5.6	仙北市	R4	Ⅲ	床版に鉄筋露出、橋台に剥離、うきがみられる。	
47 新興橋	シンコウハシ	外日三市1号線	1978	8.1	4	仙北市	R4	Ⅱ	主桁に軽微な欠損、間詰床版に遊離石灰の析出が見られる。	
48 外比三市橋	ソトヒサイチハシ	外日三市線	1981	10.4	4	仙北市	R4	Ⅱ	橋台基礎部に洗堀が見られる。	
49 専太郎橋	センタロウハシ	野田7号線	不明	12.1	3	仙北市	R4	Ⅲ	木床版に腐朽による欠損を確認。支承(枕木)にも著しい欠損が有り、アンカーボルトが露出している。	
50 熊堂橋	クマトウハシ	熊堂中泊線	1973	10.0	3	仙北市	R4	Ⅱ	主桁に軽微な剥離、間詰床版に遊離石灰の析出が見られる。	

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	
51 西長野2号橋	ニシナガノ2コウハン	熊堂鬼壁線	不明	12.3	6	仙北市	R4	Ⅱ	床版間詰部に遊離石灰、橋台縦壁に鉄筋露出が見られる。	
52 鬼壁1号橋	オニカベ1コウハン	鬼壁2号線	不明	12.3	4	仙北市	R4	Ⅱ	床版間詰部に豆板が見られる。橋台胸壁天端部に剥離、地覆に鉄筋露出が見られる。	
53 鬼壁2号橋	オニカベ2コウハン	鬼壁2号線	不明	12.6	5	仙北市	R4	Ⅱ	主桁に軽微な欠損、横桁に鉄筋露出、橋台縦壁に漏水が見られる。	
54 鬼壁6号線1号橋	オニカベ6コウセン1コウハン	鬼壁6号線	不明	11.0	4	仙北市	R4	Ⅱ	主桁に軽微な欠損、間詰床版に遊離石灰の析出が見られる。	
55 鬼壁8号線1号橋	オニカベ8コウセン1コウハン	鬼壁8号線	不明	7.6	4.0	仙北市	R4	Ⅱ	主桁に軽微な剥離、間詰床版に漏水を伴う遊離石灰の析出が見られる。	
56 切欠田橋	キッカケダハン	切欠田1号線	1995	6.3	6.0	仙北市	R4	Ⅱ	A1G1G8支承と2G1G8支承に沓座モルタルのうきが見られる。	
57 鬼壁中泊1号橋	オニカベ中泊マリコウハン	鬼壁中泊線	不明	13.5	4.5	仙北市	R4	Ⅱ	主桁に軽微な欠損、間詰床版に遊離石灰の析出が見られる。	
58 北ノ沢2号線1号橋	キタノサワ2コウセン1コウハン	北ノ沢2号線	不明	11.0	4	仙北市	R4	Ⅰ		
59 前田橋	マエダハン	広久内前田線	不明	6.9	3	仙北市	R4	Ⅱ	床版および橋脚に鉄筋露出がみられる。	
60 高屋敷橋	タカヤシキハン	高屋敷1号線	不明	6.8	4.5	仙北市	R4	Ⅱ	P1橋脚に鉄筋露出がみられる。	
61 杉沢2号橋	スギサワ2コウハン	下町堂野口線	不明	10.5	6.2	仙北市	R4	Ⅱ	A1橋台側面に漏水がみられる。	
62 天神堂2号橋	テンジンドウ2コウハン	館山天神堂1号線	不明	6.8	4.5	仙北市	R4	Ⅱ	床版に床版ひびわれ、両橋台に漏水・剥離がみられる。	
63 館山橋	タテヤマハン	館山天神堂2号線	不明	12.9	5.0	仙北市	R4	Ⅱ	両橋台に伸縮部からの漏水がみられる。	
64 薬師堂1号橋	ヤクシドウ1コウハン	笹台線	不明	6.0	4.0	仙北市	R4	Ⅱ	床版に鉄筋露出が見られ、対策が必要である。	
65 薬師堂2号橋	ヤクシドウ2コウハン	笹台線	不明	7.5	5.0	仙北市	R4	Ⅱ	A1橋台に洗堀が生じており、深さ100mm程度浸食されている。	
66 笹台1号橋	ササダイ1コウハン	笹台線	不明	8.3	4.0	仙北市	R4	Ⅱ	主桁および橋台に漏水が広範囲にみられる。	
67 笹台2号橋	ササダイ2コウハン	笹台線	不明	6.0	2.7	仙北市	R4	Ⅲ	A2橋台前面に洗堀による剥離が確認出来る。	

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考	
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載		
68	中ノ沢1号橋	ナカノサワ1コウハシ	中ノ沢線	不明	6.5	4.1	仙北市	R4	I		
69	堂野口橋	ドウノグチハシ	上花園堂野口線	不明	7.0	5.0	仙北市	R4	Ⅱ	床版に鉄筋露出、床版ひびわれが見られる。	
70	上堰橋	カミゼキハシ	菌田銭神線	不明	6.8	3.8	仙北市	R4	Ⅱ	床版に間詰の欠損が見られる。	
71	下堰橋	シモゼキハシ	碓メ石銭神線	不明	8.4	3.8	仙北市	R4	Ⅱ	防護柵に防食機能の劣化による腐食、積雪荷重による変形が見られる。	
72	清工門橋	セイイモンハシ	釣田保呂石1号線	不明	7.0	3.8	仙北市	R4	Ⅱ	橋台豎壁に遊離石灰の析出が見られる。	
73	安兵工橋	ヤスベイハシ	釣田保呂石2号線	不明	7.0	3.8	仙北市	R4	Ⅱ	橋台豎壁に遊離石灰の析出が見られる。	
74	抱返1号橋	ダキガエリ1コウハシ	抱返り夏瀬線	不明	12.1	3	仙北市	R4	Ⅱ	主桁および橋台の一部に漏水がみられる。	
75	抱返2号橋	ダキガエリ2コウハシ	抱返り夏瀬線	不明	5.7	2.8	仙北市	R4	Ⅱ	鋼部材および支承に防食機能の劣化や腐食がみられる。	
76	抱返3号橋	ダキガエリ3コウハシ	抱返り夏瀬線	不明	7.0	1.6	仙北市	R4	Ⅱ	鋼部材に点錆を含む防食機能の劣化がみられる。	
77	抱返4号橋	ダキガエリ4コウハシ	抱返り夏瀬線	不明	13.5	2	仙北市	R4	Ⅱ	鋼部材に点錆を含む防食機能の劣化がみられる。	
78	抱返5号橋	ダキガエリ5コウハシ	抱返り夏瀬線	不明	13.8	16.0	仙北市	R4	Ⅱ	鋼部材に腐食が広範囲にみられる。	
79	抱返7号橋	ダキガエリ7コウハシ	抱返り夏瀬線	不明	3.0	1.7	仙北市	R4	Ⅱ	主桁、横桁に腐食、変形が見られ、対策が必要である。	
80	抱返9号橋	ダキガエリ9コウハシ	抱返り夏瀬線	2007	11.0	1.6	仙北市	R4	Ⅱ	鋼部材に点錆を含む防食機能の劣化がみられる。	
81	抱返11号橋	ダキガエリ11コウハシ	抱返り夏瀬線	不明	9.3	1.6	仙北市	R4	Ⅱ	鋼部材に腐食が広範囲にみられ、橋台に漏水、支承に土砂堆積がみられる。	
82	抱返13号橋	ダキガエリ13コウハシ	抱返り夏瀬線	不明	6.1	1.5	仙北市	R4	Ⅱ	鋼部材および支承に防食機能の劣化や腐食がみられる。	
83	抱返15号橋	ダキガエリ15コウハシ	抱返り夏瀬線	不明	13.1	1.6	仙北市	R4	Ⅲ	P1橋脚(A1側)の支承の腐食が進行している。	
84	杉沢3号橋	スギサワ3コウハシ	西上花園北白岩線	不明	8.5	3.6	仙北市	R4	I	A1橋台沓座モルタルに欠損がみられる。	

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	
85 樋渡橋	ヒワタリハン	北白岩前郷線	不明	6.8	4.5	仙北市	R4	Ⅱ	第2径間に床版ひびわれ・鉄筋露出、P1橋脚に剥離・鉄筋露出がみられる。	
86 天神堂橋	テンジンドウハン	北白岩前郷線	1978	11.4	6.2	仙北市	R4	Ⅱ	A1橋台側面に剥離がみられる。	
87 元町橋	モトマチハン	北白岩前郷線	不明	11.1	4.4	仙北市	R4	Ⅱ	G4主桁に板厚減少を伴う腐食がみられる。	
88 柳沢川3号橋	ヤナギサワガワ3ゴウハン	武蔵野大杉沢1号線	不明	6.0	11.8	仙北市	R4	Ⅱ	床版、下部工にひびわれが見られる。また、路面の凹凸、防護柵に変形・欠損が見られる。	
89 手倉野1号橋	テクラノ1ゴウハン	手倉野2号線	1985	6.0	4.0	仙北市	R4	Ⅱ	床版継ぎ目からの漏水が見られる。また、路面の凹凸、防護柵に変形が見られる。	
90 前田橋	マエダハン	湯大沢4号線	1986	7.0	10.0	仙北市	R4	Ⅱ	床版および橋台にひびわれがみられる。	
91 善子橋	ゼンコハン	中狩線	不明	3.0	5.4	仙北市	R4	Ⅱ	床版に目地材の脱落が見られ、対策が必要である。	
92 真木口本町1号橋	マキグチモトマチ1ゴウハン	真木口本町線	不明	5.0	8.8	仙北市	R4	Ⅰ		
93 真木口本町2号橋	マキグチモトマチ2ゴウハン	真木口本町線	不明	5.3	5.0	仙北市	R4	Ⅱ	床版に2方向ひびわれ、橋台側壁にひびわれが見られる。	
94 川倉橋	カワクラハン	西下戸沢線	1973	13.0	4.7	仙北市	R4	Ⅱ	A2橋台に剥離がみられる。	
95 大地田橋	オオチダハン	大地田線	1976	15.2	4.8	仙北市	R4	Ⅱ	A1橋台に剥離・鉄筋露出、A2橋台にうき・剥離がみられる。	
96 畑中1号橋	ハタナカ1ゴウハン	畑中1号線	1974	12.1	4.8	仙北市	R4	Ⅱ	床版間詰め部につらら上の遊離石灰が見られる。	
97 畑中2号橋	ハタナカ2ゴウハン	畑中1号線	1998	10.8	6.3	仙北市	R4	Ⅲ	前凹点検からひび割れの進展も無く、ひびわれ幅も小さい事から桁応力に影響のない程度と判断	
98 久保1号橋	クボ1ゴウハン	桧木内久保線	1976	7.4	4.8	仙北市	R4	Ⅱ	G10G11主桁に剥離、床版につらら状の遊離石灰がみられる。	
99 川岱3号橋	カワタイ3ゴウハン	小山寺下田線	1959	4.0	5.8	仙北市	R4	Ⅱ	床版に鉄筋露出、A2橋台に剥離が見られる。	
100 無名橋	ムメイハン	木田線	不明	10.5	4.8	仙北市	R4	Ⅱ	主桁に遊離石灰を伴うひびわれが見られる。	
101 大浦川内橋	オオウラカワナイハン	高野大浦川内線	1995	12.0	5.2	仙北市	R4	Ⅱ	A1A2橋台壁面にひびわれがみられる。	

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	
102	小倉見橋	オグラミハシ	新屋小倉見線	1983	5.8	3.9	仙北市	R4	Ⅱ	G5主桁ウェブに鉄筋露出がみられる。
103	三治郎橋	サンジロウハシ	北沢線	不明	5.1	3.0	仙北市	R4	Ⅱ	床版に鉄筋露出、豎壁に流水浸食による欠損、地覆に欠損が見られる。
104	第3北沢橋	ダイ3キタザワハシ	北沢線	不明	5.3	3.0	仙北市	R4	Ⅱ	床版に鉄筋露出、豎壁に剥離、地覆に欠損が見られる。
105	山伏岩橋	ヤマブシイワハシ	広久内抱返り線	不明	6.0	6.0	仙北市	R4	Ⅱ	下部工に欠損が見られ、対策が必要である。
106	中嶋橋	ナカジマハシ	荒屋敷下延線	不明	3.0	7.0	仙北市	R4	Ⅱ	床版にひびわれが見られる。
107	上野坊1号橋	ウノボウ1ゴウハシ	荒屋敷下延線	不明	3.0	7.3	仙北市	R4	Ⅰ	
108	西下夕野橋	ニシシタノハシ	阿弥陀山線	不明	4.0	4.4	仙北市	R4	Ⅱ	床版に床版ひび割れが見られ、対策が必要である。
109	大沢橋	オオサワハシ	八割大沢線	1973	4.0	4.6	仙北市	R4	Ⅱ	床版に鉄筋露出が見られる。
110	七面橋	シチメンハシ	七面山通2号線	不明	5.0	2.0	仙北市	R4	Ⅱ	主桁に漏水、橋台に欠損、路面に鉄筋露出が見られる。
111	第3黒沢橋	ダイ3クロサワハシ	小黒沢2号線	不明	5.0	4.9	仙北市	R4	Ⅱ	A1橋台下部の流水部に欠損が見られる。前回点検時より進行しており対策が必要である。
112	太郎橋	タロウハシ	下村北沢線	1972	5.0	3.6	仙北市	R4	Ⅱ	床版に鉄筋露出、A2橋台に欠損が見られる。
113	猿田沢橋	サルタザワハシ	猿田沢4号線	2011	3.0	6.9	仙北市	R4	Ⅰ	
114	下川橋	シタガワハシ	荒屋敷線	不明	5.3	4.8	仙北市	R4	Ⅱ	床版に漏水、橋台豎壁に遊離石灰の析出がみられる。
115	妙教橋	ミョウキョウハシ	荒屋敷3号線	不明	5.0	3.3	仙北市	R4	Ⅱ	床版にうき、豎壁に剥離、地覆に欠損が見られる。
116	抱返14号橋	ダキカエリ14ゴウハシ	抱返り夏瀬線	不明	5.3	1.5	仙北市	R4	Ⅲ	支承(枕木)に腐朽による一部断面欠損が見られる。
117	抱返16号橋	ダキカエリ16ゴウハシ	抱返り夏瀬線	2012	20.0	1.5	仙北市	R4	Ⅱ	鋼部材に点錆を含む防食機能の劣化がみられる。
118	西田橋	ニシダハシ	小館岩瀬1号線	不明	3.0	2.3	仙北市	R4	Ⅰ	

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	
119 吉田橋	ヨシダハシ	岩瀬通3号線	不明	4.0	5.1	仙北市	R4	Ⅱ	床版目地部から漏水、下部工にひびわれが見られる。	※所見欄空欄
120 古米沢2号橋	コメサワ2ゴウハシ	古米沢4号線	不明	2.0	2.3	仙北市	R4	Ⅰ		
121 古米沢橋	コメサワハシ	古米沢6号線	不明	8.7	3.0	仙北市	R4	Ⅱ	主桁に軽微な剥離、間詰床版に遊離石灰の析出が見られる。	
122 古米沢3号橋	コメサワ3ゴウハシ	古米沢6号線	不明	3.0	2.0	仙北市	R4	Ⅰ		
123 釜川橋	カマノカワハシ	西長野釜川線	1981	4.0	3.2	仙北市	R4	Ⅰ		
124 川下田2号橋	カワゲタ2ゴウハシ	川下田5号線	不明	4.0	1.8	仙北市	R4	Ⅰ		
125 野田橋	ノダハシ	野田4号線	1981	3.0	2.3	仙北市	R4	Ⅰ		
126 猿田沢2号橋	サルタザワ2ゴウハシ	猿田沢3号線	不明	3.0	2.7	仙北市	R4	Ⅰ		
127 八割田中1号橋	ハチワリナカ1ゴウハシ	八割田中線	不明	3.0	5.3	仙北市	R4	Ⅰ		
128 内山橋	ウチャヤマハシ	内山5号線	不明	2.0	4.0	仙北市	R4	Ⅱ	橋台に剥離・鉄筋露出が見られ、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。	
129 切欠田下橋	キッカケダシタハシ	切欠田3号線	不明	4.0	5.0	仙北市	R4	Ⅰ		
130 徳右工門橋	トクエモンハシ	上中川原2号線	不明	1.0	6.0	仙北市	R4	Ⅱ	A1橋台目地部から漏水が見られる。	
131 上西野橋	カミニシノハシ	上西野1号線	不明	4.4	4.1	仙北市	R4	Ⅰ		
132 碓メ石2号橋	イカメシ2ゴウハシ	碓メ石銭神線	不明	2.0	4.5	仙北市	R4	Ⅱ	A1橋台パラペット天端に欠損が見られ、対策が必要である。	
133 碓メ石3号橋	イカメシ3ゴウハシ	碓メ石銭神線	不明	1.0	5.0	仙北市	R4	Ⅰ		
134 銭神橋	ゼニガミハシ	碓メ石銭神線	不明	1.0	7.0	仙北市	R4	Ⅱ		
135 碓メ石4号橋	イカメシ4ゴウハシ	碓メ石2号線	不明	2.0	4.0	仙北市	R4	Ⅱ	床版に鉄筋露出が見られ、対策が必要である。	

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考
							点検実施 年度	橋梁全体の 判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	
136 管昭橋	スガシヨウハシ	小勝田線	不明	3.0	7.7	仙北市	R4	Ⅱ	床版に鉄筋露出、下部工に欠損が見られ、対策が必要。	
137 第2下川原橋	ダイニシカワハラハシ	小勝田線	不明	3.0	4.0	仙北市	R4	Ⅰ		
138 寿楽荘橋	ジュラクソウハシ	大威徳中央線	不明	3.0	5.8	仙北市	R4	Ⅱ	A1橋台にひびわれが見られ、対策が必要である。	