

令和4年度橋梁点検結果一覧表

| 道路橋名     | フリカナ                             | 路線名   | 架設年次<br>(西暦) | 橋長<br>(m) | 幅員<br>(m) | 管理者名 | 点検記録   |           |                                        | 備考 |
|----------|----------------------------------|-------|--------------|-----------|-----------|------|--------|-----------|----------------------------------------|----|
|          |                                  |       |              |           |           |      | 点検実施年度 | 橋梁全体の判定区分 | 所見等<br>※変状・損傷の概要<br>※判定区分Ⅱ以上を記載        |    |
| 1冷水沢橋    | ヒヤミス <sup>ハシ</sup>               | 玉川温泉線 | 1980         | 6.6       | 3.7       | 仙北市  | R4     | Ⅱ         | 床版・橋台に剥離・鉄筋露出がみられる。                    |    |
| 2無名橋1    | ムメイ <sup>ハシ</sup> 1              | ぶな森線  | 不明           | 5.8       | 7.7       | 仙北市  | R4     | Ⅱ         | 床版に遊離石灰、A1橋台にひびわれがみられる。                |    |
| 3せんの橋    | セン <sup>ハシ</sup>                 | ぶな森線  | 不明           | 5.6       | 6.6       | 仙北市  | R4     | Ⅱ         | 床版間詰め部に遊離石灰、両橋台にひびわれがみられる。             |    |
| 4比内沢橋    | ヒナイザ <sup>ワハシ</sup>              | 比内沢線  | 1975         | 13.0      | 6.7       | 仙北市  | R4     | Ⅱ         | G7主桁に遊離石灰を伴うひびわれ、床版につらら状の遊離石灰がみられる。    |    |
| 5菅谷橋     | スガ <sup>タニハシ</sup>               | 吉田下田線 | 2014         | 8.5       | 6.2       | 仙北市  | R4     | Ⅱ         | 両橋台胸壁上部・A2橋台豎壁にひびわれがみられる。              |    |
| 6相沢古橋    | アイザ <sup>ワフルハシ</sup>             | 吉田下田線 | 1971         | 10.5      | 4.8       | 仙北市  | R4     | Ⅱ         | G1主桁に剥離、床版に遊離石灰がみられる。                  |    |
| 7山口橋     | ヤマ <sup>グチハシ</sup>               | 山口相内線 | 1995         | 14.3      | 7.2       | 仙北市  | R4     | Ⅱ         | A1橋台にひびわれ、A2橋台にひびわれ・遊離石灰がみられる。         |    |
| 8堀川橋     | ホリ <sup>カワハシ</sup>               | 長戸呂線  | 1977         | 4.0       | 6.9       | 仙北市  | R4     | Ⅱ         | A2橋台に剥離、うきが見られ、対策が必要。                  |    |
| 9高沢橋     | タカ <sup>ザワハシ</sup>               | 長戸呂線  | 1978         | 10.4      | 5.6       | 仙北市  | R4     | Ⅱ         | 床版間詰め部につらら状の遊離石灰がみられる。                 |    |
| 10八木沢1号橋 | ヤギ <sup>サワ1ゴ<sup>ウハシ</sup></sup> | 向生保内線 | 不明           | 7.1       | 4         | 仙北市  | R4     | I         |                                        |    |
| 11八木沢2号橋 | ヤギ <sup>サワ2ゴ<sup>ウハシ</sup></sup> | 向生保内線 | 不明           | 7.1       | 4         | 仙北市  | R4     | Ⅱ         | A1橋台・P1橋脚に遊離石灰がみられる。                   |    |
| 12八木沢3号橋 | ヤギ <sup>サワ3ゴ<sup>ウハシ</sup></sup> | 向生保内線 | 不明           | 7.1       | 4         | 仙北市  | R4     | Ⅱ         | 床版に剥離・鉄筋露出がみられ、A1橋台のひびわれに進展がみられる。      |    |
| 13柴倉1号橋  | シバ <sup>クラ1ゴ<sup>ウハシ</sup></sup> | 柴倉線   | 1945         | 13.5      | 4         | 仙北市  | R4     | Ⅱ         | 鋼部材に腐食が広範囲にみられる。また、両橋台に伸縮部からの漏水が生じている。 |    |
| 14柴倉2号橋  | シバ <sup>クラ2ゴ<sup>ウハシ</sup></sup> | 柴倉線   | 不明           | 10.5      | 4.0       | 仙北市  | R4     | Ⅱ         | 鋼部材に腐食が広範囲にみられる。                       |    |
| 15柴倉3号橋  | シバ <sup>クラ3ゴ<sup>ウハシ</sup></sup> | 柴倉線   | 不明           | 8.4       | 5.2       | 仙北市  | R4     | I         |                                        |    |
| 16柴倉4号橋  | シバ <sup>クラ4ゴ<sup>ウハシ</sup></sup> | 柴倉線   | 不明           | 9.4       | 4.0       | 仙北市  | R4     | Ⅱ         | 橋台の一部に剥離等の損傷がみられ、予防保全の観点から補修の検討が必要がある。 |    |

| 道路橋名      | フリガナ        | 路線名     | 架設<br>年次<br>(西暦) | 橋長<br>(m) | 幅員<br>(m) | 管理者<br>名 | 点検記録       |               |                                                              | 備考 |
|-----------|-------------|---------|------------------|-----------|-----------|----------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----|
|           |             |         |                  |           |           |          | 点検実施<br>年度 | 橋梁全体の<br>判定区分 | 所見等<br>※変状・損傷の概要<br>※判定区分Ⅱ以上を記載                              |    |
| 17 大石橋    | オオイシハシ      | 栃木六本杉線  | 2001             | 10.6      | 8.2       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 主桁床版に鉄筋露出、<br>A2橋台に鉄筋露出がみ<br>られる。                            |    |
| 18 大野堰1号橋 | オオノセキ1ゴウハシ  | 西木線     | 1965             | 7.3       | 6.5       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 床版間詰め部に遊離石<br>灰がみられる。                                        |    |
| 19 宮田堰橋   | ミヤタセギハシ     | 西木線     | 1955             | 6.3       | 5.5       | 仙北市      | R4         | Ⅲ             | 主桁および横桁に著しい鉄<br>筋露出がみられる。また、床<br>版に遊離石灰を伴うひび割<br>れが広範囲にみられる。 |    |
| 20 古堀田2号橋 | コホ`タ2ゴ`ウハシ  | 漆原道目木線  | 1974             | 5.5       | 5         | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 橋台豎壁に擦り減り(豆<br>板)が広範囲にみられ<br>る。                              |    |
| 21 西中橋    | サイナカハシ      | 西中高野線   | 1983             | 11.1      | 5.7       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 橋台に伸縮部からの漏<br>水がみられる。                                        |    |
| 22 抱返り橋   | ダ`キカ`エリハシ   | 神代抱返り線  | 1987             | 4.0       | 20.1      | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 床版に鉄筋露出、床版<br>ひびわれが見られ、対策<br>が必要である。                         |    |
| 23 後村大堰橋  | ウシロムラオオセギハシ | 広久内抱返り線 | 不明               | 6.9       | 5.1       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | P1橋脚にひびわれがみ<br>られる。                                          |    |
| 24 内沢橋    | ウチザ`ワハシ     | 広久内抱返り線 | 1983             | 10.6      | 6         | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 主桁下フランジに橋軸方<br>向のひびわれがみられ<br>る。                              |    |
| 25 下木松橋   | シモキマツハシ     | 広久内抱返り線 | 1986             | 11.5      | 6         | 仙北市      | R4         | I             |                                                              |    |
| 26 大町橋    | オオマチハシ      | 大町通線    | 不明               | 7.7       | 16.0      | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 床版に鉄筋露出、豎壁<br>に剥離が見られる。                                      |    |
| 27 無名橋6   | ムメイハシ6      | 北白岩入角線  | 不明               | 6.2       | 8.2       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 床版に床版ひびわれ、<br>A1橋台に剥離がみられ<br>る。                              |    |
| 28 新入角橋   | シンイリスミハシ    | 北白岩入角線  | 1999             | 23.8      | 7         | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 床版間詰め部および橋<br>台に一部で遊離石灰が<br>みられる。                            |    |
| 29 一の渡橋   | イチノワタリハシ    | 大沢田子ノ木線 | 不明               | 5.6       | 4.8       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 床版に床版ひびわれ、<br>橋台にひびわれがみら<br>れる。                              |    |
| 30 道目木1号橋 | ドウメキ1ゴウハシ   | 道目木上門屋線 | 1984             | 5.7       | 5         | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 両橋台に伸縮部からの<br>漏水が広範囲に生じて<br>いる。                              |    |
| 31 小白川橋   | コジラカワハシ     | 山崎小白川線  | 1973             | 12.0      | 5.1       | 仙北市      | R4         | Ⅲ             | 桁下フランジにひびわれ<br>が広範囲に生じており<br>ASRと推察される。                      |    |
| 32 中村橋    | ナカムラハシ      | 小勝田線    | 1970             | 12.5      | 4.1       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 主桁、横桁、支承は防食<br>機能の劣化による腐食<br>が見られる。                          |    |
| 33 桜見橋    | サクラミハシ      | 小勝田線    | 不明               | 9.0       | 5.6       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 床版に鉄筋露出、豎壁、<br>地覆に剥離が見られる。                                   |    |

| 道路橋名      | フリカナ       | 路線名       | 架設<br>年次<br>(西暦) | 橋長<br>(m) | 幅員<br>(m) | 管理者<br>名 | 点検記録       |               |                                                 | 備考 |
|-----------|------------|-----------|------------------|-----------|-----------|----------|------------|---------------|-------------------------------------------------|----|
|           |            |           |                  |           |           |          | 点検実施<br>年度 | 橋梁全体の<br>判定区分 | 所見等<br>※変状・損傷の概要<br>※判定区分Ⅱ以上を記載                 |    |
| 34 下ノ川橋   | シタノカワハシ    | 八割大沢線     | 1976             | 7.0       | 5.6       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 床版にうき・鉄筋露出がみられる。                                |    |
| 35 勝楽橋    | カツラクハシ     | 勝楽団地2号線   | 不明               | 5.7       | 6         | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 床版にかぶり不足による鉄筋露出、橋台胸壁の天端にひびわれが見られる。              |    |
| 36 下川原2号橋 | シタカワラ2ゴウハシ | 大中島1号線    | 1969             | 5.0       | 5         | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | A1橋台に鉄筋露出が見られ、対策が必要である。                         |    |
| 37 雫田1号橋  | シズタ1ゴウハシ   | 雫田1号線     | 不明               | 8.3       | 4.7       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 主桁に軽微な剥離、橋台に漏水、路面に凹凸が見られる。                      |    |
| 38 雫田2号橋  | シズタ2ゴウハシ   | 雫田1号線     | 不明               | 7.3       | 4.7       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 主桁、橋台胸壁に剥離、地覆に鉄筋露出が見られる。                        |    |
| 39 古河橋    | フルカワハシ     | 山谷線       | 1981             | 5.5       | 4         | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 橋台中央部の縦壁に洗堀がみられる。                               |    |
| 40 小黒沢橋   | コグロサワハシ    | 大黒沢小黒沢線   | 不明               | 8.5       | 3.6       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 両橋台に伸縮部からの漏水が広範囲に生じている。                         |    |
| 41 第4黒沢橋  | ダイ4クロサワハシ  | 黒沢大黒沢線    | 不明               | 8.5       | 3.5       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 床版間詰め部に遊離石灰が見られる。                               |    |
| 42 社橋     | ヤシロハシ      | 山谷川崎黒沢2号線 | 不明               | 8.5       | 4         | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 床版間詰め部に遊離石灰が広範囲にみられる。                           |    |
| 43 第2黒沢橋  | ダイ2クロサワハシ  | 黒沢小黒沢線    | 不明               | 9.5       | 4         | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 主桁下フランジの一部に欠損がみられる。                             |    |
| 44 水平橋    | ミスヒラハシ     | 水平上萩ノ台線   | 不明               | 7.7       | 3.6       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 床版に鉄筋露出が広範囲にみられる。                               |    |
| 45 無名橋7   | ムメイハシ7     | 小勝田大川原2号線 | 不明               | 4.0       | 6         | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 床版に遊離石灰を伴うひびわれが見られる。                            |    |
| 46 川下田橋   | カワゲタハシ     | 岩ノ下線      | 1976             | 8.4       | 5.6       | 仙北市      | R4         | Ⅲ             | 床版に鉄筋露出、橋台に剥離、うきがみられる。                          |    |
| 47 新興橋    | シンコウハシ     | 外日三市1号線   | 1978             | 8.1       | 4         | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 主桁に軽微な欠損、間詰床版に遊離石灰の析出が見られる。                     |    |
| 48 外比三市橋  | ソトヒサイチハシ   | 外日三市線     | 1981             | 10.4      | 4         | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 橋台基礎部に洗堀が見られる。                                  |    |
| 49 専太郎橋   | センタロウハシ    | 野田7号線     | 不明               | 12.1      | 3         | 仙北市      | R4         | Ⅲ             | 木床版に腐朽による欠損を確認。支承(枕木)にも著しい欠損が有り、アンカーボルトが露出している。 |    |
| 50 熊堂橋    | クマトウハシ     | 熊堂中泊線     | 1973             | 10.0      | 3         | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 主桁に軽微な剥離、間詰床版に遊離石灰の析出が見られる。                     |    |

| 道路橋名         | フリカナ            | 路線名      | 架設<br>年次<br>(西暦) | 橋長<br>(m) | 幅員<br>(m) | 管理者<br>名 | 点検記録       |               |                                        | 備考 |
|--------------|-----------------|----------|------------------|-----------|-----------|----------|------------|---------------|----------------------------------------|----|
|              |                 |          |                  |           |           |          | 点検実施<br>年度 | 橋梁全体の<br>判定区分 | 所見等<br>※変状・損傷の概要<br>※判定区分Ⅱ以上を記載        |    |
| 51 西長野2号橋    | ニシナガノ2ゴウハシ      | 熊堂鬼壁線    | 不明               | 12.3      | 6         | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 床版間詰部に遊離石灰、橋台堅壁に鉄筋露出が見られる。             |    |
| 52 鬼壁1号橋     | オニカベ1ゴウハシ       | 鬼壁2号線    | 不明               | 12.3      | 4         | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 床版間詰部に豆板が見られる。橋台胸壁天端部に剥離、地覆に鉄筋露出が見られる。 |    |
| 53 鬼壁2号橋     | オニカベ2ゴウハシ       | 鬼壁2号線    | 不明               | 12.6      | 5         | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 主桁に軽微な欠損、横桁に鉄筋露出、橋台堅壁に漏水が見られる。         |    |
| 54 鬼壁6号線1号橋  | オニカベ6ゴウセン1ゴウハシ  | 鬼壁6号線    | 不明               | 11.0      | 4         | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 主桁に軽微な欠損、間詰床版に遊離石灰の析出が見られる。            |    |
| 55 鬼壁8号線1号橋  | オニカベ8ゴウセン1ゴウハシ  | 鬼壁8号線    | 不明               | 7.6       | 4.0       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 主桁に軽微な剥離、間詰床版に漏水を伴う遊離石灰の析出が見られる。       |    |
| 56 切欠田橋      | キツカケタハシ         | 切欠田1号線   | 1995             | 6.3       | 6.0       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | A1G1G8支承と2G1G8支承に沓座モルタルのうきがみられる。       |    |
| 57 鬼壁中泊1号橋   | オニカベナカドマリ1ゴウハシ  | 鬼壁中泊線    | 不明               | 13.5      | 4.5       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 主桁に軽微な欠損、間詰床版に遊離石灰の析出が見られる。            |    |
| 58 北ノ沢2号線1号橋 | キタノサワ2ゴウセン1ゴウハシ | 北ノ沢2号線   | 不明               | 11.0      | 4         | 仙北市      | R4         | I             |                                        |    |
| 59 前田橋       | マエダハシ           | 広久内前田線   | 不明               | 6.9       | 3         | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 床版および橋脚に鉄筋露出がみられる。                     |    |
| 60 高屋敷橋      | タカヤシキハシ         | 高屋敷1号線   | 不明               | 6.8       | 4.5       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | P1橋脚に鉄筋露出がみられる。                        |    |
| 61 杉沢2号橋     | スギサワ2ゴウハシ       | 下タ町堂野口線  | 不明               | 10.5      | 6.2       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | A1橋台側面に漏水がみられる。                        |    |
| 62 天神堂2号橋    | テンジンドウ2ゴウハシ     | 館山天神堂1号線 | 不明               | 6.8       | 4.5       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 床版に床版ひびわれ、両橋台に漏水・剥離がみられる。              |    |
| 63 館山橋       | タテヤマハシ          | 館山天神堂2号線 | 不明               | 12.9      | 5.0       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 両橋台に伸縮部からの漏水がみられる。                     |    |
| 64 薬師堂1号橋    | ヤクシドウ1ゴウハシ      | 笹台線      | 不明               | 6.0       | 4.0       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 床版に鉄筋露出が見られ、対策が必要である。                  |    |
| 65 薬師堂2号橋    | ヤクシドウ2ゴウハシ      | 笹台線      | 不明               | 7.5       | 5.0       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | A1橋台に洗堀が生じており、深さ100mm程度浸食されている。        |    |
| 66 笹台1号橋     | ササダイ1ゴウハシ       | 笹台線      | 不明               | 8.3       | 4.0       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 主桁および橋台に漏水が広範囲にみられる。                   |    |
| 67 笹台2号橋     | ササダイ2ゴウハシ       | 笹台線      | 不明               | 6.0       | 2.7       | 仙北市      | R4         | Ⅲ             | A2橋台前面に洗堀による剥離が確認出来る。                  |    |

|    | 道路橋名   | フリカナ        | 路線名      | 架設<br>年次<br>(西暦) | 橋長<br>(m) | 幅員<br>(m) | 管理者<br>名 | 点検記録       |               |                                                | 備考 |
|----|--------|-------------|----------|------------------|-----------|-----------|----------|------------|---------------|------------------------------------------------|----|
|    |        |             |          |                  |           |           |          | 点検実施<br>年度 | 橋梁全体の<br>判定区分 | 所見等<br>※変状・損傷の概要<br>※判定区分Ⅱ以上を記載                |    |
| 68 | 中ノ沢1号橋 | ナカノサワ1コウハシ  | 中ノ沢線     | 不明               | 6.5       | 4.1       | 仙北市      | R4         | I             |                                                |    |
| 69 | 堂野口橋   | ドウノグチハシ     | 上花園堂野口線  | 不明               | 7.0       | 5.0       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 床版に鉄筋露出、床版<br>ひびわれが見られる。                       |    |
| 70 | 上堰橋    | カミゼキハシ      | 藺田銭神線    | 不明               | 6.8       | 3.8       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 床版に間詰の欠損が見<br>られる。                             |    |
| 71 | 下堰橋    | シモゼキハシ      | 碓メ石銭神線   | 不明               | 8.4       | 3.8       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 防護柵に防食機能の劣<br>化による腐食、積雪荷重<br>による変形が見られる。       |    |
| 72 | 清工門橋   | セイエイモンハシ    | 釣田保呂石1号線 | 不明               | 7.0       | 3.8       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 橋台豎壁に遊離石灰の<br>析出が見られる。                         |    |
| 73 | 安兵工橋   | ヤスベイハシ      | 釣田保呂石2号線 | 不明               | 7.0       | 3.8       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 橋台豎壁に遊離石灰の<br>析出が見られる。                         |    |
| 74 | 抱返1号橋  | ダキカヱリ1コウハシ  | 抱返り夏瀬線   | 不明               | 12.1      | 3         | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 主桁および橋台の一部<br>に漏水がみられる。                        |    |
| 75 | 抱返2号橋  | ダキカヱリ2コウハシ  | 抱返り夏瀬線   | 不明               | 5.7       | 2.8       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 鋼部材および支承に防<br>食機能の劣化や腐食が<br>みられる。              |    |
| 76 | 抱返3号橋  | ダキカヱリ3コウハシ  | 抱返り夏瀬線   | 不明               | 7.0       | 1.6       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 鋼部材に点錆を含む防<br>食機能の劣化がみられ<br>る。                 |    |
| 77 | 抱返4号橋  | ダキカヱリ4コウハシ  | 抱返り夏瀬線   | 不明               | 13.5      | 2         | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 鋼部材に点錆を含む防<br>食機能の劣化がみられ<br>る。                 |    |
| 78 | 抱返5号橋  | ダキカヱリ5コウハシ  | 抱返り夏瀬線   | 不明               | 13.8      | 16.0      | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 鋼部材に腐食が広範囲<br>にみられる。                           |    |
| 79 | 抱返7号橋  | ダキカヱリ7コウハシ  | 抱返り夏瀬線   | 不明               | 3.0       | 1.7       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 主桁、横桁に腐食、変形<br>が見られ、対策が必要で<br>ある。              |    |
| 80 | 抱返9号橋  | ダキカヱリ9コウハシ  | 抱返り夏瀬線   | 2007             | 11.0      | 1.6       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 鋼部材に点錆を含む防<br>食機能の劣化がみられ<br>る。                 |    |
| 81 | 抱返11号橋 | ダキカヱリ11コウハシ | 抱返り夏瀬線   | 不明               | 9.3       | 1.6       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 鋼部材に腐食が広範囲<br>にみられ、橋台に漏水、<br>支承に土砂堆積がみら<br>れる。 |    |
| 82 | 抱返13号橋 | ダキカヱリ13コウハシ | 抱返り夏瀬線   | 不明               | 6.1       | 1.5       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 鋼部材および支承に防<br>食機能の劣化や腐食が<br>みられる。              |    |
| 83 | 抱返15号橋 | ダキカヱリ15コウハシ | 抱返り夏瀬線   | 不明               | 13.1      | 1.6       | 仙北市      | R4         | Ⅲ             | P1橋脚(A1側)の支承の<br>腐食が進行している。                    |    |
| 84 | 杉沢3号橋  | スギザワ3コウハシ   | 西上花園北白岩線 | 不明               | 8.5       | 3.6       | 仙北市      | R4         | I             | A1橋台沓座モルタルに<br>欠損がみられる。                        |    |

| 道路橋名        | フリガナ          | 路線名       | 架設<br>年次<br>(西暦) | 橋長<br>(m) | 幅員<br>(m) | 管理者<br>名 | 点検記録       |               |                                              | 備考 |
|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|-----------|----------|------------|---------------|----------------------------------------------|----|
|             |               |           |                  |           |           |          | 点検実施<br>年度 | 橋梁全体の<br>判定区分 | 所見等<br>※変状・損傷の概要<br>※判定区分Ⅱ以上を記載              |    |
| 85 樋渡橋      | ヒワタリハシ        | 北白岩前郷線    | 不明               | 6.8       | 4.5       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 第2径間に床版ひびわれ・鉄筋露出、P1橋脚に剥離・鉄筋露出がみられる。          |    |
| 86 天神堂橋     | テンジンドウハシ      | 北白岩前郷線    | 1978             | 11.4      | 6.2       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | A1橋台側面に剥離がみられる。                              |    |
| 87 元町橋      | モトマチハシ        | 北白岩前郷線    | 不明               | 11.1      | 4.4       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | G4主桁に板厚減少を伴う腐食がみられる。                         |    |
| 88 柳沢川3号橋   | ヤナギサワガワ3ゴウハシ  | 武蔵野大杉沢1号線 | 不明               | 6.0       | 11.8      | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 床版、下部工にひびわれが見られる。また、路面の凹凸、防護柵に変形・欠損が見られる。    |    |
| 89 手倉野1号橋   | テクラノ1ゴウハシ     | 手倉野2号線    | 1985             | 6.0       | 4.0       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 床版継ぎ目からの漏水が見られる。また、路面の凹凸、防護柵に変形が見られる。        |    |
| 90 前田橋      | マエダハシ         | 潟大沢4号線    | 1986             | 7.0       | 10.0      | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 床版および橋台にひびわれがみられる。                           |    |
| 91 善子橋      | ゼンコハシ         | 中狩線       | 不明               | 3.0       | 5.4       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 床版に目地材の脱落が見られ、対策が必要である。                      |    |
| 92 真木口本町1号橋 | マキグチモトマチ1ゴウハシ | 真木口本町線    | 不明               | 5.0       | 8.8       | 仙北市      | R4         | I             |                                              |    |
| 93 真木口本町2号橋 | マキグチモトマチ2ゴウハシ | 真木口本町線    | 不明               | 5.3       | 5.0       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 床版に2方向ひびわれ、橋台側壁にひびわれが見られる。                   |    |
| 94 川倉橋      | カワクラハシ        | 西下戸沢線     | 1973             | 13.0      | 4.7       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | A2橋台に剥離がみられる。                                |    |
| 95 大地田橋     | オオチダハシ        | 大地田線      | 1976             | 15.2      | 4.8       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | A1橋台に剥離・鉄筋露出、A2橋台にうき・剥離がみられる。                |    |
| 96 畑中1号橋    | ハタナカ1ゴウハシ     | 畑中1号線     | 1974             | 12.1      | 4.8       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 床版間詰め部につらら上の遊離石灰が見られる。                       |    |
| 97 畑中2号橋    | ハタナカ2ゴウハシ     | 畑中1号線     | 1998             | 10.8      | 6.3       | 仙北市      | R4         | Ⅲ             | 前回点検からひび割れの進展も無く、ひびわれ幅も小さい事から桁応力に影響のない程度と判断。 |    |
| 98 久保1号橋    | クボ1ゴウハシ       | 桧木内久保線    | 1976             | 7.4       | 4.8       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | G10G11主桁に剥離、床版につらら状の遊離石灰がみられる。               |    |
| 99 川岱3号橋    | カワタイ3ゴウハシ     | 小山寺下田線    | 1959             | 4.0       | 5.8       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 床版に鉄筋露出、A2橋台に剥離が見られる。                        |    |
| 100 無名橋     | ムメイハシ         | 木田線       | 不明               | 10.5      | 4.8       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 主桁に遊離石灰を伴うひびわれが見られる。                         |    |
| 101 大浦川内橋   | オオウラカワナイハシ    | 高野大浦川内線   | 1995             | 12.0      | 5.2       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | A1A2橋台豎壁にひびわれがみられる。                          |    |

|     | 道路橋名   | フリカナ        | 路線名     | 架設年次<br>(西暦) | 橋長<br>(m) | 幅員<br>(m) | 管理者名 | 点検記録   |           |                                           | 備考 |
|-----|--------|-------------|---------|--------------|-----------|-----------|------|--------|-----------|-------------------------------------------|----|
|     |        |             |         |              |           |           |      | 点検実施年度 | 橋梁全体の判定区分 | 所見等<br>※変状・損傷の概要<br>※判定区分Ⅱ以上を記載           |    |
| 102 | 小倉見橋   | オグラミハシ      | 新屋小倉見線  | 1983         | 5.8       | 3.9       | 仙北市  | R4     | Ⅱ         | G5主桁ウェブに鉄筋露出がみられる。                        |    |
| 103 | 三治郎橋   | サンジロウハシ     | 北沢線     | 不明           | 5.1       | 3.0       | 仙北市  | R4     | Ⅱ         | 床版に鉄筋露出、豎壁に流水浸食による欠損、地覆に欠損が見られる。          |    |
| 104 | 第3北沢橋  | ダイ3キタザワハシ   | 北沢線     | 不明           | 5.3       | 3.0       | 仙北市  | R4     | Ⅱ         | 床版に鉄筋露出、豎壁に剥離、地覆に欠損が見られる。                 |    |
| 105 | 山伏岩橋   | ヤマブシイワハシ    | 広久内抱返り線 | 不明           | 6.0       | 6.0       | 仙北市  | R4     | Ⅱ         | 下部工に欠損が見られ、対策が必要である。                      |    |
| 106 | 中嶋橋    | ナカジマハシ      | 荒屋敷下延線  | 不明           | 3.0       | 7.0       | 仙北市  | R4     | Ⅱ         | 床版にひびわれが見られる。                             |    |
| 107 | 上野坊1号橋 | ウワノボウ1ゴウハシ  | 荒屋敷下延線  | 不明           | 3.0       | 7.3       | 仙北市  | R4     | I         |                                           |    |
| 108 | 西下タ野橋  | ニシシタノハシ     | 阿弥陀山線   | 不明           | 4.0       | 4.4       | 仙北市  | R4     | Ⅱ         | 床版に床版ひび割れが見られ、対策が必要である。                   |    |
| 109 | 大沢橋    | オオサワハシ      | 八割大沢線   | 1973         | 4.0       | 4.6       | 仙北市  | R4     | Ⅱ         | 床版に鉄筋露出が見られる。                             |    |
| 110 | 七面橋    | シチメンハシ      | 七面山通2号線 | 不明           | 5.0       | 2.0       | 仙北市  | R4     | Ⅱ         | 主桁に漏水、橋台に欠損、路面に鉄筋露出が見られる。                 |    |
| 111 | 第3黒沢橋  | ダイ3クロサワハシ   | 小黒沢2号線  | 不明           | 5.0       | 4.9       | 仙北市  | R4     | Ⅱ         | A1橋台下部の流水部に欠損が見られる。前回点検時より進行しており対策が必要である。 |    |
| 112 | 太郎橋    | タロウハシ       | 下村北沢線   | 1972         | 5.0       | 3.6       | 仙北市  | R4     | Ⅱ         | 床版に鉄筋露出、A2橋台に欠損が見られる。                     |    |
| 113 | 猿田沢橋   | サルタザワハシ     | 猿田沢4号線  | 2011         | 3.0       | 6.9       | 仙北市  | R4     | I         |                                           |    |
| 114 | 下川橋    | シタガワハシ      | 荒屋敷線    | 不明           | 5.3       | 4.8       | 仙北市  | R4     | Ⅱ         | 床版に漏水、橋台豎壁に遊離石灰の析出がみられる。                  |    |
| 115 | 妙教橋    | ミョウキョウハシ    | 荒屋敷3号線  | 不明           | 5.0       | 3.3       | 仙北市  | R4     | Ⅱ         | 床版にうき、豎壁に剥離、地覆に欠損が見られる。                   |    |
| 116 | 抱返14号橋 | ダキカエリ14ゴウハシ | 抱返り夏瀬線  | 不明           | 5.3       | 1.5       | 仙北市  | R4     | Ⅲ         | 支承(枕木)に腐朽による一部断面欠損が見られる。                  |    |
| 117 | 抱返16号橋 | ダキカエリ16ゴウハシ | 抱返り夏瀬線  | 2012         | 20.0      | 1.5       | 仙北市  | R4     | Ⅱ         | 鋼部材に点錆を含む防食機能の劣化がみられる。                    |    |
| 118 | 西田橋    | ニシダハシ       | 小館岩瀬1号線 | 不明           | 3.0       | 2.3       | 仙北市  | R4     | I         |                                           |    |

|     | 道路橋名    | フリカナ        | 路線名     | 架設<br>年次<br>(西暦) | 橋長<br>(m) | 幅員<br>(m) | 管理者<br>名 | 点検記録       |               |                                        | 備考 |
|-----|---------|-------------|---------|------------------|-----------|-----------|----------|------------|---------------|----------------------------------------|----|
|     |         |             |         |                  |           |           |          | 点検実施<br>年度 | 橋梁全体の<br>判定区分 | 所見等<br>※変状・損傷の概要<br>※判定区分Ⅱ以上を記載        |    |
| 119 | 吉田橋     | ヨシダハシ       | 岩瀬通3号線  | 不明               | 4.0       | 5.1       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 床版目地部から漏水、下部工にひびわれが見られる。               |    |
| 120 | 古米沢2号橋  | コメサワ2ゴウハシ   | 古米沢4号線  | 不明               | 2.0       | 2.3       | 仙北市      | R4         | I             |                                        |    |
| 121 | 古米沢橋    | コメサワハシ      | 古米沢6号線  | 不明               | 8.7       | 3.0       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 主桁に軽微な剥離、間詰床版に遊離石灰の析出が見られる。            |    |
| 122 | 古米沢3号橋  | コメサワ3ゴウハシ   | 古米沢6号線  | 不明               | 3.0       | 2.0       | 仙北市      | R4         | I             |                                        |    |
| 123 | 釜ノ川橋    | カマノカワハシ     | 西長野釜川線  | 1981             | 4.0       | 3.2       | 仙北市      | R4         | I             |                                        |    |
| 124 | 川下田2号橋  | カワゲタ2ゴウハシ   | 川下田5号線  | 不明               | 4.0       | 1.8       | 仙北市      | R4         | I             |                                        |    |
| 125 | 野田橋     | ノダハシ        | 野田4号線   | 1981             | 3.0       | 2.3       | 仙北市      | R4         | I             |                                        |    |
| 126 | 猿田沢2号橋  | サルタザワ2ゴウハシ  | 猿田沢3号線  | 不明               | 3.0       | 2.7       | 仙北市      | R4         | I             |                                        |    |
| 127 | 八割田中1号橋 | ハチワリナカ1ゴウハシ | 八割田中線   | 不明               | 3.0       | 5.3       | 仙北市      | R4         | I             |                                        |    |
| 128 | 内山橋     | ウチャマハシ      | 内山5号線   | 不明               | 2.0       | 4.0       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 橋台に剥離・鉄筋露出が見られ、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。 |    |
| 129 | 切欠田下橋   | キッカケダシタハシ   | 切欠田3号線  | 不明               | 4.0       | 5.0       | 仙北市      | R4         | I             |                                        |    |
| 130 | 徳右エ門橋   | トクエモンハシ     | 上中川原2号線 | 不明               | 1.0       | 6.0       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | A1橋台目地部から漏水が見られる。                      |    |
| 131 | 上西野橋    | カミニシノハシ     | 上西野1号線  | 不明               | 4.4       | 4.1       | 仙北市      | R4         | I             |                                        |    |
| 132 | 碓メ石2号橋  | イカメイシ2ゴウハシ  | 碓メ石銭神線  | 不明               | 2.0       | 4.5       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | A1橋台パラペット天端に欠損が見られ、対策が必要である。           |    |
| 133 | 碓メ石3号橋  | イカメイシ3ゴウハシ  | 碓メ石銭神線  | 不明               | 1.0       | 5.0       | 仙北市      | R4         | I             |                                        |    |
| 134 | 銭神橋     | ゼニガミハシ      | 碓メ石銭神線  | 不明               | 1.0       | 7.0       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             |                                        |    |
| 135 | 碓メ石4号橋  | イカメイシ4ゴウハシ  | 碓メ石2号線  | 不明               | 2.0       | 4.0       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 床版に鉄筋露出が見られ、対策が必要である。                  |    |

|     | 道路橋名   | フリガナ      | 路線名    | 架設<br>年次<br>(西暦) | 橋長<br>(m) | 幅員<br>(m) | 管理者<br>名 | 点検記録       |               |                                   | 備考 |
|-----|--------|-----------|--------|------------------|-----------|-----------|----------|------------|---------------|-----------------------------------|----|
|     |        |           |        |                  |           |           |          | 点検実施<br>年度 | 橋梁全体の<br>判定区分 | 所見等<br>※変状・損傷の概要<br>※判定区分Ⅱ以上を記載   |    |
| 136 | 管昭橋    | スガシヨウハシ   | 小勝田線   | 不明               | 3.0       | 7.7       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | 床版に鉄筋露出、下部<br>工に欠損が見られ、対策<br>が必要。 |    |
| 137 | 第2下川原橋 | ダイ2シカワラハシ | 小勝田線   | 不明               | 3.0       | 4.0       | 仙北市      | R4         | I             |                                   |    |
| 138 | 寿楽荘橋   | ジュラクソウハシ  | 大威徳中央線 | 不明               | 3.0       | 5.8       | 仙北市      | R4         | Ⅱ             | A1橋台にひびわれが見<br>られ、対策が必要であ<br>る。   |    |