

## 平成27年度橋梁点検結果一覧表

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	
1 湯淵沢橋	ユブチサワハシ	ぶな森線	1972	15.5	4.8	仙北市	H27	Ⅲ	橋座面に凍害によるスケーリングが見られる	
2 男神橋	オガミハシ	小和瀬線	1988	430.0	6.7	仙北市	H27	Ⅲ	床版ひびわれより錆汁を含む遊離石灰が見られる	
3 岩ノ目橋	イワノメハシ	小和瀬線	1980	80.0	6.2	仙北市	H27	Ⅱ	PC定着部のPC鋼棒の露出が見られる	
4 濁沢橋	ニゴリサワハシ	小和瀬線	1985	20.7	6.2	仙北市	H27	Ⅰ		
5 川崎橋	カワサキハシ	湯淵線	1986	81.0	5.2	仙北市	H27	Ⅱ	横桁のPC定着部のPC鋼棒が露出している	
6 諸石沢橋	モロシザワハシ	湯淵線	1990	15.1	6.2	仙北市	H27	Ⅰ		
7 くろたきはし	クロタキハシ	湯淵線	1980	15.0	9.8	仙北市	H27	Ⅰ		
8 中山橋	ナカヤマハシ	耳除中山線	1973	18.0	4.5	仙北市	H27	Ⅲ	主桁・対傾構・横構・支承で腐食が発生している	
9 吉田橋	ヨシダハシ	吉田下田線	1984	34.0	8.5	仙北市	H27	Ⅰ		
10 吉田跨線橋	ヨシダコセンキョウ	吉田下田線	1975	28.5	4.8	仙北市	H27	Ⅲ	橋脚縁端部がスケーリングのため欠損している	
11 相沢橋	アイザワハシ	吉田下田線	2012	14.6	6.2	仙北市	H27	Ⅰ		
12 下田橋	シモダハシ	吉田下田線	1969	40.9	4.8	仙北市	H27	Ⅱ	床版上面のコンクリート舗装面にポットホールが発生している	
13 馬橋	ウマハシ	山口相内線	1966	20.0	6.8	仙北市	H27	Ⅲ	床版に路面水が浸透し、桁下面に錆汁を伴った遊離石灰が生じている	
14 長戸呂橋	ナガトロハシ	久保菅谷線	1979	50.2	6.0	仙北市	H27	Ⅲ	主桁端部の下フランジ及び垂直補鋼材に腐食が見られる	
15 石神橋	イシガミハシ	造道石神線	1966	80.0	6.8	仙北市	H27	Ⅱ	支承全体に腐食が見られる	
16 田沢湖橋	タザワコハシ	生保内中央線	1980	162.0	15.0	仙北市	H27	Ⅲ	横桁のPC定着部保護コンクリートが剥離し、露出したPC鋼材に腐食が見られる	

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考	
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載		
17	桧木内橋	ヒノキナイハシ	生保内中央線	1962	20.0	10.3	仙北市	H27	Ⅲ	主桁の下フランジ全体に腐食が見られる	
18	生保内川橋	オボナイガワハシ	向生保内線	1993	100.2	10.8	仙北市	H27	Ⅱ	桁のPC定着部保護コンクリートにうきが生じている	
19	長内沢橋	オサナイザワハシ	向生保内線	1961	28.7	5.1	仙北市	H27	Ⅱ	PC鋼棒の露出し、腐食している	
20	屋敷沢橋	ヤシキザワハシ	向生保内線	1961	25.1	5.1	仙北市	H27	Ⅲ	橋座面に凍害によるスケーリングが見られる	
21	四十程橋	シタホドハシ	四十程田向線	1980	60.1	6.0	仙北市	H27	Ⅲ	橋脚にひびわれ及び遊離石灰が見られる	
22	栃木橋	トチノキハシ	栃木六本杉線	2005	58.5	10.5	仙北市	H27	Ⅰ		
23	大石古川橋	オオイシフルカワハシ	栃木六本杉線	2004	28.8	8.2	仙北市	H27	Ⅰ		
24	館下橋	タテシタハシ	栃木六本杉線	2007	19.7	8.2	仙北市	H27	Ⅰ		
25	門屋橋	カドヤハシ	栃木六本杉線	2004	137.5	10.8	仙北市	H27	Ⅱ	耐候性鋼材の表層部に錆が見られる	
26	小原木橋	コハラギハシ	荒町堀之内線	1975	130.0	9.0	仙北市	H27	Ⅱ	主桁の主ケーブルに沿ってひびわれがあり、遊離石灰が生じている	
27	山宮橋	ヤマミヤハシ	神代西明寺線	1982	23.8	8.2	仙北市	H27	Ⅱ	橋台A2において主桁が胸壁に接触している	
28	地藏橋	ジゾウハシ	岡崎線	1994	28.5	8.2	仙北市	H27	Ⅰ		
29	都野橋	ミヤコノハシ	都野線	1981	23.0	8.2	仙北市	H27	Ⅰ		
30	塞の神橋	サイノカミハシ	後川線	1977	26.2	6.2	仙北市	H27	Ⅱ	添接部高力ボルトの脱落が見られる	
31	新川橋	シンカワハシ	神代中央線	1974	22.7	6.0	仙北市	H27	Ⅲ	A1橋台上流側の橋座面に欠損が見られる	
32	梨田橋	ナシダハシ	神代中央線	1973	37.0	5.3	仙北市	H27	Ⅲ	橋脚にスケーリング及び遊離石灰が見られる	
33	神代橋	ジンダイハシ	神代中央線	1972	20.6	5.3	仙北市	H27	Ⅲ	桁が橋台の胸壁に接触している	

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	
34 鹿ノ狩橋	カノカリハシ	神代抱返り線	1980	25.0	6.2	仙北市	H27	Ⅱ	主桁・横桁・支承全体的に塗膜の白亜化と腐食が見られる	
35 電気橋	デンキハシ	神代抱返り線	1987	20.0	10.2	仙北市	H27	Ⅱ	支承のアンカーボルトの腐食が見られる	
36 堀内沢橋	ホリウチザワハシ	堀内黒崎森線	1999	32.0	8.2	仙北市	H27	Ⅰ		
37 道明橋	ドウミョウハシ	小波内線	1998	25.1	6.2	仙北市	H27	Ⅱ	耐候性鋼材の表層部に錆が見られる	
38 落合橋	オチアイハシ	山口大台野線	2002	17.8	8.2	仙北市	H27	Ⅰ		
39 大台野橋	オオダイノハシ	山口大台野線	2006	48.2	8.2	仙北市	H27	Ⅰ		
40 袖野橋	ソデノハシ	山崎小白川線	1983	21.8	6.2	仙北市	H27	Ⅱ	主桁・横桁・支承全体的に塗膜の白亜化と腐食が見られる	
41 後川橋	ウシロカワハシ	赤ハケ落合線	1978	26.2	6.2	仙北市	H27	Ⅲ	添接部高力ボルトの破断、床版の空洞が見られる	
42 落合橋	オチアイハシ	赤ハケ落合線	1975	37.5	5.8	仙北市	H27	Ⅱ	主桁端部の下フランジ及び垂直補鋼材に腐食が見られる	
43 平和橋	ヘイワハシ	小松線	2006	56.0	5.2	仙北市	H27	Ⅱ	耐候性鋼材の表層部に錆が見られる	
44 小和瀬1号橋	コワセ1ゴウハシ	宝仙台線	1988	86.3	6.2	仙北市	H27	Ⅰ		
45 小和瀬2号橋	コワセ2ゴウハシ	宝仙台線	1987	19.7	6.2	仙北市	H27	Ⅰ		
46 湯ノ又1号橋	ユノマタ1ゴウハシ	宝仙台線	1986	100.0	5.2	仙北市	H27	Ⅰ		
47 羽根板橋	ハネイタハシ	下田羽根板線	1973	60.0	4.0	仙北市	H27	Ⅲ	橋座面に凍害によるスケーリングが見られる	
48 大谷地橋	オオヤチハシ	先達大谷地線	1972	51.0	4.3	仙北市	H27	Ⅱ	主桁・横桁・支承全体的に塗膜の白亜化と腐食が見られる	
49 先達橋	センダツハシ	先達線	1964	34.3	7.7	仙北市	H27	Ⅱ	主桁下面の橋台A2付近に遊離石灰を伴ったひびわれが見られる	
50 女神橋	メガミハシ	女神線	1989	147.8	5.2	仙北市	H27	Ⅰ		

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考	
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載		
51	先達川橋	センダツカワハシ	鶴の湯線	1969	21.5	4.7	仙北市	H27	Ⅲ	主桁が橋台の胸壁に接触し、支承のピンチプレートに傾きが見られる	
52	小先達橋	コセンダツハシ	小先達線	1970	15.8	1.1	仙北市	H27	Ⅱ	高欄の腐食が見られる	
53	下檜木内川橋	シモヒノキナイハシ	生保内堂ノ前線	1986	15.0	5.2	仙北市	H27	Ⅰ		
54	山居橋	サンキョハシ	山居線	1984	90.5	5.2	仙北市	H27	Ⅱ	主桁の主ケーブルに沿ったひびわれから遊離石灰が生じている	
55	六枚沢橋	ロクマイサワハシ	六枚沢線	1965	30.0	7.8	仙北市	H27	Ⅲ	主桁下フランジ及び添接部に腐食が見られる	
56	堂田橋	ドウデンハシ	赤石1号線	1978	20.0	5.0	仙北市	H27	Ⅱ	主桁・横桁・支承で腐食が見られる	
57	生保内橋	オボナイハシ	生保内船場2号線	1962	61.9	5.0	仙北市	H27	Ⅲ	主桁端部のハンチ部に剥離が生じ、露出した鉄筋に腐食が見られる	
58	大沢川1号橋	オオサワガワ1ゴウハシ	潟大沢1号線	2003	15.6	6.2	仙北市	H27	Ⅰ		
59	山伏峠橋	ヤマブシトウゲハシ	山伏峠線	1940	44.1	3.5	仙北市	H27	Ⅲ	ゲルバーヒンジ部にひびわれが見られる	
60	真崎野橋	マサキノハシ	上真崎野線	1970	21.0	3.7	仙北市	H27	Ⅱ	主桁・横桁・支承全体的に塗膜の白亜化と腐食が見られる	
61	都野2号橋	ミヤコノ2ゴウハシ	上卒田線	1973	21.5	3.6	仙北市	H27	Ⅲ	主桁が橋台A2胸壁に接触し、橋台A1は沓座モルタルの破壊が見られる	
62	中通り橋	ナカドオリハシ	野中清水線	1959	30.0	2.2	仙北市	H27	Ⅰ		
63	中屋敷橋	ナカヤシキハシ	卒田中屋敷線	1979	25.1	5.0	仙北市	H27	Ⅱ	主桁・横桁・支承全体的に塗膜の白亜化と腐食が見られる	
64	才津川橋	サイツガワハシ	梅沢後村線	1991	25.9	7.2	仙北市	H27	Ⅰ		
65	朴田橋	ホノキダハシ	朴田線	1978	29.5	5.2	仙北市	H27	Ⅲ	橋脚にスケーリング及び遊離石灰が見られる	
66	高橋	タカハシ	小松本町1号線	1966	56.2	4.5	仙北市	H27	Ⅲ	主桁のPC鋼材に沿ったひびわれから遊離石灰が生じている	
67	霞田橋	カスミダハシ	霞田線	1973	33.0	3.7	仙北市	H27	Ⅲ	主桁端部の下フランジ及び垂直補鋼材に腐食が見られる	

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	
68 築地橋	チクジハシ	築地線	1977	25.0	4.8	仙北市	H27	Ⅲ	橋台のフーチング下面に洗堀による空洞が見られる	
69 小山寺橋	コサンジハシ	小山寺線	1965	23.0	6.8	仙北市	H27	Ⅱ	支承のアンカーボルトの腐食が見られる	
70 中袖野橋	ナカソデノハシ	袖野小倉見線	2000	14.6	7.2	仙北市	H27	Ⅰ		
71 大台野開4号橋	オオダイノビラキ4ゴウハシ	吉田下田線	1983	2.0	6.7	仙北市	H27	Ⅰ		
72 久保3号橋	クボ3ゴウハシ	吉田下田線	1958	2.0	7.0	仙北市	H27	Ⅰ		
73 小沢口橋	コサワグチハシ	栃木六本杉線	1984	3.0	4.5	仙北市	H27	Ⅰ		
74 中村橋	ナカムラハシ	荒町堀之内線	1978	3.1	5.9	仙北市	H27	Ⅰ		
75 東前郷橋	ヒガシマエゴウハシ	西木線	不明	4.5	5.0	仙北市	H27	Ⅱ	床版に漏水による遊離石灰が見られる	
76 新関橋	シンゼキハシ	西木線	1957	3.9	4.7	仙北市	H27	Ⅰ		
77 赤平橋	アカヒラハシ	西木線	不明	2.5	5.0	仙北市	H27	Ⅰ		
78 古堀田1号橋	コボタ1ゴウハシ	漆原道目木線	1977	3.0	4.5	仙北市	H27	Ⅰ		
79 古堀田3号橋	コボタ3ゴウハシ	漆原道目木線	1976	4.5	4.5	仙北市	H27	Ⅰ		
80 八卦橋	ハツケハシ	赤平線	不明	2.5	10.1	仙北市	H27	Ⅰ		
81 下道2号橋	シイタミチ2ゴウハシ	赤平線	1974	3.3	2.9	仙北市	H27	Ⅰ		
82 下道1号橋	シイタミチ1ゴウハシ	赤平線	1974	2.2	7.8	仙北市	H27	Ⅰ		
83 下道橋	シタミチハシ	赤平線	1954	2.4	3.5	仙北市	H27	Ⅰ		
84 大沼1号橋	オオヌマ1ゴウハシ	神代西明寺線	不明	4.6	7.4	仙北市	H27	Ⅲ	床版下面に鉄筋露出が見られ、ガードレール破損がある	

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	
85 大沼2号橋	オオヌマ2ゴウハシ	神代西明寺線	不明	4.5	6.5	仙北市	H27	I		
86 中屋敷橋	ナカヤシキハシ	神代西明寺線	1973	2.0	5.5	仙北市	H27	I		
87 田屋1号橋	タヤ1ゴウハシ	神代西明寺線	1972	2.6	5.5	仙北市	H27	I		
88 烏川堰橋	カラスガワゼキハシ	神代西明寺線	1971	4.8	6.5	仙北市	H27	I		
89 四ツ田沢橋	ヨツタザワハシ	岡崎線	不明	2.0	9.0	仙北市	H27	Ⅱ	床版継ぎ目より漏水が見られる	
90 森腰橋	モリコシハシ	東田鎌川線	1960	4.0	3.5	仙北市	H27	I		
91 大船2号橋	オオフネ2ゴウハシ	東田鎌川線	不明	3.0	4.4	仙北市	H27	I		
92 都野1号橋	ミヤコノ1ゴウハシ	都野線	1978	3.9	7.0	仙北市	H27	I		
93 稻荷田橋	イナリタハシ	山崎西荒井線	1965	3.7	4.6	仙北市	H27	I		
94 新関橋	シンゼキハシ	後川線	不明	5.4	4.5	仙北市	H27	I		
95 与助橋	ヨスケハシ	神代中学校線	1974	3.0	6.0	仙北市	H27	Ⅱ	流路土砂堆積が見られる	
96 大台野開1号橋	オオダイノビラキ1ゴウハシ	大台野開線	1981	3.3	4.5	仙北市	H27	I		
97 大台野開2号橋	オオダイノビラキ2ゴウハシ	大台野開線	1981	3.1	4.5	仙北市	H27	I		
98 久保4号橋	クボ4ゴウハシ	山口大台野線	1958	2.0	7.6	仙北市	H27	I		
99 越道沢橋	コシミチサワハシ	夏瀬線	不明	2.6	3.5	仙北市	H27	Ⅱ	地覆に欠損があり、鉄筋露出が見られる	
100 広瀬沢橋	ヒロセサワハシ	夏瀬線	1957	4.5	5.1	仙北市	H27	I		
101 ヒロ沢橋	ヒロサワハシ	夏瀬線	不明	3.5	3.2	仙北市	H27	I		

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	
102	道目木2号橋	ドウメキ2ゴウハシ	道目木上門屋線	1984	2.5	5.5	仙北市	H27	I	
103	田屋2号橋	タヤ2ゴウハシ	山崎小白川線	1972	5.0	6.7	仙北市	H27	Ⅱ	床版下面に剥離、地覆の欠損が見られる
104	上荒井2号橋	カミアライ2ゴウハシ	山崎小白川線	1999	5.2	7.0	仙北市	H27	I	
105	山袖橋	ヤマソデハシ	山崎小白川線	1984	2.0	4.5	仙北市	H27	I	
106	第2中道橋	ダイ2ナカミチハシ	若神子線	不明	2.3	5.5	仙北市	H27	I	
107	上生田1号橋	カミショウデン1ゴウハシ	生田中道線	不明	5.0	6.3	仙北市	H27	I	
108	上生田2号橋	カミショウデン2ゴウハシ	生田中道線	不明	2.0	4.5	仙北市	H27	I	
109	川原2号橋	カワラ2ゴウハシ	川原堂ノ沢1号線	不明	2.7	9.0	仙北市	H27	I	
110	竹原橋	タケワラハシ	川原堂ノ沢2号線	不明	3.2	6.7	仙北市	H27	I	
111	小勝田中橋	オガタナカハシ	小勝田中村線	1976	4.9	3.5	仙北市	H27	I	
112	第3下川原橋	ダイ3シモカワラハシ	下ノ川南線	不明	3.7	2.9	仙北市	H27	I	
113	第1下川原橋	ダイ1シモカワラハシ	小勝田下川原1号線	不明	4.2	5.3	仙北市	H27	I	
114	川原1号橋	カワラ1ゴウハシ	川原堂ノ沢3号線	不明	2.3	9.0	仙北市	H27	I	
115	小勝田前田4号橋	オガタマエダ4ゴウハシ	小勝田前田4号線	不明	4.0	5.5	仙北市	H27	I	
116	小勝田上村橋	オガタカミムラハシ	小勝田上村線	不明	4.0	7.7	仙北市	H27	I	
117	黒倉1号橋	クロクラ1ゴウハシ	黒倉線	不明	3.8	2.8	仙北市	H27	I	
118	黒倉2号橋	クロクラ2ゴウハシ	黒倉線	不明	4.5	5.5	仙北市	H27	I	

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	
119 戸狩野橋	トカリノハシ	真崎戸狩野線	不明	2.0	6.0	仙北市	H27	I		
120 白旗橋	シラハタハシ	神代駅抱返り1号線	不明	2.5	3.0	仙北市	H27	I		
121 若宮橋	ワカミヤハシ	若宮線	不明	2.3	3.8	仙北市	H27	I		
122 無名橋16	ムメイハシ16	内村線	不明	2.3	4.2	仙北市	H27	I		
123 中村橋	ナカムラハシ	梅沢中村1号線	1983	2.6	4.5	仙北市	H27	Ⅱ	地覆欠損、ガードレール破損が見られる	
124 稲山橋	イナヤマハシ	稲山1号線	不明	4.0	3.5	仙北市	H27	I		
125 白旗1号橋	シラハタ1ゴウハシ	戸狩野白旗線	不明	3.0	3.8	仙北市	H27	I		
126 後村橋	ウシロムラハシ	梅沢後村線	不明	2.0	3.4	仙北市	H27	I		
127 珍重屋敷橋	チンチョウヤシキハシ	珍重屋敷線	不明	2.0	3.7	仙北市	H27	I		
128 荒広1号橋	アラヒロ1ゴウハシ	荒広線	不明	3.0	2.9	仙北市	H27	I		
129 戸伏橋	トブセハシ	戸伏松原1号線	不明	3.0	5.5	仙北市	H27	I		
130 柏林川橋	カシワバヤシカワハシ	柏林1号線	1976	4.0	2.5	仙北市	H27	Ⅲ	床版に欠損あり、鉄筋露出が見られる	
131 上生田橋	カミショウデンハシ	上生田線	不明	3.0	3.5	仙北市	H27	I		
132 生田中村橋	ショウデンナカムラハシ	生田中村1号線	不明	3.0	5.6	仙北市	H27	I		
133 中生田橋	ナカショウデンハシ	生田中村1号線	1996	3.5	5.6	仙北市	H27	I		
134 板橋	イタハシ	六丁野線	1969	2.5	3.8	仙北市	H27	I		
135 中関橋	ナカゼキハシ	中関1号線	不明	3.0	2.7	仙北市	H27	I		



道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	
136 中関2号橋	ナカゼキ2ゴウハシ	中関2号線	不明	4.5	3.8	仙北市	H27	I		
137 熊ノ林橋	クマノバヤシハシ	熊ノ林線	不明	2.9	5.0	仙北市	H27	Ⅱ	地覆欠損があり、鉄筋露出が見られる	
138 国館橋	クニダテハシ	熊ノ林線	不明	3.3	4.9	仙北市	H27	Ⅱ	床版下面に剥離、鉄筋露出が見られる	
139 七佐戸橋	ナナサドハシ	七佐戸線	不明	2.9	4.0	仙北市	H27	Ⅱ	地覆A1欠損が見られる	
140 本町橋	モトマチハシ	小松本町1号線	不明	2.5	4.8	仙北市	H27	I		
141 山崎橋	ヤマザキハシ	小松山崎線	不明	5.4	2.6	仙北市	H27	I		
142 真木口橋	サキグチハシ	小松本町2号線	不明	5.4	4.0	仙北市	H27	I		
143 古畑橋	フルハタハシ	古畑線	不明	5.3	4.0	仙北市	H27	Ⅱ	地覆欠損があり鉄筋露出見られる	
144 柳持橋	ヤナギモチハシ	古畑線	不明	4.2	5.1	仙北市	H27	Ⅱ	地覆欠損あり、橋台A1A2より漏水が見られる	
145 石川原野橋	イシカワラノハシ	谷地中線	不明	2.5	4.5	仙北市	H27	I		
146 太田1号橋	オオタ1ゴウハシ	太田線	2002	2.5	4.5	仙北市	H27	I		
147 太田2号橋	オオタ2ゴウハシ	太田線	1969	4.2	4.0	仙北市	H27	I		
148 徳田橋	トクダハシ	東前郷線	不明	4.2	4.1	仙北市	H27	I		
149 荒川尻橋	アラカワジリハシ	荒川尻線	不明	3.0	2.5	仙北市	H27	I		
150 上院内橋	カミンナイハシ	三嶋線	不明	2.0	3.8	仙北市	H27	I		
151 七佐戸古畑橋	ナナサドフルハタハシ	七佐戸古畑線	不明	5.3	4.4	仙北市	H27	I		
152 無名橋18	ムメイハシ18	真崎蟹沢口1号線	不明	2.6	2.5	仙北市	H27	I		

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考	
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載		
153	東上戸沢橋	ヒガシカミトザワハシ	東上戸沢線	1983	3.8	3.5	仙北市	H27	I		
154	寺村1号橋	テラムラ1ゴウハシ	上檢木内寺村1号線	1981	2.0	5.5	仙北市	H27	Ⅱ	床版継ぎ目より漏水が見られる	
155	堀内2号橋	ホリナイ2ゴウハシ	綿沢線	1981	2.0	5.5	仙北市	H27	I		
156	小滝3号橋	コダキ3ゴウハシ	小滝2号線	1959	2.0	3.5	仙北市	H27	I		
157	小滝4号橋	コダキ4ゴウハシ	小滝2号線	1959	4.0	5.9	仙北市	H27	Ⅲ	A1橋台に浮きがあり、床版下面が剥離し鉄筋露出が見られる	
158	小滝1号橋	コダキ1ゴウハシ	小滝1号線	1959	2.5	4.4	仙北市	H27	I		
159	小滝2号橋	コダキ2ゴウハシ	小滝1号線	1959	3.0	4.4	仙北市	H27	I		
160	橋掛橋	ハシカケハシ	松葉橋掛線	1992	2.8	3.7	仙北市	H27	I		
161	大台野開3号橋	オオダイノビラキ3ゴウハシ	大台野大森線	1984	3.5	3.5	仙北市	H27	I		
162	久保2号橋	クボ2ゴウハシ	檢木内久保線	1976	4.4	3.7	仙北市	H27	I		
163	相沢1号橋	アイザワ1ゴウハシ	相沢線	1980	2.6	3.5	仙北市	H27	I		
164	川岱1号橋	カワダイ1ゴウハシ	小山寺下田線	1958	2.3	3.7	仙北市	H27	Ⅱ	地覆欠損があり、鉄筋露出が見られる	
165	川岱2号橋	カワダイ2ゴウハシ	小山寺下田線	1958	3.6	3.8	仙北市	H27	I		
166	川岱4号橋	カワダイ4ゴウハシ	小山寺下田線	1959	5.0	3.9	仙北市	H27	Ⅱ	橋台A2にひびわれが見られる	
167	川岱5号橋	カワダイ5ゴウハシ	小山寺下田線	1960	5.0	3.8	仙北市	H27	I		
168	無名橋19	ムメイハシ19	西木大台野東線	不明	2.0	7.4	仙北市	H27	I		
169	長戸呂農道橋	ナガトロノウドウハシ	長戸呂3号線	不明	5.4	3.5	仙北市	H27	I		

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考	
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載		
170	六郎沢橋	ロクロウサワハシ	八津鎌足線	1999	3.6	3.5	仙北市	H27	I		
171	鎌足1号橋	カマタリ1ゴウハシ	八津鎌足線	1973	3.8	3.3	仙北市	H27	I		
172	八津橋	ヤツハシ	八津停車場線	1977	2.0	4.3	仙北市	H27	Ⅲ	床版下面に剥離あり、鉄筋露出が見られる	
173	佐曾田2号橋	サソダ2ゴウハシ	桜田佐曾田線	1976	2.2	9.5	仙北市	H27	I		
174	堂村2号橋	ドウムラ2ゴウハシ	堂村線	1980	2.0	5.3	仙北市	H27	I		
175	堂村1号橋	ドウムラ1ゴウハシ	堂村線	1983	3.7	3.8	仙北市	H27	Ⅱ	橋台A1にひびわれ、地覆欠損し鉄筋露出が見られる	
176	開橋	ヒラキハシ	西明寺荒町東線	2002	3.0	4.7	仙北市	H27	I		
177	下久保田橋	シモクボタハシ	下久保田線	1979	2.3	3.5	仙北市	H27	Ⅱ	ガードレール破損が見られる	
178	上門屋橋	カミカドヤハシ	大野関上門屋線	1979	3.1	3.5	仙北市	H27	I		
179	沢口橋	サワグチハシ	沢口小原木線	1972	4.5	3.6	仙北市	H27	I		
180	大野関堰2号橋	ダイノセキゼキ2ゴウハシ	新屋小倉見線	1967	4.0	7.8	仙北市	H27	I		
181	西野寺村橋	ニシノテラムラハシ	西野寺村線	1979	3.5	4.7	仙北市	H27	I		
182	大野関堰3号橋	ダイノセキゼキ3ゴウハシ	西荒井古堀田線	1967	5.4	6.3	仙北市	H27	I		
183	清水川原橋	シミズカワラハシ	小淵野山崎1号線	1984	3.0	3.5	仙北市	H27	I		
184	八ツ川橋	ヤツカワハシ	塚野腰線	不明	3.6	2.1	仙北市	H27	Ⅱ	床版下面に漏水が見られる	
185	七ツ関橋	ナナツセキハシ	塚野腰線	1975	2.3	5.6	仙北市	H27	Ⅱ	地覆に欠損があり、鉄筋露出が見られる	
186	下道橋	シタミチハシ	塚野腰線	不明	4.1	3.5	仙北市	H27	Ⅱ	地覆に欠損があり、鉄筋露出が見られる	

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考
							点検実施 年度	橋梁全体の 判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	
187 日月田橋	ニチガツデンハシ	日月田線	1974	3.5	3.7	仙北市	H27	Ⅱ	地覆に欠損が見られる	
188 曲屋橋	マガリヤハシ	後川山崎線	1975	3.5	4.5	仙北市	H27	Ⅲ	主桁に剥離があり鉄筋 露出が見られる	
189 古堀田農道橋	コボタノウドウハシ	古堀田3号線	不明	5.3	3.5	仙北市	H27	Ⅰ		