

平成28年度橋梁点検結果一覧表

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	
1 黒森橋	クロモリハシ	山谷川崎黒沢線	1981	22.0	7.0	仙北市	H28	Ⅲ	沓座モルタルに欠損	
2 黒沢橋	クロサワハシ	山谷川崎黒沢線	1969	48.1	5.3	仙北市	H28	Ⅱ	主桁、横桁、支承に腐食が見られ、床版に鉄筋露出がある	
3 雫田橋	シズクタハシ	野田雫田線	1973	27.3	4.4	仙北市	H28	Ⅱ	主桁、横桁、支承に腐食が見られる	
4 古寺橋	フルテラハシ	北沢線	1978	16.0	6.0	仙北市	H28	Ⅱ	主桁、横桁、支承に腐食が見られる	
5 新若神子橋	シンワカミゴハシ	赤平線	1990	43.0	8.2	仙北市	H28	Ⅰ		
6 赤平橋	アカヒラハシ	赤平線	1974	125.0	4.0	仙北市	H28	Ⅲ	P2橋脚柱部に流水浸食による鉄筋露出が見られる	
7 鎌川橋	カマカワハシ	神代西明寺線	2014	31.0	8.2	仙北市	H28	Ⅰ		
8 内川橋	ウチカワハシ	田町荒屋敷線	1977	155.5	6.8	仙北市	H28	Ⅱ	横桁に鉄筋露出が見られ、地覆に凍害による剥離、鉄筋露出が見られる	
9 勝楽跨線橋	カツラクコセンキョウ	小館菅沢線	1994	220.0	12.4	仙北市	H28	Ⅱ	P3-P4側橋脚にひびわれと遊離石灰が見られる	
10 上花園大橋	カミハナゾノオオハシ	堂野口線	1982	139.2	9.3	仙北市	H28	Ⅰ		
11 新堂野口線	シンドウノグチセン	堂野口線	1982	14.5	9.3	仙北市	H28	Ⅰ		
12 館山橋	タテヤマハシ	北白岩入角線	1996	14.6	8.2	仙北市	H28	Ⅰ		
13 上野橋	ウワノハシ	山谷川崎上野線	1996	31.6	4.0	仙北市	H28	Ⅱ	主桁、横桁、支承に腐食が見られる	
14 安久戸橋	アクドハシ	若神子線	1970	24.4	3.8	仙北市	H28	Ⅱ	主桁全体に腐食が見られ、下部工橋座面に剥離がある	
15 横町橋	ヨコマチハシ	小倉山校線	1977	147.7	5.8	仙北市	H28	Ⅱ	P3A2側-P2支承に腐食が見られる	
16 碓メ石橋	イカメイシハシ	碓メ石線	1973	31.4	2.9	仙北市	H28	Ⅱ	鋼材部全体に腐食が見られる	

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	
17 上花園橋	カミハナゾノハシ	釣田上花園線	1979	31.8	6.2	仙北市	H28	Ⅱ	主桁、横桁、支承に腐食が見られる	
18 田中橋	タナカハシ	雲然田中線	1972	58.4	4.8	仙北市	H28	Ⅱ	主桁、横桁、支承に腐食が見られる	
19 大瀬蔵野橋	オオセゾノハシ	大瀬蔵野線	1970	64.4	4.6	仙北市	H28	Ⅲ	P2橋脚支承直下が剥離し、広範囲に鉄筋露出が見られる	
20 山谷2号橋	ヤマヤ2ゴウハシ	山谷線	1991	23.0	5.2	仙北市	H28	Ⅰ		
21 山谷橋	ヤマヤハシ	大黒沢山谷1号線	1993	25.0	6.2	仙北市	H28	Ⅰ		
22 高屋橋	コウヤハシ	山谷川崎高屋上野線	1928	47.2	3.1	仙北市	H28	Ⅱ	主桁、横桁に腐食が見られ、床版端部に剥離有り	
23 鰻瀬橋	カジカセハシ	西野川原2号線	1972	15.5	4.3	仙北市	H28	Ⅲ	主桁、支承に腐食が見られ、床版に鉄筋露出が広範囲で見られる	
24 若神子橋	ワカミゴハシ	赤平1号線	1972	42.5	4.8	仙北市	H28	Ⅱ	主桁、横桁、支承に腐食が見られる	
25 岩瀨橋	イワブチハシ	岩見沢線	1974	14.5	3.7	仙北市	H28	Ⅱ	木床版の路面側に腐食が見られる	
26 五郎兵衛橋	ゴロベイハシ	中泊古寺線	1981	15.2	2.8	仙北市	H28	Ⅱ	木床版の路面側に腐食が見られる	
27 熊堂橋	クマドウハシ	熊堂5号線	1986	14.6	5.7	仙北市	H28	Ⅰ		
28 西長野橋	ニシナガノハシ	熊堂鬼壁線	1985	21.7	7.7	仙北市	H28	Ⅱ	主桁、横桁に局所的な鉄筋露出が見られる	
29 郷野八景橋	ゴウノハツケイハシ	西川原明通り線	1982	63.0	4.0	仙北市	H28	Ⅱ	P2沓座モルタルに欠損あり	
30 舟場山田2号橋	フナバヤマダ2ゴウハシ	舟場山田線	1945	14.5	2.0	仙北市	H28	Ⅰ		
31 入角橋	イリスミハシ	寺後入角線	1828	20.5	4.1	仙北市	H28	Ⅱ	主桁、横桁、支承に腐食が見られる	
32 西上花園橋	ニシカミハナゾノハシ	新花園西上花園線	1928	31.3	2.8	仙北市	H28	Ⅱ	鋼材部全体に腐食が見られる	
33 誓願橋	セイガンハシ	抱返り夏瀬線	2007	42.5	1.6	仙北市	H28	Ⅰ		

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	
34 抱返り6号橋	ダキガエリ6ゴウハシ	抱返り夏瀬線	1951	25.0	1.8	仙北市	H28	Ⅱ	主桁広範囲に腐食が見られる	
35 抱返り8号橋	ダキガエリ8ゴウハシ	抱返り夏瀬線	1951	14.5	1.8	仙北市	H28	Ⅱ	主桁、横桁広範囲に腐食が見られる	
36 抱返り10号橋	ダキガエリ10ゴウハシ	抱返り夏瀬線	2001	17.2	1.6	仙北市	H28	Ⅱ	木製床版に劣化が見られ、橋面一部に浮きが見られる	
37 抱返り12号橋	ダキガエリ12ゴウハシ	抱返り夏瀬線	1951	34.2	1.7	仙北市	H28	Ⅱ	主桁広範囲に表面的な腐食が見られる	
38 東下戸沢橋	ヒガシシモトザワハシ	東下戸沢線	1978	17.7	5.2	仙北市	H28	Ⅰ		
39 鳥屋森橋	トヤモリハシ	鳥屋森線	1978	26.0	5.0	仙北市	H28	Ⅱ	主桁フランジに腐食が見られ、沓座モルタルに欠損あり	
40 福田橋	フクダハシ	桁沢福田線	1973	22.0	4.6	仙北市	H28	Ⅱ	支承にボルトのゆるみ、局所的な腐食が見られる	
41 寺村橋	テラムラハシ	上検木内寺村1号線	1992	31.3	7.4	仙北市	H28	Ⅱ	主桁にかぶり不足による鉄筋露出が見られる	
42 左通橋	サドオリハシ	左通線	1973	34.0	3.7	仙北市	H28	Ⅱ	横桁フランジ、支承の広範囲に表面的な腐食が見られる	
43 鷺ヶ台橋	ワシガダイハシ	鷺ヶ台線	1966	32.2	3.6	仙北市	H28	Ⅰ		
44 玉川温泉橋	タマガワオンセンハシ	玉川温泉線	不明	8.2	4.5	仙北市	H28	Ⅰ		
45 前郷沢橋	マエゴウサワハシ	田沢線	1965	11.6	6.7	仙北市	H28	Ⅱ	支承に腐食が見られ、下部工に軽微な洗堀が見られる	
46 無名橋2	ムメイハシ2	田沢線	不明	9.1	6.5	仙北市	H28	Ⅰ		
47 滝沢橋	タキサワハシ	生保内中央線	1991	11.1	10.8	仙北市	H28	Ⅰ		
48 内黒沢野新橋	ウチクロサワノシンハシ	生保内中央線	不明	9.5	12.8	仙北市	H28	Ⅱ	間詰め床版や下部工に遊離石灰や剥離が見られる	
49 柳沢川3号橋	ヤナギサワガワ3ゴウハシ	武蔵野大杉沢線	不明	7.4	8.3	仙北市	H28	Ⅰ		
50 相内川橋	アイナイカワハシ	向生保内線	1960	11.2	11.0	仙北市	H28	Ⅲ	主桁にひびわれや浮き、鉄筋露出が見られ間詰め床版から遊離石灰が生じている	

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	
51 大沢川橋	オオサワガワハシ	向生保内線	不明	11.5	8.0	仙北市	H28	Ⅱ	主桁にひびわれや表面的な鉄筋露出が見られる	
52 赤石橋	アカイシハシ	四十程田向線	1968	12.5	8.0	仙北市	H28	Ⅱ	主桁に遊離石灰を伴うひびわれが見られる	
53 谷地川橋	ヤチガワハシ	神代西明寺線	1974	13.3	7.8	仙北市	H28	Ⅱ	間詰め床版からつらら状の遊離石灰が見られる	
54 山宮古橋	ヤマミヤフルハシ	神代西明寺線	1975	12.5	7.8	仙北市	H28	Ⅰ		
55 大船1号橋	オオフネ1ゴウハシ	東田鎌川線	不明	6.4	6.3	仙北市	H28	Ⅱ	床版や橋脚に上部からの漏水による遊離石灰が見られる	
56 小影沢橋	コカゲサワハシ	神代抱返り線	不明	10.0	8.2	仙北市	H28	Ⅰ		
57 希望橋	キボウハシ	小先達町田線	不明	13.5	7.7	仙北市	H28	Ⅱ	下部工支承下面付近に剥離や鉄筋露出が見られる	
58 頭無橋	カシラナシハシ	田子ノ木4号線	2001	8.4	4.7	仙北市	H28	Ⅰ		
59 小和瀬3号橋	コワセ3ゴウハシ	宝仙台線	1987	13.5	6.2	仙北市	H28	Ⅰ		
60 無名橋11	ムメイハシ11	鎧端猫乳線	不明	6.3	6.0	仙北市	H28	Ⅰ		
61 蟹沢口橋	カニサワグチハシ	鎧端蟹沢口1号線	不明	6.4	5.0	仙北市	H28	Ⅰ		
62 打野2号橋	ウチノ2ゴウハシ	打野2号線	不明	12.4	4.0	仙北市	H28	Ⅱ	主桁の側面に鉄筋露出、ひびわれが見られる	
63 田沢沢口1号橋	タザワサワグチ1ゴウハシ	打野田沢々口1号線	1958	13.9	4.2	仙北市	H28	Ⅰ		
64 田沢沢口2号橋	タザワサワグチ2ゴウハシ	打野田沢々口1号線	1965	12.3	3.8	仙北市	H28	Ⅱ	下部工に遊離石灰を伴うひびわれが見られる	
65 上前田橋	カミマエダハシ	上前田開元線	不明	13.5	4.6	仙北市	H28	Ⅰ		
66 下田橋	シモダハシ	下田羽根板線	不明	6.8	4.0	仙北市	H28	Ⅰ		
67 先達1号橋	センダツ1ゴウハシ	先達線	不明	7.2	6.6	仙北市	H28	Ⅲ	主桁や床版に広範囲に鉄筋露出が見られる	

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	
68 無名橋12	ムメイハシ12	沼田東前3号線	不明	6.8	4.0	仙北市	H28	I		
69 無名橋13	ムメイハシ13	田沢下田5号線	不明	9.4	4.0	仙北市	H28	I		
70 石黒沢橋	イシグロサワハシ	鶴の湯線	1979	10.4	4.8	仙北市	H28	I		
71 湯の沢橋	ユノサワハシ	鶴の湯線	1979	14.4	4.8	仙北市	H28	Ⅱ	主桁、横桁に表面的な腐食が見られる	
72 水沢橋	ミズサワハシ	下高田水沢線	不明	8.8	9.4	仙北市	H28	Ⅱ	床版に遊離石灰を伴ったひびわれが見られる	
73 高野橋	タカノハシ	下高野線	不明	6.3	5.0	仙北市	H28	I		
74 黒沢川橋	クロサワガワハシ	中生保内1号線	1970	10.7	7.3	仙北市	H28	I		
75 浮世坂橋	ウキヨザカハシ	浮世坂武蔵野線	不明	7.5	8.0	仙北市	H28	I		
76 柳沢川2号橋	ヤナギサワガワ2ゴウハシ	武蔵野東5号線	1980	6.4	5.6	仙北市	H28	Ⅱ	橋台に遊離石灰を伴うひびわれが見られる	
77 明平2号橋	アケヒラ2ゴウハシ	刺巻明平1号線	不明	8.4	4.6	仙北市	H28	I		
78 大又川橋	オオマタガワハシ	大沢田子ノ木線	2001	8.6	5.9	仙北市	H28	I		
79 荒沢橋	アラサワハシ	湯大沢5号線	1970	7.3	4.1	仙北市	H28	Ⅱ	間詰め床版からつらら状の遊離石灰が生じている	
80 無名橋15	ムメイハシ15	神代駅抱返り4号線	不明	10.4	4.0	仙北市	H28	Ⅱ	間詰め床版からつらら状の遊離石灰が生じている	
81 上刺市橋	カミサシイチハシ	刺市線	1985	13.5	6.2	仙北市	H28	Ⅱ	間詰め床版からつらら状の遊離石灰が生じている	
82 下刺市橋	シモサシイチハシ	刺市線	不明	8.4	4.8	仙北市	H28	I		
83 間の谷地橋	マノヤチハシ	間の谷地線	1970	10.5	4.8	仙北市	H28	I		
84 田中橋	タナカハシ	梅沢田中線	1950	8.8	3.4	仙北市	H28	Ⅱ	主桁にひびわれ、剥離、床版や下部工に遊離石灰を伴うひびわれが見られる	

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	
85 天正寺橋	テンショウジハシ	手習石1号線	1974	8.5	4.6	仙北市	H28	Ⅱ	上部から漏水による遊離石灰が見られる	
86 寺沢橋	テラサワハシ	岡本線	2004	10.6	5.2	仙北市	H28	Ⅰ		
87 仁王堂橋	ニオウドウハシ	仁王堂線	2004	16.4	4.2	仙北市	H28	Ⅰ		
88 無名橋17	ムメイハシ17	舟山2号線	不明	7.7	5.3	仙北市	H28	Ⅰ		
89 木田1号橋	キダ1ゴウハシ	田子ノ木1号線	1969	6.4	4.7	仙北市	H28	Ⅰ		
90 大沢川2号橋	オオサワガワ2ゴウハシ	渦大沢2号線	1972	11.4	5.2	仙北市	H28	Ⅰ		
91 前川橋	マエカワハシ	生保内中央線	不明	3.0	9.0	仙北市	H28	Ⅱ	床版に鉄筋露出が見られる	
92 柏沢橋	カシワサワハシ	生保内中央線	不明	3.0	6.5	仙北市	H28	Ⅰ		
93 町田橋	マチダハシ	生保内中央線	不明	2.0	6.5	仙北市	H28	Ⅰ		
94 滝沢川橋	タキサワガワハシ	柏山線	不明	5.0	6.0	仙北市	H28	Ⅱ	地覆に欠損による鉄筋露出が見られる	
95 大橋川橋	オオハシカワハシ	武蔵野横町線	1973	2.0	5.9	仙北市	H28	Ⅱ	床版に鉄筋露出が見られる	
96 武蔵野橋	ムサシノハシ	武蔵野線	不明	5.0	9.0	仙北市	H28	Ⅰ		
97 大杉沢橋	オオスギサワハシ	武蔵野大杉沢線	不明	4.0	6.8	仙北市	H28	Ⅱ	床版に漏水が見られる	
98 役場南橋	ヤクバミナミハシ	田沢湖駅前宮ノ前線	1972	2.0	19.2	仙北市	H28	Ⅰ		
99 無名橋4	ムメイハシ4	田沢湖駅前宮ノ前線	不明	3.0	11.5	仙北市	H28	Ⅰ		
100 下相内端橋	シモアイナイバタハシ	向生保内線	1997	4.0	6.4	仙北市	H28	Ⅱ	床版裏に剥離が見られる	
101 無名橋5	ムメイハシ5	向生保内線	1997	2.0	6.6	仙北市	H28	Ⅰ		

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	
102	野村橋	ノムラハシ	向生保内線	1964	5.0	7.0	仙北市	H28	Ⅱ	床版裏、A2橋台に剥離が見られる
103	田向橋	タムカイハシ	四十程田向線	不明	2.0	6.5	仙北市	H28	Ⅰ	
104	柴倉5号橋	シバクラ5ゴウハシ	柴倉線	不明	2.0	3.5	仙北市	H28	Ⅰ	
105	相内端橋	アイナイバタハシ	手倉野四十程線	不明	3.0	8.3	仙北市	H28	Ⅱ	橋面、地覆に欠損が見られる
106	若神子橋	ワカミゴハシ	館下若神子線	不明	2.0	1.9	仙北市	H28	Ⅰ	
107	耳除橋	ミミヨケハシ	耳除1号線	不明	3.0	1.2	仙北市	H28	Ⅰ	
108	打野1号橋	ウチノ1ゴウハシ	打野1号線	不明	2.0	5.5	仙北市	H28	Ⅰ	
109	打野3号橋	ウチノ3ゴウハシ	打野2号線	不明	2.0	3.6	仙北市	H28	Ⅰ	
110	馬形橋	ウマカタハシ	先達馬形線	不明	4.0	3.5	仙北市	H28	Ⅰ	
111	上町田橋	カミマチダハシ	町田線	1984	3.0	6.5	仙北市	H28	Ⅰ	
112	上町田1号橋	カミマチダ1ゴウハシ	町田線	不明	5.0	3.6	仙北市	H28	Ⅰ	
113	大川端1号橋	オオカワバタ1ゴウハシ	中村大川端3号線	1966	3.0	2.5	仙北市	H28	Ⅱ	A1橋台にジャンカ、地覆に鉄筋露出が見られる
114	大川端3号橋	オオカワバタ3ゴウハシ	大川端中村線	1966	3.0	3.5	仙北市	H28	Ⅰ	
115	新田橋	ニッタハシ	生保内堂ノ前1号線	1977	2.0	5.3	仙北市	H28	Ⅰ	
116	黒沢野橋	クロサワノハシ	黒沢野3号線	不明	4.0	3.3	仙北市	H28	Ⅰ	
117	山居1号橋	サンキョ1ゴウハシ	山居線	1983	3.0	4.0	仙北市	H28	Ⅰ	
118	横町橋	ヨコマチハシ	生保内横町3号線	不明	3.0	2.2	仙北市	H28	Ⅰ	

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	
119	街道ノ上橋	カイドウノウエハシ	街道ノ上2号線	不明	2.0	11.1	仙北市	H28	I	
120	東2号橋	ヒガン2ゴウハシ	武蔵野東2号線	不明	4.0	5.3	仙北市	H28	I	
121	大杉沢2号橋	オオスギサワ2ゴウハシ	武蔵野住宅7号線	1968	4.0	3.5	仙北市	H28	Ⅱ	地覆に欠損による鉄筋露出が見られる
122	大杉沢3号橋	オオスギサワ3ゴウハシ	武蔵野住宅8号線	1968	3.0	3.5	仙北市	H28	Ⅱ	地覆に欠損による鉄筋露出が見られる
123	大杉沢4号橋	オオスギサワ4ゴウハシ	大杉沢団地1号線	1968	4.0	6.4	仙北市	H28	I	
124	大杉沢5号橋	オオスギサワ5ゴウハシ	大杉沢団地2号線	1968	4.0	3.5	仙北市	H28	I	
125	大杉沢6号橋	オオスギサワ6ゴウハシ	大杉沢団地3号線	1968	4.0	3.5	仙北市	H28	I	
126	大杉沢7号橋	オオスギサワ7ゴウハシ	大杉沢団地4号線	1968	3.0	6.3	仙北市	H28	I	
127	浮世坂2号橋	ウキヨサカ2ゴウハシ	浮世坂1号線	1994	2.0	4.5	仙北市	H28	I	
128	船場橋	フナバハシ	生保内船場1号線	1996	4.0	5.5	仙北市	H28	I	
129	明平3号橋	アケヒラ3ゴウハシ	刺巻明平1号線	不明	2.0	5.7	仙北市	H28	Ⅱ	A2橋台に鉄筋露出、地覆に欠損による鉄筋露出が見られる
130	六枚1号橋	ロクマイ1ゴウハシ	六枚1号線	不明	4.0	4.0	仙北市	H28	I	
131	六枚3号橋	ロクマイ3ゴウハシ	六枚1号線	不明	2.0	4.0	仙北市	H28	I	
132	無名橋14	ムメイハシ14	中宿線	不明	3.0	3.6	仙北市	H28	Ⅱ	地覆に欠損による鉄筋露出が見られる