

車 両 の 概 要

| | 項 目 | 内 容 |
|----|------------|---|
| 1 | 自動車登録番号 | 秋田11そ4660 |
| 2 | 初年度登録月 | 平成2年8月 |
| 3 | 車名 | ニッサン |
| 4 | 車台番号 | JH40010509 |
| 5 | 型式 | U-JH40改 |
| 6 | 原動機の型式 | BD30 |
| 7 | 自動車の種別（用途） | 普通（貨物） |
| 8 | 自家用・事業用の別 | 自家用 |
| 9 | 車体の形状 | バン |
| 10 | 乗車定員 | 3人 |
| 11 | 最大積載量 | 1500 kg |
| 12 | 車両重量 | 2120 kg |
| 13 | 車両総重量 | 3875 kg |
| 14 | 車体の寸法 | 長さ：494cm 幅：188cm 高さ：258cm |
| 15 | 排気量または定格出力 | 2.95L（軽油） |
| 16 | ミッション | マニュアル5速 |
| 17 | 乗降方式 | 2ドア |
| 18 | ボディーカラー | 白 |
| 19 | 装備等 | アルミバン |
| 20 | 走行距離 | 118,352km（平成29年8月末時点） |
| 21 | 車検有効期限 | 平成29年9月16日 |
| 22 | 自動車リサイクル料 | 支払い済 |
| 23 | その他 | <ul style="list-style-type: none">・スタッドレスタイヤを付帯。・運転席シートベルト修繕箇所あり。・外観、下廻り等経年劣化による腐食あり。修繕箇所あり。・車体本体の左右（ドア後ろ部分）に「西木村」の表示あり。落札後に、落札者負担で消去や塗装等で文字の識別ができない状態にし、確認後に引渡しとする。・車検切れ後の引渡しとなるため、落札者負担のうえ、輸送手段を確保すること。 |