

通学路合同点検 実績一覧【令和2年度冬期～令和3年度夏期】

仙北市通学路安全推進協議会

【角館小学校】

No.	点検年度	路線名	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	現状等	事業主体
1	3年度 その他	市道	内川橋近くの交差点(セブンイレブン前)	フットマークが車道に近いため、危険	・フットマークを50cm下げる ・児童への安全指導	・対策済み ・継続指導	仙北市 学校

【生保内小学校】

No.	点検年度	路線名	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	現状等	事業主体
1	2年度 冬期	市道	市民会館前交差点の信号機押しボタン	除雪によりよせられた雪により、信号機の押しボタンを押すために雪の山を登らなければならない状況であり、車道側に滑り落ちる危険もある。	・定期的な排除雪 ※除雪できていない部分は、歩道幅が狭く、除雪車(機械)が入れないため。	・随時対応 ・継続指導	仙北市 学校
2	2年度 冬期	市道	生保内小～武蔵野児童公園の間の歩道	歩道が除雪されていない部分があり、車道を歩くことになるため危険。また、除雪されている歩道部分の道幅が狭く、車道側との間に雪の壁があり、歩行者が車から見えにくい。	・定期的な排除雪 ※除雪できていない部分は、歩道幅が狭く、除雪車(機械)が入れないため。	・随時対応 ・継続指導	仙北市 学校
3	2年度 冬期	市道	生保内小北側～武蔵野児童公園の間の歩道	歩道が除雪されていない部分があり、車道を歩くことになるため危険。	・定期的な排除雪 ※除雪できていない部分は、歩道幅が狭く、除雪車(機械)が入れないため。	・随時対応 ・継続指導	仙北市 学校
1	3年度 夏期	市道	武蔵野第一会館付近	ブロック塀が崩れかけている。斜めになっている部分もあり、崩れる可能性が高い。	ブロック塀の修繕、または撤去。	・ブロック塀撤去(対策済み)	仙北市 所有者
2	3年度 夏期	市道	滝沢食堂付近	横断歩道の白線が消えている。	白線の引き直し	・対策済み	警察署
3	3年度 夏期	市道	宿会館付近	横断歩道の白線が消えている。	白線の引き直し	・対策済み	警察署
4	3年度 夏期	市道	柳沢の水路	草むらの草が伸びていて、道路と草むらの境が分かりにくい。草むらに入ってしまった場合、柵が壊れていることが見えな	柵の補修 注意喚起の立て札等の設置	・順次対応 ・設置準備中	仙北市 学校
5	3年度 夏期	市道	高橋医院近くの用水路	注意喚起の赤いコーンが一つ置いてあるが、用水路に落ちる可能性がある。	柵の設置	・対策済み	仙北市
6	3年度 夏期	市道	街道の上 線路付近	線路への柵が途切れ、簡単に線路に入れる状態である。	柵の設置	・対策済み	仙北市

【西明寺小学校】

No.	点検年度	路線名	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	現状等	事業主体
1	2年度 冬期	国道105号	ローソン前交差点	交差点の角に除雪された雪の壁ができると見通しが悪い。	・雪壁の除排雪 ※私有地にある雪壁なので除排雪の依頼。	・随時対応 ・継続指導	所有者 学校
2	2年度 冬期	市道	学校裏の丁字路(ローソンから西木公民館までの通り)	丁字路の角に雪の壁ができると見通しが悪い。(冬期間、自動車は校門から入り学校裏から出るように一方通行にしている。保育所の送迎の自動車も有り交通量が多い。)	・雪壁の除排雪	・随時対応 ・継続指導	仙北市 学校
3	2年度 冬期	市道	六本杉から西荒井までの市道(赤平方面)	カーブが多く歩道がない。道路両端の雪壁ができると見通しが悪い。	・雪壁の除排雪 ※空き家では、雪壁の倒壊の恐れがあるため、道路側に広がらざるをえない。	・随時対応 ・継続指導	仙北市 学校
4	2年度 冬期	市道	「ニコット」向かいの交差点付近の標柱(西明寺小とにこにこども園を案内する標柱)	根本の腐食が疑われ、倒れる危険がある。	・点検の結果、腐食は見られず	・継続確認	学校
1	3年度 その他 <small>西明寺中学校からの要望</small>	市道	西明寺中学校前から仙北市役所西木庁舎方向へ向かう市道	街灯が少なく、部活動終了後の下校時危険。	・街灯の設置	・対策済み(2箇所) ・順次対応	仙北市
1	3年度 夏期	市道	ファミリーマート前交差点から小淵野への市道	道幅が狭く、スピードを出した大型車も通行。登校班も多い。	・グリーンベルトの新設 ・ゾーン30区域設定 ・押しボタン式横断歩道の新設	・予算要求中 ・要望提出 ・要望提出	仙北市 警察署 警察署
2	3年度 夏期	市道	六本杉から屋敷田、道目木(クリオン周辺)までの、旧国道	道幅が狭く、朝は交通量も多い。登校班は2班。	・グリーンベルトの新設 ・ゾーン30区域設定 ・横断歩道の移設	・予算要求中 ・要望提出 ・要望提出	仙北市 警察署 警察署

【榎木内小】

No.	点検年度	路線名	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	現状等	事業主体
1	2年度 冬期	市道 (国道105号線の旧道)	山口地区～相内地区	雪のため道幅が狭く、車とすれ違う際注意が必要。	道幅の確保をした除雪作業	・随時対応	仙北市