


令和3年度 通学路対策箇所図（対策前及び対策後写真）

番号	角館小 その他1
----	----------

対策前



フットマークの位置変更



対策後




番号	西明寺小 その他1
----	-----------

対策前



街灯設置



対策後




番号	生保内小 夏期1
----	----------

対策前



ブロック塀の撤去



対策後




番号

生保内小 夏期2

対策前



横断歩道塗り直し



対策後




番号

生保内小 夏期3

対策前



横断歩道塗り直し



対策後




番号	生保内小 夏期5
----	----------

対策前



柵の設置



対策後




番号	生保内小 夏期6
----	----------

対策前



柵の設置



対策後

