

令和5年度橋梁点検結果一覧表

道路橋名	フリカナ	路線名	架設 年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者 名	点検記録			備考
							点検実施 年度	橋梁全体の 判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	
1 無名橋3	ムメイハン3	造道石神線	不明	2.0	9.5	仙北市	R5	I		
2 クダノ沢橋	クダノサワハン	野田雫田線	不明	9.0	5.5	仙北市	R5	Ⅱ	床版間詰部からの遊離石灰 や下部工にひび割れはみら れるものの、軽微な為経過観 察をしていく必要がある。	
3 相内端橋	アイナイバタハン	手倉野2号線	不明	3.0	3.8	仙北市	R5	I		
4 蛭児堂橋	ヒルコトウハン	大沢田子ノ木線	1973	13.0	5.5	仙北市	R5	I		
5 碓メ石5号橋	イカメイシ5ゴウハン	碓メ石線	不明	3.0	7.5	仙北市	R5	Ⅱ	床版目地部から遊離石灰を 伴う漏水、路面の凹凸がみら れるものの、軽微な為経過観 察をしていく必要がある。	
6 上村橋	カミムラハン	舍利堂線	不明	2.0	4	仙北市	R5	I		
7 西下タ野橋	ニシシタノハン	岩瀬住宅5号線	不明	4.0	5.5	仙北市	R5	Ⅱ	床版にひび割れ、A2橋台に 漏水、路面に舗装の異常が 見られるものの、軽微な為経 過観察をしていく必要があ る。	
8 上菅沢橋	カミサガザワハン	上新町下川原6号線	不明	3.0	6	仙北市	R5	Ⅱ	床版に鉄筋露出、路面の凹 凸、地覆の欠損、防護柵に腐 食が見られるものの、軽微な 為経過観察をしていく必要が ある。	
9 熊野堂橋	クマノトウハン	熊野堂線	不明	3.0	4.5	仙北市	R5	Ⅱ	床版に鉄筋露出が見ら れるものの、軽微な為経 過観察をしていく必要が ある。	
10 長坂1号橋	ナカサカ1ゴウハン	山谷川崎高野6号線	不明	2.0	2.5	仙北市	R5	Ⅱ	A1橋台に鉄筋露出が見 られるものの、軽微な為 経過観察をしていく必要 がある。	
11 颯川3号橋	イタチガワ3ゴウハン	羽黒堂下高屋1号線	不明	3.0	2.1	仙北市	R5	Ⅱ	A1、A2橋台に漏水、地 覆に鉄筋が見られるもの の、軽微な為経過観察を していく必要がある。	
12 下高屋橋	シモコウヤハン	羽黒堂下高屋線	不明	2.0	2.4	仙北市	R5	Ⅱ	A1、A2橋台に取付け金 具の腐食が見られるもの の、軽微な為経過観察を していく必要がある。	
13 捕龍沢橋	ホツツサワハン	北沢6号線	不明	4.0	3.6	仙北市	R5	Ⅱ	下部エパイルにひび割れが 見られる。また、橋台背面の 土留壁が欠損しており路面 陥没の恐れがある為、土留 等の対策が必要である。	
14 西野川原橋	ニシノカラハン	西野川原1号線	不明	3.0	4.4	仙北市	R5	Ⅱ	床版に遊離石灰、A2橋台に 溶出による欠損が見られるも のの、軽微な為経過観察をし ていく必要がある。	
15 無名橋8	ムメイハン8	小勝田大川原2号線	不明	2.0	5.5	仙北市	R5	I		
16 無名橋9	ムメイハン9	小勝田中村5号線	不明	4.0	5	仙北市	R5	I		

	道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考
								点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	
17	無名橋10	ムメイハン10	小勝田中村5号線	不明	2.0	4.5	仙北市	R5	I		
18	古米沢4号橋	コメザワ4コウハン	古米沢8号線	不明	10.0	4.1	仙北市	R5	I		
19	古寺1号橋	フルテラ1コウハン	古寺2号線	不明	2.0	2.2	仙北市	R5	Ⅱ	木橋の床版に割れが見られ、その周辺部で腐朽が進行してきており、定期的な経過観察をしていく必要がある。	
20	古寺2号橋	フルテラ2コウハン	古寺2号線	不明	3.0	2.2	仙北市	R5	Ⅲ	下部工に欠損が見られ、断面修復等の対策が必要である。	
21	畑沢橋	ハタザワハン	塩手沢袖ヶ沢線	不明	4.0	2	仙北市	R5	Ⅱ	床版端部に欠損、下部工に漏水、木製の地覆に欠損が見られるものの、軽微な為経過観察をしていく必要がある。	
22	塩手沢2号橋	シオテザワ2コウハン	塩手沢2号線	不明	4.0	1.8	仙北市	R5	Ⅱ	木製の主桁に割れが見られ、その周辺部で腐朽が進行してきており、定期的な経過観察をしていく必要がある。	
23	中川原1号橋	ナカガワラ1コウハン	八割中川原線	不明	3.0	5.4	仙北市	R5	I		
24	山崎橋	ヤマザキハン	雲然山崎1号線	不明	2.0	7.5	仙北市	R5	Ⅱ	床版に鉄筋露出、下部工に欠損、路面に土砂詰まりがみられるものの、軽微な為経過観察をしていく必要がある。	
25	碓下川原橋	イカリシカワラハン	碓5号線	不明	4.0	1.9	仙北市	R5	I		
26	運動場2号橋	ウチノウジヨウ2コウハン	上川原向川原線	不明	4.0	2	仙北市	R5	Ⅱ	主桁にひび割れ、鉄筋露出、床版に漏水、路面にすきまが見られるものの、軽微なため経過観察をしていく必要がある。	
27	さくらぎ橋	サクラギハン	さくらぎの里線	不明	3.0	5	仙北市	R5	Ⅱ	床版目地部、A1、A2橋台目地部から漏水、A2橋台に鉄筋露出が見られるものの、軽微なため経過観察をしていく必要がある。	
28	中川原1号橋	ナカガワラ1コウハン	広久内中川原1号線	不明	3.0	4	仙北市	R5	I		
29	内沢1号橋	ウチザワ1コウハン	内沢線	不明	4.0	3	仙北市	R5	Ⅲ	A1橋台に洗堀、地覆に欠損、路面に土砂詰まりが見られ、洗堀防止対策が必要である。	
30	内沢2号橋	ウチザワ2コウハン	内沢線	不明	2.0	3.2	仙北市	R5	I		
31	内沢3号橋	ウチザワ3コウハン	内沢線	不明	5.0	3	仙北市	R5	Ⅱ	床版に遊離石灰、路面に土砂詰まりがみられるものの、軽微なため経過観察をしていく必要がある。	
32	内沢4号橋	ウチザワ4コウハン	内沢南線	不明	3.0	3	仙北市	R5	Ⅲ	床版にうき、下部工に洗堀が見られ、洗堀防止対策が必要である。	
33	天神堂3号橋	テンジントウ3コウハン	下掬新早坂線	不明	5.0	3.6	仙北市	R5	Ⅱ	床版ひび割れ、路面の凹凸、防護柵の腐食が見られるものの、軽微なため経過観察をしていく必要がある。	

道路橋名	フリカナ	路線名	架設 年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者 名	点検記録			備考
							点検実施 年度	橋梁全体の 判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	
34 第二田沢1号橋	ダイタサワ1コウハシ	寺後入角線	不明	2.0	5.5	仙北市	R5	Ⅱ	床版目地部より漏水が見られるものの、橋梁としては健全である。	
35 第二田沢2号橋	ダイタサワ2コウハシ	寺山3号線	不明	2.0	3.9	仙北市	R5	I		
36 中ノ沢2号橋	ナカノサワ2コウハシ	中ノ沢線	不明	5.0	4	仙北市	R5	I		
37 東釣田橋	ヒガシツルダハシ	藺田銭神2号線	不明	3.0	2.5	仙北市	R5	I		
38 大杉沢1号橋	オオスキサワ1コウハシ	武蔵野住宅6号線	1968	3.0	5.7	仙北市	R5	Ⅱ	下部工に漏水、路面に凹凸、地覆に欠損が見られ、漏水は経過観察とし、路面の凹凸は擦り付け等の対策が必要である。	
39 上手倉野橋	カミテクラノハシ	上手倉野線	2020	3.0	6.2	仙北市	R5	I		
40 明平1号橋	アケヒラ1コウハシ	刺巻明平1号線	不明	5.0	5	仙北市	R5	Ⅱ	床版ひび割れ、下部工に漏水、路面の凹凸、地覆に欠損が見られ、漏水、ひび割れは経過観察とし、路面の凹凸は擦り付け等の対策が必要である。	
41 明平5号橋	アケヒラ5コウハシ	六枚明平線	1972	5.0	3.4	仙北市	R5	Ⅱ	A1橋台端部に欠損が見られるものの、前回点検より大きな変状の進行はなく、経過観察をしていく必要がある。	
42 明平6号橋	アケヒラ6コウハシ	刺巻明平3号線	1979	3.0	4.5	仙北市	R5	I		
43 六枚2号橋	ロクマイ2コウハシ	六枚2号線	不明	3.0	8.6	仙北市	R5	Ⅲ	床版に鉄筋露出、下部工に欠損、路面に凹凸が見られ前回点検より大きな変状の進行は見られないものの、断面修復等の対策が必要である。	
44 木田2号橋	キタ2コウハシ	田子ノ木1号線	1968	9.0	2.6	仙北市	R5	I		