

令和7年度橋梁点検結果一覧表

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	
1 男神橋	オガミハシ	小和瀬線	1988	430.0	5.5	仙北市	R7	Ⅱ	主桁や橋台の剥離・鉄筋露出のほか路面の凹凸等の損傷がみられる。	
2 岩ノ目橋	イワノメハシ	小和瀬線	1980	80.0	5.0	仙北市	R7	Ⅱ	主桁のひびわれ、剥離、台座コンクリート欠損等の損傷がみられる。	
3 濁沢橋	ニゴリサワハシ	小和瀬線	1985	20.7	5.0	仙北市	R7	Ⅰ		
4 中山橋	ナカヤマハシ	耳除中山線	1973	18.0	4.0	仙北市	R7	Ⅲ	橋台、支承台座に進行性のある損傷がみられる。	
5 吉田橋	ヨシダハシ	吉田下田線	1984	34.0	7.3	仙北市	R7	Ⅱ	A1橋台にひびわれ、伸縮装置に欠損等の損傷がみられる。	
6 吉田跨線橋	ヨシダコセンキョウ	吉田下田線	1975	28.5	4.0	仙北市	R7	Ⅱ	主桁側面や橋台前面、橋脚側面に遊離石灰を伴うひびわれがみられる。	
7 相沢橋	アイザワハシ	吉田下田線	2012	14.6	5.0	仙北市	R7	Ⅰ		
8 下田橋	シモダハシ	吉田下田線	1969	40.9	4.0	仙北市	R7	Ⅱ	床版の剥離・鉄筋露出、下部構造のひびわれ、剥離、断面欠損がみられる。	
9 馬橋	ウマハシ	山口相内線	1966	20.0	6.0	仙北市	R7	Ⅰ		
10 長戸呂橋	ナガトロハシ	久保菅谷線	1964	50.2	5.0	仙北市	R7	Ⅲ	下部構造や支承部等に損傷がみられる。	
11 石神橋	イシガミハシ	造道石神線	1966	80.0	6.0	仙北市	R7	Ⅲ	支承に著しい腐食がみられる。	
12 田沢湖橋	タザワコハシ	生保内中央線	1980	162.0	14.0	仙北市	R7	Ⅱ	主桁及び下部工にひびわれがみられる。	
13 桧木内橋	ヒノキナイハシ	生保内中央線	1962	20.0	9.0	仙北市	R7	Ⅱ	橋台遊離石灰やうき、沓座モルタル欠損がみられる。	
14 生保内川橋	オボナイガワハシ	向生保内線	1993	100.2	9.8	仙北市	R7	Ⅱ	支承に顕著な損傷がみられ、特に支点部の傾斜については、荷重支持・伝達機能の喪失が懸念される。	
15 長内沢橋	オサナイザワハシ	向生保内線	1961	28.7	4.5	仙北市	R7	Ⅲ	橋脚張り出し部に剥離、断面欠損がみられる。	
16 屋敷沢橋	ヤシキザワハシ	向生保内線	1961	25.1	4.5	仙北市	R7	Ⅲ	橋台や橋脚に剥離、断面欠損がみられる。	

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考
							点検実施 年度	橋梁全体の 判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	
17 四十程橋	シタホドハシ	四十程田向線	1980	60.1	5.0	仙北市	R7	Ⅲ	橋脚張出し部にひびわれ や断面欠損がみられる。	
18 栃木橋	トチノキハシ	栃木六本杉線	2005	58.5	9.5	仙北市	R7	Ⅰ		
19 大石古川橋	オオイシフルカワハシ	栃木六本杉線	2004	28.8	7.0	仙北市	R7	Ⅰ		
20 館下橋	タテンタハシ	栃木六本杉線	2007	19.7	7.0	仙北市	R7	Ⅰ		
21 門屋橋	カドヤハシ	栃木六本杉線	2004	137.5	9.8	仙北市	R7	Ⅰ		
22 小原木橋	コハラギハシ	荒町堀之内線	1975	130.0	8.0	仙北市	R7	Ⅱ	橋台や橋脚の剥離、断面 欠損や沓座コンクリート 欠損等の損傷がみられ る。	
23 山宮橋	ヤマミヤハシ	神代西明寺線	1982	23.8	7.0	仙北市	R7	Ⅱ	床版や支承部等に損傷 がみられる。	
24 地蔵橋	ジゾウハシ	岡崎線	1994	28.5	7.0	仙北市	R7	Ⅰ		
25 都野橋	ミヤコノハシ	都野線	1981	23.0	7.0	仙北市	R7	Ⅰ		
26 塞の神橋	サイノカミハシ	後川線	1977	26.2	5.0	仙北市	R7	Ⅱ	主桁にボルトの脱落、支 承接続部に腐食がみら れる。	
27 新川橋	シンカワハシ	神代中央線	1974	22.7	5.2	仙北市	R7	Ⅲ	主桁垂直補剛材に腐食 及び断面欠損がみられ る。	
28 梨田橋	ナシダハシ	神代中央線	1973	37.0	4.5	仙北市	R7	Ⅲ	主桁垂直補剛材に断面 欠損を伴う腐食がみら れる。	
29 新梨田橋	シンナシダハシ	神代中央線	2011	38.5	11.0	仙北市	R7	Ⅰ		
30 神代橋	ジンダイハシ	神代中学校線	1972	20.6	4.5	仙北市	R7	Ⅲ	支承ボルトの脱落による 荷重支持・伝達機能の喪 失が懸念される。	
31 鹿ノ狩橋	カノカリハシ	神代抱返り線	1980	25.0	5.0	仙北市	R7	Ⅱ	鋼部材の腐食や床版下 面のひびわれ、剥離等の 損傷がみられる。	
32 電気橋	デンキハシ	神代抱返り線	1987	20.0	9.2	仙北市	R7	Ⅱ	床版に剥離や鋼部材の 腐食、橋台にひびわれ等 がみられる。	
33 堀内沢橋	ホリウチザワハシ	堀内黒崎森線	1999	32.0	7.00	仙北市	R7	Ⅰ		

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考	
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載		
34	道明橋	ドウミョウハシ	小波内線	1998	25.1	5.0	仙北市	R7	Ⅱ	耐候性鋼材に粗目の錆がみられる。	
35	落合橋	オチアイハシ	山口大台野線	2002	17.8	7.0	仙北市	R7	Ⅰ		
36	大台野橋	オオダイノハシ	山口大台野線	2006	48.2	7.0	仙北市	R7	Ⅰ		
37	袖野橋	ソデノハシ	山崎小白川線	1983	21.8	5.0	仙北市	R7	Ⅱ	鋼部材に腐食を伴う防食機能の低下がみられる。	
38	後川橋	ウシロカワハシ	赤ハケ落合線	1978	26.2	5.0	仙北市	R7	Ⅱ	主桁ボルトの脱落、床版剥離、沓座モルタル欠損がみられる。	
39	落合橋	オチアイハシ	赤ハケ落合線	1975	37.5	5.0	仙北市	R7	Ⅲ	鋼部材の腐食に伴う損傷や支承アンカーボルト露出がみられる。	
40	平和橋	ヘイワハシ	小松線	2006	56.0	4.0	仙北市	R7	Ⅰ		
41	小和瀬1号橋	コワセ1ゴウハシ	宝仙台線	1988	86.3	5.0	仙北市	R7	Ⅱ	A2橋台に比較的大きなひびわれがみられる。	
42	小和瀬2号橋	コワセ2ゴウハシ	宝仙台線	1987	19.7	5.0	仙北市	R7	Ⅱ	PC定着部にうきがみられる。	
43	湯ノ又1号橋	ユノマタ1ゴウハシ	宝仙台線	1986	100.0	4.0	仙北市	R7	Ⅱ	橋脚張り出し部に遊離石灰を伴うひびわれや剥離がみられる。	
44	羽根坂橋	ハネザカハシ	下田羽根坂線	1973	60.0	3.0	仙北市	R7	Ⅱ	床版の剥離・鉄筋露出、下部構造の剥離、断面欠損がみられる。	
45	大谷地橋	オオヤチハシ	先達大谷地線	1972	51.0	3.6	仙北市	R7	Ⅲ	床版や支承部、橋脚天端付近に顕著な損傷がみられる。	
46	先達橋	センダツハシ	先達線	1964	34.3	6.5	仙北市	R7	Ⅱ	床版に、ひびわれやうき、剥離等の損傷がみられる。	
47	女神橋	メガミハシ	女神線	1989	147.8	4.0	仙北市	R7	Ⅱ	A1橋台背面の土砂が流出し、道路橋の通行機能が喪失している。	
48	先達川橋	センダツカワハシ	鶴の湯線	1969	21.5	4.0	仙北市	R7	Ⅲ	橋台胸壁に主桁の接触がみられる。支承の機能障害、下部工には剥離、亀裂がみられる。	
49	小先達橋	コセンダツハシ	小先達線	1970	15.8	1.0	仙北市	R7	Ⅱ	間詰床版に遊離石灰がみられる。	
50	下檜木内川橋	シモヒノキナイハシ	生保内堂/前線1号線	1986	15.0	4.0	仙北市	R7	Ⅰ		

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考	
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載		
51	山居橋	サンキョハシ	山居線	1984	90.5	4.0	仙北市	R7	Ⅱ	主桁や橋脚にひびわれ等の損傷がみられる。	
52	六枚沢橋	ロクマイサワハシ	六枚沢線	1965	30.0	7.3	仙北市	R7	Ⅲ	A1側支承部にアンカーボルト露出、橋座面の剥離等の顕著な損傷がみられる。	
53	堂田橋	ドウデンハシ	赤石1号線	1978	20.0	4.0	仙北市	R7	Ⅱ	下部構造のひびわれ、剥離、鋼部材の防食機能の低下等がみられる。	
54	生保内橋	オボナイハシ	生保内船場2号線	1962	61.9	4.3	仙北市	R7	Ⅲ	下部構造及び上部構造に剥離・鉄筋露出がみられる。	
55	大沢川1号橋	オオサワガワ1ゴウハシ	濁大沢1号線	2003	15.6	5.0	仙北市	R7	Ⅰ		
56	山伏峠橋	ヤマブシトウゲハシ	山伏峠線	1940	44.1	3.0	仙北市	R7	Ⅲ	主桁や横桁、橋脚等に顕著な損傷がみられる。	
57	真崎野橋	マサキノハシ	上真崎野線	1970	21.0	3.0	仙北市	R7	Ⅱ	鋼部材に腐食を伴う防食機能の低下がみられる。	
58	都野2号橋	ミヤコノ2ゴウハシ	上卒田線	1973	21.5	3.0	仙北市	R7	Ⅱ	遊間の異常や床版、橋台の剥離等の損傷がみられる。	
59	中通り橋	ナカドオリハシ	野中清水線	1959	30.0	2.0	仙北市	R7	Ⅲ	木製床版の腐朽による供用安全性の喪失に加え、パイルベント橋脚損傷による荷重支持機能の喪失が懸念される。	
60	中屋敷橋	ナカヤシキハシ	卒田中屋敷線	1979	25.1	4.0	仙北市	R7	Ⅱ	鋼部材全体に腐食が見られ、床版にはひびわれがみられる。橋台胸壁に欠損がみられる。	
61	才津川橋	サイツガワハシ	梅沢後村線	1991	25.9	6.0	仙北市	R7	Ⅰ		
62	朴田橋	ホノキダハシ	朴田線	1978	29.5	4.0	仙北市	R7	Ⅰ		
63	高橋	タカハシ	小松本町1号線	1966	56.2	4.0	仙北市	R7	Ⅲ	パイルベント橋脚に進行性のある著しいひびわれがみられる。	
64	霞田橋	カスミダハシ	霞田線	1973	33.0	3.0	仙北市	R7	Ⅲ	主桁垂直補剛材に断面欠損、橋台に洗掘がみられる。	
65	築地橋	チクジハシ	築地線	1977	25.0	4.0	仙北市	R7	Ⅱ	下部工に洗掘や凍害、鋼部材に防食機能の低下がみられる。	
66	小山寺橋	コサンジハシ	小山寺線	1965	23.0	6.0	仙北市	R7	Ⅲ	鋼部材に腐食、床版に剥離・鉄筋露出、うきがみられる。	
67	中袖野橋	ナカソデノハシ	袖野小倉見線	2000	14.6	6.0	仙北市	R7	Ⅰ		

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考
							点検実施 年度	橋梁全体の 判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	
68	大台野開4号橋	オオダイノヒラキ4ゴウハン	吉田下田線	1983	2.0	6.7	仙北市	R7	Ⅱ	床板にうきが見られるが、前回点検から進展はない。
69	久保3号橋	クボ3ゴウハン	吉田下田線	1958	2.0	7.0	仙北市	R7	Ⅰ	
70	小沢口橋	コサワグチハン	栃木六本杉線	1984	3.0	4.5	仙北市	R7	Ⅰ	
71	中村橋	ナカムラハン	荒町堀之内線	1978	3.0	5.9	仙北市	R7	Ⅰ	
72	東前郷橋	ヒガシマエゴウハン	西木線	不明	5.0	5.0	仙北市	R7	Ⅱ	遊離石灰を伴うひび割れ、鉄筋露出が見られるが、前回点検から進展はない。
73	新関橋	シンゼキハン	西木線	1957	4.0	4.7	仙北市	R7	Ⅰ	
74	赤平橋	アカヒラハン	西木線	不明	3.0	5.0	仙北市	R7	Ⅱ	下部工に鉄筋露出が見られる。
75	古堀田1号橋	コボタ1ゴウハン	漆原道目木線	1977	3.0	4.5	仙北市	R7	Ⅰ	
76	古堀田3号橋	コボタ3ゴウハン	漆原道目木線	1976	5.0	4.5	仙北市	R7	Ⅰ	
77	八卦橋	ハツケハン	赤平線	不明	3.0	10.1	仙北市	R7	Ⅰ	
78	下道2号橋	シタミチ2ゴウハン	赤平線	1974	3.0	2.9	仙北市	R7	Ⅱ	床板に鉄筋露出、路面の凹凸が見られるが、前回点検から進展はない。
79	下道1号橋	シタミチ1ゴウハン	赤平線	1974	2.0	7.8	仙北市	R7	Ⅰ	
80	大沼1号橋	オオヌマ1ゴウハン	神代西明寺線	不明	5.0	7.4	仙北市	R7	Ⅱ	床板に鉄筋露出が見られるが、前回点検から進展はない。
81	大沼2号橋	オオヌマ2ゴウハン	神代西明寺線	不明	5.0	6.5	仙北市	R7	Ⅰ	
82	中屋敷橋	ナカヤシキハン	神代西明寺線	1972	2.0	5.5	仙北市	R7	Ⅰ	
83	田屋1号橋	タヤ1ゴウハン	神代西明寺線	1972	3.0	5.5	仙北市	R7	Ⅰ	
84	烏川堰橋	カラスガワゼキハン	神代西明寺線	1971	5.0	6.5	仙北市	R7	Ⅰ	

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考	
							点検実施 年度	橋梁全体の 判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載		
85	四ツ田沢橋	ヨツタザワハシ	岡崎線	不明	2.0	9.0	仙北市	R7	I		
86	大船2号橋	オオフネ2ゴウハシ	東田鎌川線	不明	3.0	4.4	仙北市	R7	I		
87	都野1号橋	ミヤコノ1ゴウハシ	都野線	1978	4.0	7.0	仙北市	R7	I		
88	稲荷田橋	イナリタハシ	山崎西荒井線	1965	4.0	4.6	仙北市	R7	I		
89	新関橋	シンゼキハシ	後川線	不明	5.0	4.5	仙北市	R7	I		
90	与助橋	ヨスケハシ	神代中学校線	1974	3.0	6.0	仙北市	R7	I		
91	大台野開1号橋	オオダイノビラキ1ゴウハシ	大台野開線	1981	3.0	4.5	仙北市	R7	I		
92	大台野開2号橋	オオダイノビラキ2ゴウハシ	大台野開線	1981	3.0	4.5	仙北市	R7	I		
93	久保4号橋	クボ4ゴウハシ	山口大台野線	1958	2.0	7.6	仙北市	R7	I		
94	越道沢橋	コシミチサワハシ	夏瀬線	不明	3.0	3.5	仙北市	R7	Ⅱ	地覆の欠損に伴い床板の一部に鉄筋露出がみられる。	
95	広瀬沢橋	ヒロセサワハシ	夏瀬線	1957	5.0	5.1	仙北市	R7	I		
96	ヒロ沢橋	ヒロサワハシ	夏瀬線	不明	4.0	3.2	仙北市	R7	I		
97	道目木2号橋	ドウメキ2ゴウハシ	道目木上門屋線	1984	3.0	5.5	仙北市	R7	I		
98	田屋2号橋	タヤ2ゴウハシ	山崎小白川線	1972	5.0	6.7	仙北市	R7	Ⅱ	床板に鉄筋露出がみられるが、前回点検から進展はない。	
99	上荒井2号橋	カミアライ2ゴウハシ	山崎小白川線	1999	5.0	7.0	仙北市	R7	I		
100	山袖橋	ヤマソデハシ	山崎小白川線	1984	2.0	4.5	仙北市	R7	I		
101	第2中道橋	ダイ2ナカミチハシ	若神子線	不明	2.0	5.5	仙北市	R7	I		

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考
							点検実施 年度	橋梁全体の 判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	
102	上生田1号橋	カミショウデン1ゴウハシ	生田中道線	不明	5.0	6.3	仙北市	R7	I	
103	上生田2号橋	カミショウデン2ゴウハシ	生田中道線	不明	2.0	4.5	仙北市	R7	I	
104	川原2号橋	カワラ2ゴウハシ	川原堂ノ沢1号線	不明	3.0	9.0	仙北市	R7	Ⅱ	床板及び下部構造にひびわれがみられる。
105	竹原橋	タケワラハシ	川原堂ノ沢2号線	不明	3.0	6.7	仙北市	R7	I	
106	小勝田中橋	オガタナカハシ	小勝田中村線	1976	5.0	3.5	仙北市	R7	I	
107	第1下川原橋	ダイ1シモカワラハシ	小勝田下川原1号線	不明	4.0	5.3	仙北市	R7	I	
108	川原1号橋	カワラ1ゴウハシ	川原堂ノ沢3号線	不明	2.0	9.0	仙北市	R7	Ⅱ	床板及び下部構造にひびわれがみられる。
109	小勝田前田4号橋	オガタエダ4ゴウハシ	小勝田前田4号線	不明	4.0	5.5	仙北市	R7	I	
110	小勝田上村橋	オガタカミムラハシ	小勝田上村線	不明	4.0	7.7	仙北市	R7	I	
111	黒倉2号橋	クロクラ2ゴウハシ	黒倉線	不明	5.0	5.5	仙北市	R7	Ⅲ	主桁にPC鋼線の破断、鉄筋露出がみられる。
112	白旗橋	シラハタハシ	神代駅抱返り1号線	不明	3.0	3.0	仙北市	R7	I	
113	若宮橋	ワカミヤハシ	若宮線	不明	2.0	4.2	仙北市	R7	I	
114	無名橋16	ムメイハシ16	内村線	不明	2.0	4.2	仙北市	R7	I	
115	中村橋	ナカムラハシ	梅沢中村1号線	1983	3.0	4.5	仙北市	R7	Ⅱ	床板にひびわれ、下部工に遊離石灰を伴うひび割れがみられるが、前回点検から進展はない。
116	後村橋	ウシロムラハシ	梅沢後村線	不明	2.0	3.4	仙北市	R7	I	
117	珍重屋敷橋	テンチョウヤシキハシ	珍重屋敷線	不明	2.0	3.7	仙北市	R7	I	
118	荒広1号橋	アラヒロ1ゴウハシ	荒広線	不明	3.0	2.9	仙北市	R7	I	

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考
							点検実施 年度	橋梁全体の 判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	
119	戸伏橋	トブセハン	戸伏松原1号線	不明	3.0	5.5	仙北市	R7	I	
120	柏林川橋	カシワバヤシカワハン	柏林1号線	1976	4.0	2.5	仙北市	R7	Ⅲ	床板に鉄筋露出、すきまがみられるが、前回点検から進展はない。
121	上生田橋	カミショウデンハン	上生田線	不明	3.0	3.5	仙北市	R7	I	
122	生田中村橋	ショウデンナカムラハン	生田中村1号線	不明	3.0	5.6	仙北市	R7	I	
123	中生田橋	ナカショウデンハン	生田中村2号線	1996	4.0	10.0	仙北市	R7	I	
124	板橋	イタハン	六丁野線	1969	3.0	3.8	仙北市	R7	I	
125	中関橋	ナカゼキハン	中関1号線	不明	3.0	2.7	仙北市	R7	I	
126	中関2号橋	ナカゼキ2ゴウハン	中関2号線	不明	5.0	3.8	仙北市	R7	I	
127	熊ノ林橋	クマノバヤシハン	熊ノ林線	不明	3.0	5.0	仙北市	R7	Ⅱ	下部工に欠損がみられる。
128	国館橋	クニダテハン	熊ノ林線	不明	3.0	4.9	仙北市	R7	Ⅱ	床板に鉄筋露出がみられるが、前回点検から進展はない。
129	七佐戸橋	ナナサドハン	七佐戸線	不明	3.0	4.0	仙北市	R7	Ⅱ	下部工に欠損がみられるが、前回点検から進展はない。
130	山崎橋	ヤマザキハン	小松山崎線	不明	5.0	2.6	仙北市	R7	I	
131	真木口橋	サキグチハン	小松本町2号線	不明	5.0	4.0	仙北市	R7	Ⅱ	床板に鉄筋露出やうきがみられる。
132	古畑橋	フルハタハン	古畑線	不明	5.0	4.0	仙北市	R7	Ⅱ	床板の一部に鉄筋露出、下部工に欠損がみられる。
133	柳持橋	ヤナギモチハン	古畑線	不明	4.0	5.1	仙北市	R7	I	
134	石川原野橋	イシカワラノハン	谷地中線	不明	3.0	4.5	仙北市	R7	I	
135	太田1号橋	オオタ1ゴウハン	太田線	2002	3.0	4.5	仙北市	R7	I	

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考	
							点検実施 年度	橋梁全体の 判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載		
136	太田2号橋	オオタ2ゴウハシ	太田線	1969	4.0	4.0	仙北市	R7	Ⅱ	床板に鉄筋露出やうきがみられる。	
137	徳田橋	トクダハシ	東前郷線	不明	4.0	4.1	仙北市	R7	Ⅰ		
138	上院内橋	カミンナイハシ	三嶋線	不明	2.0	4.3	仙北市	R7	Ⅰ		
139	七佐戸古畑橋	ナナサドフルハタハシ	七佐戸古畑線	不明	5.0	4.9	仙北市	R7	Ⅰ		
140	無名橋18	ムメイハシ18	真崎蟹沢口1号線	不明	3.0	3.0	仙北市	R7	Ⅰ		
141	東上戸沢橋	ヒガシカミトザハシ	東上戸沢線	1983	4.0	4.0	仙北市	R7	Ⅰ		
142	寺村1号橋	テラムラ1ゴウハシ	上検木内寺村1号線	1981	2.0	5.5	仙北市	R7	Ⅱ	床板、下部工にひび割れがみられる。	
143	堀内2号橋	ホリナイ2ゴウハシ	綿沢線	1994	2.0	5.5	仙北市	R7	Ⅰ		
144	小滝4号橋	コダキ4ゴウハシ	小滝2号線	1959	4.0	5.9	仙北市	R7	Ⅲ	床板に鉄筋露出、下部工に欠損がみられるが、前回点検から進展はない。	
145	小滝1号橋	コダキ1ゴウハシ	小滝1号線	1959	3.0	4.4	仙北市	R7	Ⅰ		
146	小滝2号橋	コダキ2ゴウハシ	小滝1号線	1959	3.0	4.4	仙北市	R7	Ⅰ		
147	橋掛橋	ハシカケハシ	松葉橋掛線	1992	3.0	3.7	仙北市	R7	Ⅰ		
148	大台野開3号橋	オオダイノヒラキ3ゴウハシ	大台野大森線	1984	4.0	3.5	仙北市	R7	Ⅰ		
149	久保2号橋	クボ2ゴウハシ	検木内久保線	1976	4.0	3.7	仙北市	R7	Ⅰ		
150	川岱1号橋	カワダイ1ゴウハシ	小山寺下田線	1958	2.0	3.7	仙北市	R7	Ⅱ	床板の一部に鉄筋露出、下部工に洗掘がみられる。	
151	川岱2号橋	カワダイ2ゴウハシ	小山寺下田線	1958	4.0	3.8	仙北市	R7	Ⅰ		
152	川岱4号橋	カワダイ4ゴウハシ	小山寺下田線	1959	5.0	3.9	仙北市	R7	Ⅱ	床板の一部に鉄筋露出、下部工にひび割れがみられるが、前回点検から進展はない。	

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考
							点検実施 年度	橋梁全体の 判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	
153	川岱5号橋	カワダイ5ゴウハシ	小山寺下田線	1960	5.0	3.8	仙北市	R7	I	
154	無名橋19	ムメイハシ19	西木大台野東線	不明	2.0	7.4	仙北市	R7	I	
155	長戸呂農道橋	ナガトロノドウハシ	長戸呂3号線	不明	5.0	4.0	仙北市	R7	I	
156	六郎沢橋	ロクロウサワハシ	八津鎌足線	1999	4.0	3.5	仙北市	R7	I	
157	鎌足1号橋	カマタリ1ゴウハシ	八津鎌足線	1973	4.0	3.3	仙北市	R7	I	
158	八津橋	ヤツハシ	八津停車場線	1977	2.0	4.3	仙北市	R7	Ⅲ	床板に鉄筋露出、下部工に欠損がみられるが、前回点検から進展はない。
159	佐曾田2号橋	サンダ2ゴウハシ	桜田佐曾田線	1976	2.0	9.5	仙北市	R7	I	
160	堂村2号橋	ドウムラ2ゴウハシ	堂村線	1980	2.0	5.3	仙北市	R7	I	
161	堂村1号橋	ドウムラ1ゴウハシ	堂村線	1983	4.0	3.8	仙北市	R7	Ⅱ	下部工に欠損がみられる。
162	開橋	ヒラキハシ	西明寺荒町東線	2002	3.0	4.7	仙北市	R7	I	
163	下久保田橋	シモクボタハシ	下久保田線	1979	2.0	3.5	仙北市	R7	I	
164	上門屋橋	カミカドヤハシ	大野関上門屋線	1979	3.0	3.5	仙北市	R7	I	
165	沢口橋	サワグチハシ	沢口小原木線	1972	5.0	3.6	仙北市	R7	I	
166	大野関堰2号橋	ダイノセキゼキ2ゴウハシ	新屋小倉見線	1967	4.0	7.8	仙北市	R7	I	
167	西野寺村橋	ニシノテラムラハシ	西野寺村線	1979	4.0	4.7	仙北市	R7	I	
168	大野関堰3号橋	ダイノセキゼキ3ゴウハシ	西荒井古堀田線	1967	5.0	6.3	仙北市	R7	I	
169	清水川原橋	シミズカワラハシ	小瀬野山崎1号線	1984	3.0	3.5	仙北市	R7	I	

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考	
							点検実施 年度	橋梁全体の 判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載		
170	七ツ関橋	ナナツセキハシ	塚野腰線	1975	2.0	5.6	仙北市	R7	Ⅱ	床板に鉄筋露出、地覆に欠損がみられるが、前回点検から進展はない。	
171	下道橋	シタミチハシ	塚野腰線	不明	4.0	3.5	仙北市	R7	Ⅰ		
172	日月田橋	ニチガツデンハシ	日月田線	1974	4.0	3.7	仙北市	R7	Ⅱ	主桁に鉄筋露出がみられる。	
173	曲屋橋	マガリヤハシ	後川山崎線	1975	4.0	4.5	仙北市	R7	Ⅱ	主桁に鉄筋露出がみられるが、前回点検から進展はない。	
174	古堀田農道橋	コボタノウドウハシ	古堀田3号線	不明	5.0	4.0	仙北市	R7	Ⅰ		