

## 平成29年度橋梁点検結果一覧表

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	
1 冷水沢橋	ヒヤミス <sup>ハシ</sup>	玉川温泉線	1980	6.6	3.7	仙北市	H29	Ⅱ	床版及び下部工に鉄筋露出が見られる	
2 無名橋1	ムメイ <sup>ハシ</sup> 1	ぶな森線	不明	5.8	7.7	仙北市	H29	Ⅱ	A1橋台にひびわれが見られる	
3 せんの橋	セン <sup>ハシ</sup>	ぶな森線	不明	5.6	6.6	仙北市	H29	Ⅱ	A2橋台にひびわれが見られる	
4 比内沢橋	ヒナイザ <sup>ワハシ</sup>	比内沢線	1975	13.0	6.7	仙北市	H29	Ⅱ	主桁にひびわれ、遊離石灰が見られる	
5 菅谷橋	スカ <sup>タニ</sup> ハシ	吉田下田線	2014	8.5	6.2	仙北市	H29	Ⅰ		
6 相沢古橋	アイザ <sup>ワフル</sup> ハシ	吉田下田線	1971	10.5	4.8	仙北市	H29	Ⅱ	主桁に欠損が見られる	
7 山口橋	ヤマ <sup>グチ</sup> ハシ	山口相内線	1995	14.3	7.2	仙北市	H29	Ⅱ	A1橋台にひびわれが見られる	
8 堀川橋	ホリ <sup>カ</sup> ワハシ	長戸呂線	1977	3.7	7.4	仙北市	H29	Ⅱ	A2橋台に剥離、うきが見られる	
9 高沢橋	タカ <sup>ザ</sup> ワハシ	長戸呂線	1978	10.4	5.6	仙北市	H29	Ⅱ	A1橋台に鉄筋露出が見られる	
10 八木沢1号橋	ヤキ <sup>サワ</sup> 1 <sup>コウ</sup> ハシ	向生保内線	不明	7.1	4	仙北市	H29	Ⅰ		
11 八木沢2号橋	ヤキ <sup>サワ</sup> 2 <sup>コウ</sup> ハシ	向生保内線	不明	7.1	4	仙北市	H29	Ⅱ	下部工に遊離石灰が見られる	
12 八木沢3号橋	ヤキ <sup>サワ</sup> 3 <sup>コウ</sup> ハシ	向生保内線	不明	7.1	4	仙北市	H29	Ⅱ	床版に鉄筋露出が見られる	
13 柴倉1号橋	シバ <sup>クラ</sup> 1 <sup>コウ</sup> ハシ	柴倉線	1945	13.5	4.8	仙北市	H29	Ⅱ	鋼部材全体に腐食が見られる	
14 柴倉2号橋	シバ <sup>クラ</sup> 2 <sup>コウ</sup> ハシ	柴倉線	不明	10.5	4.8	仙北市	H29	Ⅱ	鋼部材全体に腐食が見られる	
15 柴倉3号橋	シバ <sup>クラ</sup> 3 <sup>コウ</sup> ハシ	柴倉線	不明	12.0	5.2	仙北市	H29	Ⅰ		
16 柴倉4号橋	シバ <sup>クラ</sup> 4 <sup>コウ</sup> ハシ	柴倉線	不明	12.0	4.8	仙北市	H29	Ⅱ	A1橋台に剥離、うきが見られる	

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	
17 大石橋	オオイシハシ	栃木六本杉線	2001	10.6	8.2	仙北市	H29	Ⅱ	A2橋台に鉄筋露出が見られる	
18 大野堰1号橋	オオノセキ1ゴウハシ	西木線	1965	7.3	7.3	仙北市	H29	Ⅱ	A2橋台に鉄筋露出が見られる	
19 宮田堰橋	ミヤタセキハシ	西木線	1955	6.3	6.1	仙北市	H29	Ⅲ	主桁、横桁に著しい鉄筋露出が見られる	
20 古堀田2号橋	コホ`タ2ゴウハシ	漆原道目木線	1974	5.5	5.7	仙北市	H29	Ⅱ	A1橋台に漏水が見られる	
21 西中橋	サイナカハシ	西中高野線	1983	11.1	6.7	仙北市	H29	Ⅰ		
22 抱返り橋	タ`キガ`エリハシ	神代抱返り線	1987	3.5	29.3	仙北市	H29	Ⅱ	床版に鉄筋露出、ひびわれが見られる	
23 後村大堰橋	ウシロムラオオセキハシ	広久内抱返り線	不明	6.9	5.5	仙北市	H29	Ⅱ	P1橋脚にひびわれが見られる	
24 内沢橋	ウチザワハシ	広久内抱返り線	1983	10.6	7.2	仙北市	H29	Ⅱ	床版下面に橋軸方向のひびわれが見られる	
25 下木松橋	シモキマツハシ	広久内抱返り線	1986	11.5	7.2	仙北市	H29	Ⅰ		
26 大町橋	オオマチハシ	大町通線	不明	7.7	16.0	仙北市	H29	Ⅱ	床版に鉄筋露出が見られる	
27 無名橋6	ムメイハシ6	北白岩入角線	不明	6.2	8.2	仙北市	H29	Ⅱ	床版にひびわれが見られる	
28 新入角橋	シンイリスミハシ	北白岩入角線	1999	23.8	8.2	仙北市	H29	Ⅱ	橋台に剥離が見られる	
29 一の渡橋	イチノワタリハシ	大沢田子ノ木線	不明	5.6	6	仙北市	H29	Ⅱ	床版にひびわれが見られる	
30 道目木1号橋	ドウメキ1ゴウハシ	道目木上門屋線	1984	5.7	6.2	仙北市	H29	Ⅱ	橋台に漏水が見られる	
31 小白川橋	コジラカワハシ	山崎小白川線	1973	12.0	6.3	仙北市	H29	Ⅲ	主桁下面全体に橋軸方向のひびわれが見られる	
32 中村橋	ナカムラハシ	小勝田線	1970	12.5	5.3	仙北市	H29	Ⅱ	床版に鉄筋露出が見られる	
33 桜見橋	サクラミハシ	小勝田線	不明	9.0	6	仙北市	H29	Ⅱ	床版に剥離が見られる	

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考	
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載		
34	下ノ川橋	シタノカワハシ	八割大沢線	1976	7.0	5.6	仙北市	H29	Ⅱ	床版に鉄筋露出が見られる	
35	勝楽橋	カツラクハシ	勝楽団地2号線	不明	5.7	6.6	仙北市	H29	Ⅱ	床版に鉄筋露出が見られる	
36	下川原2号橋	シタカワラ2ゴウハシ	大中島1号線	1969	4.1	5.6	仙北市	H29	Ⅱ	A2橋台に鉄筋露出が見られる	
37	雫田1号橋	シズクダ1ゴウハシ	雫田1号線	不明	8.3	5	仙北市	H29	Ⅱ	主桁に剥離が見られる	
38	雫田2号橋	シズクダ2ゴウハシ	雫田1号線	不明	7.3	5	仙北市	H29	Ⅱ	主桁に鉄筋露出が見られる	
39	古河橋	フルカワハシ	山谷線	1981	5.5	4.5	仙北市	H29	Ⅱ	A2橋台に洗掘が見られる	
40	小黑沢橋	コグロサワハシ	大黒沢小黑沢線	不明	8.4	4.4	仙北市	H29	Ⅱ	下部工に漏水が見られる	
41	第4黒沢橋	ダイ4クロサワハシ	黒沢大黒沢線	不明	8.5	4.3	仙北市	H29	Ⅱ	A2橋台にひびわれが見られる	
42	社橋	ヤシロハシ	山谷川崎黒沢2号線	不明	8.5	4.8	仙北市	H29	Ⅱ	A2橋台にひびわれが見られる	
43	第2黒沢橋	ダイ2クロサワハシ	黒沢小黑沢線	不明	9.5	4.8	仙北市	H29	Ⅱ	主桁に欠損が見られる	
44	水平橋	ミスヒラハシ	水平上萩ノ台線	不明	7.7	4.1	仙北市	H29	Ⅱ	床版に鉄筋露出が見られる	
45	前田橋	マエダハシ	堂ノ沢線	不明	2.8	5	仙北市	H29	Ⅰ		
46	無名橋7	ムメイハシ7	小勝田大川原2号線	不明	3.1	10.5	仙北市	H29	Ⅰ		
47	川下田橋	カワゲタハシ	岩ノ下線	1976	8.4	5.6	仙北市	H29	Ⅲ	主桁に著しい鉄筋露出、うきが見られる	
48	新興橋	シンコウハシ	外日三市1号線	1978	8.1	5	仙北市	H29	Ⅱ	下部工に剥離が見られる	
49	外比三市橋	ソヒサイチハシ	外日三市線	1981	10.4	4.8	仙北市	H29	Ⅱ	A1橋台に洗掘が見られる	
50	専太郎橋	センタロウハシ	野田7号線	不明	12.1	3.4	仙北市	H29	Ⅱ	P1橋脚に剥離が見られる	

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	
51 熊堂橋	クマトウハン	熊堂中泊線	1973	10.0	4	仙北市	H29	Ⅱ	A2橋台に鉄筋露出が見られる	
52 西長野2号橋	ニシナガノ2ゴウハン	熊堂鬼壁線	不明	12.3	7	仙北市	H29	Ⅱ	A2橋台に鉄筋露出が見られる	
53 鬼壁1号橋	オニカベ1ゴウハン	鬼壁2号線	不明	12.3	5	仙北市	H29	Ⅱ	沓座モルタルにうきが見られる	
54 鬼壁2号橋	オニカベ2ゴウハン	鬼壁2号線	不明	12.6	6	仙北市	H29	Ⅱ	横桁に剥離が見られる	
55 鬼壁6号線1号橋	オニカベ6ゴウセン1ゴウハン	鬼壁6号線	不明	11.0	5	仙北市	H29	Ⅱ	床版に遊離石灰が見られる	
56 鬼壁8号線1号橋	オニカベ8ゴウセン1ゴウハン	鬼壁8号線	不明	7.6	5.1	仙北市	H29	Ⅱ	主桁に剥離が見られる	
57 切欠田橋	キッカケダハン	切欠田1号線	1995	6.3	6.0	仙北市	H29	Ⅱ	沓座モルタルにうきが見られる	
58 鬼壁中泊1号橋	オニカベナカトマリ1ゴウハン	鬼壁中泊線	不明	13.5	5.5	仙北市	H29	Ⅱ	主桁に欠損が見られる	
59 北ノ沢2号線1号橋	キタノサワ2ゴウセン1ゴウハン	北ノ沢2号線	不明	11.0	5.5	仙北市	H29	Ⅰ		
60 前田橋	マエダハン	広久内前田線	不明	6.9	3.5	仙北市	H29	Ⅱ	床版に鉄筋露出が見られる	
61 高屋敷橋	タカヤシキハン	高屋敷1号線	不明	6.8	4.5	仙北市	H29	Ⅱ	地覆に著しい剥離・鉄筋露出が見られる	
62 杉沢2号橋	スギサワ2ゴウハン	下タ町堂野口線	不明	10.5	6.2	仙北市	H29	Ⅰ		
63 天神堂2号橋	テンジンドウ2ゴウハン	館山天神堂1号線	不明	6.8	4.5	仙北市	H29	Ⅱ	床版にひびわれが見られる	
64 館山橋	タテヤマハン	館山天神堂2号線	不明	12.9	5.8	仙北市	H29	Ⅰ		
65 薬師堂1号橋	ヤクシドウ1ゴウハン	笹台線	不明	4.7	4.6	仙北市	H29	Ⅱ	床版に鉄筋露出が見られる	
66 薬師堂2号橋	ヤクシドウ2ゴウハン	笹台線	不明	7.5	5.8	仙北市	H29	Ⅱ	A1橋台に洗掘が見られる	
67 笹台1号橋	ササダイ1ゴウハン	笹台線	不明	8.3	5.0	仙北市	H29	Ⅱ	A1橋台に鉄筋露出が見られる	

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考	
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載		
68	笹台2号橋	ササダイ2ゴウハン	笹台線	不明	6.0	3.0	仙北市	H29	Ⅲ	A2橋台に洗掘が見られる	
69	中ノ沢1号橋	ナカノサワ1ゴウハン	中ノ沢線	不明	6.5	4.6	仙北市	H29	Ⅰ		
70	堂野口橋	ドウノグチハン	上花園堂野口線	不明	7.0	5.5	仙北市	H29	Ⅱ	床版にひびわれが見られる	
71	上堰橋	カミゼキハン	菌田銭神線	不明	6.8	4.4	仙北市	H29	Ⅱ	主桁に欠損が見られる	
72	下堰橋	シモゼキハン	碓メ石銭神線	不明	8.4	4.5	仙北市	H29	Ⅱ	下部工に漏水が見られる	
73	清工門橋	セイイモンハン	釣田保呂石1号線	不明	7.0	4	仙北市	H29	Ⅱ	下部工に遊離石灰が見られる	
74	安兵工橋	ヤスベイハン	釣田保呂石2号線	不明	7.0	4	仙北市	H29	Ⅱ	下部工に遊離石灰が見られる	
75	抱返1号橋	ダキガエリ1ゴウハン	抱返り夏瀬線	不明	12.1	3	仙北市	H29	Ⅱ	主桁、A1橋台に漏水が見られる	
76	抱返2号橋	ダキガエリ2ゴウハン	抱返り夏瀬線	不明	5.7	3	仙北市	H29	Ⅱ	鋼部材全体に腐食が見られる	
77	抱返3号橋	ダキガエリ3ゴウハン	抱返り夏瀬線	不明	7.0	1.9	仙北市	H29	Ⅱ	主桁に防食機能の劣化が見られる	
78	抱返4号橋	ダキガエリ4ゴウハン	抱返り夏瀬線	不明	13.5	2.2	仙北市	H29	Ⅱ	鋼部材全体に防食機能の劣化が見られる	
79	抱返5号橋	ダキガエリ5ゴウハン	抱返り夏瀬線	不明	14.2	1.8	仙北市	H29	Ⅱ	主桁に腐食、欠損が見られる	
80	抱返7号橋	ダキガエリ7ゴウハン	抱返り夏瀬線	不明	3.3	1.9	仙北市	H29	Ⅱ	主桁、横桁に腐食、変形が見られる	
81	抱返9号橋	ダキガエリ9ゴウハン	抱返り夏瀬線	2007	11.0	1.8	仙北市	H29	Ⅱ	下部工に漏水が見られる	
82	抱返11号橋	ダキガエリ11ゴウハン	抱返り夏瀬線	不明	9.0	1.8	仙北市	H29	Ⅱ	鋼部材に腐食が見られる	
83	抱返13号橋	ダキガエリ13ゴウハン	抱返り夏瀬線	不明	6.1	1.7	仙北市	H29	Ⅱ	主桁に防食機能の劣化が見られる	
84	抱返15号橋	ダキガエリ15ゴウハン	抱返り夏瀬線	不明	13.1	1.8	仙北市	H29	Ⅱ	鋼部材に腐食、支承に機能障害が見られる	

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	
85 杉沢3号橋	スキサワ3ゴウハン	西上花園北白岩線	不明	8.5	3.6	仙北市	H29	I		
86 樋渡橋	ヒワタリハン	北白岩前郷線	不明	6.8	4.5	仙北市	H29	Ⅱ	橋脚に鉄筋露出が見られる	
87 天神堂橋	テンジンドウハン	北白岩前郷線	1978	11.4	6.2	仙北市	H29	I		
88 元町橋	モトマチハン	北白岩前郷線	不明	11.1	4.4	仙北市	H29	Ⅱ	鋼部材に腐食、コンクリート部に剥離・鉄筋露出が見られる	
89 柳沢川3号橋	ヤナギサワガワ3ゴウハン	武蔵野大杉沢1号線	不明	4.0	13.0	仙北市	H29	Ⅱ	A2橋台にひびわれが見られる	
90 手倉野1号橋	テクラノ1ゴウハン	手倉野2号線	1985	2.0	28.5	仙北市	H29	I		
91 前田橋	マエダハン	渦大沢4号線	1986	7.0	11.2	仙北市	H29	Ⅱ	床版にひびわれが見られる	
92 善子橋	ゼンコハン	中狩線	不明	2.6	6.0	仙北市	H29	Ⅱ	床版の目地材脱落が見られる	
93 真木口本町1号橋	マキグチモトマチ1ゴウハン	真木口本町線	不明	4.8	1.3	仙北市	H29	I		
94 真木口本町2号橋	マキグチモトマチ2ゴウハン	真木口本町線	不明	5.3	6.2	仙北市	H29	Ⅱ	床版にひびわれが見られる	
95 川倉橋	カワクラハン	西下戸沢線	1973	13.0	4.7	仙北市	H29	Ⅱ	下部工に豆板が見られる	
96 大地田橋	オチダハン	大地田線	1976	15.2	4.8	仙北市	H29	Ⅱ	A1橋台に剥離が見られる	
97 畑中1号橋	ハタナカ1ゴウハン	畑中1号線	1974	12.1	4.8	仙北市	H29	Ⅱ	A2橋台にひびわれが見られる	
98 畑中2号橋	ハタナカ2ゴウハン	畑中1号線	1998	10.8	6.3	仙北市	H29	Ⅲ	主桁に著しいうきが見られる	
99 久保1号橋	クボ1ゴウハン	桧木内久保線	1976	7.4	4.8	仙北市	H29	Ⅱ	主桁に剥離が見られる	
100 川岱3号橋	カワタイ3ゴウハン	小山寺下田線	1959	3.9	6.4	仙北市	H29	Ⅱ	床版に鉄筋露出が見られる	
101 無名橋	ムメイハン	木田線	不明	10.5	4.8	仙北市	H29	Ⅱ	主桁にひびわれ、遊離石灰が見られる	

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考	
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載		
102	大浦川内橋	オオウラカワナイハシ	高野大浦川内線	1995	12.0	5.2	仙北市	H29	Ⅱ	A2橋台にひびわれが見られる	
103	小倉見橋	オグラミハシ	新屋小倉見線	1983	5.8	4.6	仙北市	H29	Ⅱ	主桁に鉄筋露出が見られる	
104	三治郎橋	サンジロウハシ	北沢線	不明	5.1	3.3	仙北市	H29	Ⅱ	A1橋台に欠損が見られる	
105	第3北沢橋	ダイ3キタザワハシ	北沢線	不明	5.3	3.3	仙北市	H29	Ⅱ	床版に鉄筋露出が見られる	
106	山伏岩橋	ヤマブシイワハシ	広久内抱返り線	不明	4.2	6.8	仙北市	H29	Ⅰ		
107	中嶋橋	ナカジマハシ	荒屋敷下延線	不明	3.0	7.6	仙北市	H29	Ⅱ	床版にひびわれが見られる	
108	上野坊1号橋	ウノボウ1ゴウハシ	荒屋敷下延線	不明	3.0	7.6	仙北市	H29	Ⅰ		
109	西下夕野橋	ニシシタノハシ	阿弥陀山線	不明	3.5	5.0	仙北市	H29	Ⅱ	床版にひびわれが見られる	
110	大沢橋	オオザワハシ	八割大沢線	1973	4.2	5.2	仙北市	H29	Ⅱ	床版に鉄筋露出が見られる	
111	七面橋	シチメンハシ	七面山通2号線	不明	5.0	2.2	仙北市	H29	Ⅱ	A2橋台に欠損が見られる	
112	第3黒沢橋	ダイ3クロザワハシ	小黒沢2号線	不明	4.0	7.0	仙北市	H29	Ⅱ	A2橋台にひびわれが見られる	
113	太郎橋	タロウハシ	下村北沢線	1972	4.4	4.2	仙北市	H29	Ⅱ	下部工に鉄筋露出が見られる	
114	猿田沢橋	サルタザワハシ	猿田沢4号線	2011	3.0	12.0	仙北市	H29	Ⅰ		
115	下川橋	シタガワハシ	荒屋敷線	不明	5.3	6.0	仙北市	H29	Ⅱ	下部工に漏水・遊離石灰が見られる	
116	妙教橋	ミョウキョウハシ	荒屋敷3号線	不明	5.0	4.0	仙北市	H29	Ⅱ	下部工に剥離が見られる	
117	抱返14号橋	ダキカエリ14ゴウハシ	抱返り夏瀬線	不明	5.3	1.7	仙北市	H29	Ⅱ	主桁に腐食が見られる	
118	抱返16号橋	ダキカエリ16ゴウハシ	抱返り夏瀬線	不明	20.0	1.8	仙北市	H29	Ⅰ		

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	
119 西田橋	ニシダハシ	小館岩瀬1号線	不明	2.0	2.5	仙北市	H29	I		
120 吉田橋	ヨシダハシ	岩瀬通3号線	不明	4.0	6.1	仙北市	H29	I		
121 古米沢2号橋	コメザワ2ゴウハシ	古米沢4号線	不明	2.0	2.3	仙北市	H29	I		
122 古米沢橋	コメザワハシ	古米沢6号線	不明	7.0	3.6	仙北市	H29	I		
123 古米沢3号橋	コメザワ3ゴウハシ	古米沢6号線	不明	3.0	2.0	仙北市	H29	I		
124 釜川橋	カマノカワハシ	西長野釜川線	1981	4.0	3.7	仙北市	H29	Ⅱ	A1、A2橋台に洗掘が見られる	
125 川下田2号橋	カワゲタ2ゴウハシ	川下田5号線	不明	4.0	1.8	仙北市	H29	I		
126 野田橋	ノダハシ	野田4号線	1981	3.0	2.7	仙北市	H29	I		
127 猿田沢2号橋	サルタザワ2ゴウハシ	猿田沢3号線	不明	3.0	2.7	仙北市	H29	Ⅱ	A2橋台に洗掘が見られる	
128 八割田中1号橋	ハチワリタナカ1ゴウハシ	八割田中線	不明	3.0	7.4	仙北市	H29	I		
129 内山橋	ウチャヤマハシ	内山5号線	不明	2.0	4.0	仙北市	H29	I		
130 切欠田下橋	キッカケダシタハシ	切欠田3号線	不明	4.0	8.0	仙北市	H29	I		
131 徳右エ門橋	トクエモンハシ	上中川原2号線	不明	3.0	6.0	仙北市	H29	I		
132 上西野橋	カミニシノハシ	上西野1号線	不明	5.0	4.1	仙北市	H29	I		
133 碓メ石2号橋	イカメイシ2ゴウハシ	碓メ石銭神線	不明	2.0	5.0	仙北市	H29	Ⅱ	地覆に欠損があり鉄筋露出が見られる	
134 碓メ石3号橋	イカメイシ3ゴウハシ	碓メ石銭神線	不明	2.0	6.0	仙北市	H29	I		
135 銭神橋	ゼニガミハシ	碓メ石銭神線	不明	2.0	3.8	仙北市	H29	I		



道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考
							点検実施 年度	橋梁全体の 判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	
136 碓メ石4号橋	イカメイシ4コウハシ	碓メ石2号線	不明	2.0	4.0	仙北市	H29	I		
137 管昭橋	スガシヨウハシ	小勝田線	不明	3.0	7.7	仙北市	H29	I		
138 第2下川原橋	ダイニシタカワラハシ	小勝田線	不明	2.0	18.0	仙北市	H29	I		
139 寿楽荘橋	シユラクソウハシ	大威徳中央線	不明	3.0	6.3	仙北市	H29	I		