

平成30年度橋梁点検結果一覧表

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	
1 無名橋3	ムメイハシ3	造道石神線	不明	2.0	9.5	仙北市	H30	I		
2 クダノ沢橋	クダノサワハシ	野田雫田線	不明	3.0	7.8	仙北市	H30	I		
3 相内端橋	アイナイハタハシ	手倉野四十程線	不明	3.0	8.8	仙北市	H30	I		
4 蛭児堂橋	ヒルコトウハシ	大沢田子ノ木線	1973	4.0	6.5	仙北市	H30	I		
5 碓メ石5号橋	イメシ5ゴウハシ	碓メ石線	不明	3.0	8	仙北市	H30	I		
6 上村橋	カミムラハシ	舍利堂線	不明	2.0	6.4	仙北市	H30	I		
7 西下夕野橋	ニシシタハシ	岩瀬住宅5号線	不明	4.0	5.5	仙北市	H30	Ⅱ	A2橋台に漏水が見られる。	
8 飛島橋	トビシマハシ	中菅沢線	不明	4.0	3.2	仙北市	H30	I		
9 上菅沢橋	カミスカザワハシ	上新町下川原6号線	不明	3.0	6	仙北市	H30	I		
10 熊野堂橋	クマノトウハシ	熊野堂線	不明	3.0	6	仙北市	H30	I		
11 長坂1号橋	ナガサカ1ゴウハシ	山谷川崎高野6号線	不明	2.0	3.4	仙北市	H30	I		
12 颯川3号橋	イチガワ3ゴウハシ	羽黒堂下高屋1号線	不明	3.0	2.1	仙北市	H30	I		
13 下高屋橋	シモコウヤハシ	羽黒堂下高屋線	不明	4.0	2	仙北市	H30	I		
14 捕龍沢橋	ホツツサワハシ	北沢6号線	不明	4.0	3.5	仙北市	H30	Ⅱ	地覆欠損、鉄筋露出。	
15 西野川原橋	ニシノカラハシ	西野川原1号線	不明	3.0	7.5	仙北市	H30	I		
16 無名橋8	ムメイハシ8	小勝田大川原2号線	不明	2.0	7	仙北市	H30	I		

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考
							点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	
17 無名橋9	ムメイハン9	小勝田中村5号線	不明	4.0	5	仙北市	H30	I		
18 無名橋10	ムメイハン10	小勝田中村5号線	不明	2.0	6	仙北市	H30	I		
19 古米沢4号橋	コメザワ4コウハン	古米沢8号線	不明	3.0	2.7	仙北市	H30	I		
20 古寺1号橋	フルテラ1コウハン	古寺2号線	不明	2.0	2.7	仙北市	H30	Ⅱ	床版腐れ。	
21 古寺2号橋	フルテラ2コウハン	古寺2号線	不明	3.0	2.5	仙北市	H30	I		
22 畑沢橋	ハタザワハン	塩手沢袖ヶ沢線	不明	3.0	2	仙北市	H30	I		
23 塩手沢2号橋	シオテザワ2コウハン	塩手沢2号線	不明	4.0	1.8	仙北市	H30	Ⅱ	木製床版に穴が見られる。	
24 中川原1号橋	ナカガワラ1コウハン	八割中川原線	不明	3.0	5.9	仙北市	H30	I		
25 山崎橋	ヤマザキハン	雲然山崎1号線	不明	2.0	7.5	仙北市	H30	Ⅱ	床版裏側欠損部あり。A2洗堀が見られる。	
26 碓下川原橋	イカリシタカラハン	碓5号線	不明	4.0	2	仙北市	H30	I		
27 運動場2号橋	ウチサワ2コウハン	上川原向川原線	不明	3.0	2.1	仙北市	H30	I		
28 さくらぎ橋	サクラギハン	さくらぎの里線	不明	3.0	7.5	仙北市	H30	I		
29 中川原1号橋	ナカガワラ1コウハン	広久内中川原1号線	不明	2.0	4.5	仙北市	H30	I		
30 内沢1号橋	ウチサワ1コウハン	内沢線	不明	4.0	3	仙北市	H30	I		
31 内沢2号橋	ウチサワ2コウハン	内沢線	不明	5.0	3.2	仙北市	H30	I		
32 内沢3号橋	ウチサワ3コウハン	内沢線	不明	5.0	3	仙北市	H30	I		
33 内沢4号橋	ウチサワ4コウハン	内沢南線	不明	3.0	3	仙北市	H30	Ⅱ	A2橋台に洗堀が見られる。	

道路橋名	フリカナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録			備考
							点検実施 年度	橋梁全体の 判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	
34 天神堂3号橋	テンジンドウ3ゴウハシ	下掬新早坂線	不明	5.0	3.6	仙北市	H30	I		
35 第二田沢1号橋	ダイニタザワ1ゴウハシ	寺後入角線	不明	3.0	5.8	仙北市	H30	I		
36 第二田沢2号橋	ダイニタザワ2ゴウハシ	寺山3号線	不明	3.0	3.9	仙北市	H30	I		
37 中ノ沢2号橋	ナカノサワ2ゴウハシ	中ノ沢線	不明	5.0	4	仙北市	H30	I		
38 東釣田橋	ヒガシツルダハシ	藪田銭神2号線	不明	2.0	12	仙北市	H30	I		
39 大杉沢1号橋	オオスギサワ1ゴウハシ	武蔵野住宅6号線	1968	3.0	5.7	仙北市	H30	I		
40 上手倉野橋	カミテクラノハシ	上手倉野線	1975	3.0	4.7	仙北市	H30	I		
41 明平1号橋	アケヒラ1ゴウハシ	刺巻明平1号線	不明	4.0	5	仙北市	H30	I		
42 明平5号橋	アケヒラ5ゴウハシ	六枚明平線	1972	5.0	5.4	仙北市	H30	Ⅱ	A1橋台鉄筋露出。	
43 明平6号橋	アケヒラ6ゴウハシ	刺巻明平3号線	1979	5.0	5	仙北市	H30	I		
44 六枚2号橋	ロクマイ2ゴウハシ	六枚2号線	不明	3.0	9.1	仙北市	H30	Ⅱ	床版裏面剥離、鉄筋露出。A2橋台に洗堀が見られる。	
45 木田2号橋	キタ2ゴウハシ	田子ノ木1号線	1968	5.0	2.6	仙北市	H30	I		